



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLIAS

DIRECTOR

ING. GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.

ACTIVIDADES DE DRENAJE DEL 31 DE ENENERO AL 06 DE FEBRERO 2020			
FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	CUADRILA
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C. COBRE, COL. REAL DE FRESNILLO	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C. CHABACNOS, COL. ARBOLEDAS	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C. MANUEL M. PONCE, COL. EL OLIVAR	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	COL CRUZ ROJA, COL MARAVILALS	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C. MORELOS, COL CENTRO	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C. IGNACIO COMONFORT, BARRIO ALTO	SONDE DE 58 METROS A BASE DE BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C. 2 DE ABRIL, BARRIO ALTO	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C. STATUTO JURIDICO, COL FOVISSTE	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	COL INDECO MODULO 42	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	COL. FCO GOITYA, C. CILINDREROS	SONDEO DE 47M DE BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C. VETA GRANDE, COL GOMEZ ADA	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C. CEDROS, COL ARBOLEDAS	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C. MECANICOS, SAN JOAQUIN	SONDEO CON BARRILLAS	DRENAJEROS
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	SALVADOR ALLENDE, COL EMILLIANO ZAPATA	SE HACE NUEVO REGUISTRO PARA PODER SONDEAR CON BARRILLAS	DRENAJEROS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/02/20	MERCADO HIDALGO	DRENAJE	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE ACUDE A LAS INSTALACIONES DEL MERCDO HIDALGO PARA SONDEAR A BASE DE BARILLAS, DANDO SOLUCION AL REPORTE POR PARTE DE LOS LOCATARIOS QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO EL DRENAJE EN SU TOTALIDAD				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/02/20	MERCADO HIDALGO	DRENAJE	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE ACUDE A LAS INSTALACIONES DEL MERCDO HIDALGO PARA SONDEAR A BASE DE BARILLAS, DANDO SOLUCION AL REPORTE POR PARTE DE LOS LOCATARIOS QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO EL DRENAJE EN SU TOTALIDAD				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/02/20	ANDADOR SSA #9 FOVISSTE	DRENAJE	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE HACE TRABAJOS DE SONDEO A BASE DE BARILLAS, DANDO SOLUCION AL REPORTE QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO EL DRENAJE EN SU TOTALIDAD				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/02/20	C. SAN LUIS CON EMPALME, COL MEXICO	DRENAJE	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE HACE TRABAJOS DE SONDEO A BASE DE BARILLAS, DANDO SOLUCION AL REPORTE QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO EL DRENAJE EN SU TOTALIDAD				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/02/20	DR. HIERRO COL CENTRO	DRENAJE	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE HACE TRABAJOS DE SONDEO A BASE DE BARILLAS, DANDO SOLUCION AL REPORTE QUEDANDO EN FUNCIONAMIENTO EL DRENAJE EN SU TOTALIDAD				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/02/20	COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA SE HACE REVISION DE LINEA GENERAL, ASI COMO TAMBIEN UNA EXCAVACION DE 2 METROS POR .80 CM DE ANCHO Y 1.50 M DE PROFUNDIDAD, Y ASI HACER UN SONDEO DE 54 METROS LINEALES PARA DESTAPAR EL DRENAJE GENERAL, SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE DRENAJE QUE AFECTABA A LA COMUNIDAD.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/02/20	COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE REVISION DE LINEA GENERAL, ASI COMO TAMBIEN UNA EXCAVACION DE 2 METROS POR .80 CM DE ANCHO Y 1.50 M DE PROFUNDIDAD, Y ASI HACER UN SONDEO DE 54 METROS LINEALES PARA DESTAPAR EL DRENAJE GENERAL, SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE DRENAJE QUE AFECTABA A LA COMUNIDAD.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12, 13 /02/20	CILINDREROS	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE REVISION DE LINEA GENERAL, DEBIDO A LA INUNDACION DE VARIOS DOMICILIOS DE ESTA CALLE, REALIZANDO SONDEO A BASE DE BARILLAS Y LIMPIEZA DE REGISTROS CON EL BACALL DEBIDO A QUE LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN SATURADOS Y EVITAN LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA DESTAPAR EL DRENAJE GENERAL, SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE DRENAJE QUE AFECTA



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12, 13,14 /02/20	CILINDREROS Y 4 DE OCTBRE	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE REVISION DE LINEA GENERAL, DEBIDO A LA INUNDACION DE VARIOS DOMICILIOS DE ESTA CALLE, REALIZANDO SONDEO A BASE DE BARILLAS Y LIMPIEZA DE REGISTROS CON EL BACALL, SE CORTA Y SE HACE ZANJA PARA CAMBIO DE 8 METROS DE TUBERIA DE 12" YA QUE POR FALTA DE MANTENIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ENCONTRO MAS DE UN TRAMO DE TUBO COLAPSADO POR TAL MOTIVO LOS VECINOS PRESENTABAN INUNDACIONES.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12, 13,14 /02/20	CILINDREROS Y 4 DE OCTBRE	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE REVISION DE LINEA GENERAL, DEBIDO A LA INUNDACION DE VARIOS DOMICILIOS DE ESTA CALLE, REALIZANDO SONDEO A BASE DE BARILLAS Y LIMPIEZA DE REGISTROS CON EL BACALL, SE CORTA Y SE HACE ZANJA PARA CAMBIO DE 8 METROS DE TUBERIA DE 12" YA QUE POR FALTA DE MANTENIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ENCONTRO MAS DE UN TRAMO DE TUBO COLAPSADO POR TAL MOTIVO LOS VECINOS PRESENTABAN INUNDACIONES.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12, 13,14 /02/20	CILINDREROS Y 4 DE OCTBRE	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE REVISION DE LINEA GENERAL, DEBIDO A LA INUNDACION DE VARIOS DOMICILIOS DE ESTA CALLE, REALIZANDO SONDEO A BASE DE BARILLAS Y LIMPIEZA DE REGISTROS CON EL BACALL, SE CORTA Y SE HACE ZANJA PARA CAMBIO DE 8 METROS DE TUBERIA DE 12" YA QUE POR FALTA DE MANTENIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ENCONTRO MAS DE UN TRAMO DE TUBO COLAPSADO POR TAL MOTIVO LOS VECINOS PRESENTABAN INUNDACIONES.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14 /02/20	LOMAS DE VALENCIANA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE REVISION DE LINEA GENERAL, SE CORTA Y SE HACE ZANJA PARA CAMBIO DE 30 METROS DE TUBERIA DE 12" YA QUE POR FALTA DE MANTENIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ENCONTRO EL TUBO COLAPSADO, POR O CUAL SE HACEN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA DAR ATENCION A LA CIUDADANIA.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14 /02/20	LOMAS DE VALENCIANA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE REVISION DE LINEA GENERAL, SE CORTA Y SE HACE ZANJA PARA CAMBIO DE 30 METROS DE TUBERIA DE 12" YA QUE POR FALTA DE MANTENIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ENCONTRO EL TUBO COLAPSADO, POR O CUAL SE HACEN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA DAR ATENCION A LA CIUDADANIA.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14 /02/20	LOMAS DE VALENCIANA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE REVISION DE LINEA GENERAL, SE CORTA Y SE HACE ZANJA PARA CAMBIO DE 30 METROS DE TUBERIA DE 12" YA QUE POR FALTA DE MANTENIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ENCONTRO EL TUBO COLAPSADO, POR O CUAL SE HACEN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA DAR ATENCION A LA CIUDADANIA.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14 /02/20	C. MINA COL CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE HACE LIMPIEZA DE REGISTRO SATURADOS



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17 /02/20	JUSTO SIERRA, COL CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE SONDEO A LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE 120 METROS A BASE DE BARILLAS PARA LOGRAR DESTAPAR EL DRENAJE Y SOLUCIONAR EL PROBLEMA.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17 /02/20	JUSTO SIERRA, COL CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE SONDEO A LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DE 120 METROS A BASE DE BARILLAS PARA LOGRAR DESTAPAR EL DRENAJE Y SOLUCIONAR EL PROBLEMA.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17 /02/20	SIERRA DE VALDECAÑAS	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE REVISION DE LINEA GENERAL, SE CORTA Y SE HACE ZANJA PARA CAMBIO DE 30 METROS DE TUBERIA DE 12" YA QUE POR FALTA DE MANTENIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ENCONTRO EL TUBO COLAPSADO, POR O CUAL SE HACEN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA DAR ATENCION A LA CIUDADANIA.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17 /02/20	TAMAULIPAS # 112 COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE SONDEO DE LINEA GENERAL DE 50 M LINEALES A BASE DE BARRILLAS DANDO ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA QUEDANDO SOLUCIONNADO EN UN 50%, YA QUE SE LLEGA A LA CONCLUSION QUE HAY UNA DEFICIENCIA EN LA LINEA GENERAL, DE 9 M LINEALES DE TUBO DE 12", PROGRAMANDOLO PARA CAMBIO DE TUBERIA. PARA EL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17 /02/20	TAMAULIPAS # 112 COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	50
NOTA SE HACE SONDEO DE LINEA GENERAL DE 50 M LINEALES A BASE DE BARRILLAS DANDO ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA QUEDANDO SOLUCIONNADO EN UN 50% YA QUE SE LLEGA A LA CONCLUSION QUE HAY UNA DEFICIENCIA EN LA LINEA GENERAL, DE 9 M LINEALES DE TUBO DE 12", PROGRAMANDOLO PARA CAMBIO DE TUBERIA. PARA EL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 /02/20	TECNICA 74 LOS OLIVOS	SONDEO	DRENAJEROS	216	50

NOTA SE ACUDE A LAS INSTALACIONES DE LA TECNICA 74 FACC LOS OLIVOS YA QUE ESTABAN DERRAMANDO LAS AGUAS NEGRAS, AFECTANDO EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE ALUMNOS Y MAESTROS. SE REALIZAN MANIOBRAS DE SONDEO A BASE DE BARRILLAS Y LIMPIEZA DE REGISTROS SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS QUE YA SE DERRAMABAN POR EL PATIO DE LA ESCUELA.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 /02/20	TECNICA 74 LOS OLIVOS	SONDEO	DRENAJEROS	216	50

NOTA SE ACUDE A LAS INSTALACIONES DE LA TECNICA 74 FACC LOS OLIVOS YA QUE ESTABAN DERRAMANDO LAS AGUAS NEGRAS, AFECTANDO EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE ALUMNOS Y MAESTROS. SE REALIZAN MANIOBRAS DE SONDEO A BASE DE BARRILLAS Y LIMPIEZA DE REGISTROS SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS QUE YA SE DERRAMABAN POR EL PATIO DE LA ESCUELA.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 /02/20	SALVADOR ALLENDE, COL EMILIANO ZAPATA	SONDEO	DRENAJEROS	216	50
NOTA	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DOMOLICION DE CONCRETO PARA LA ELABORACION DE UNA ZANJA DE 9 M LINEALES, DEBIDO A QUE YA NO EXISTIA TUBO, POR LO CUAL SE PROCEDE A LA REPOSICION DE 9 M DE TUBO DE 12" PULGADAS DE MANERA INMEDIATA, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE DRENAJE EN SU TOTALIDAD.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18 /02/20	SALVADOR ALLENDE, COL EMILIANO ZAPATA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DOMOLICION DE CONCRETO PARA LA ELABORACION DE UNA ZANJA DE 9 M LINEALES, DEBIDO A QUE YA NO EXISTIA TUBO, POR LO CUAL SE PROCEDE A LA REPOSICION DE 9 M DE TUBO DE 12" , DE MANERA INMEDIATA, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE DRENAJE EN SU TOTALIDAD.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	BELISARIO DOMINGUEZ 324, CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE REVISA LINEA GENERAL Y SE HACE SONDEO A BASE DE BARRILLAS DE 100 M DESTAPANDO EL DRENAJE EN SU TOTALIDAD .				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	BELISARIO DOMINGUEZ 324, CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE REVISA LINEA GENERAL Y SE HACE SONDEO A BASE DE BARRILLAS DE 100 M DESTAPANDO EL DRENAJE EN SU TOTALIDAD .				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	C. HURACAN, COL POLVADERAS	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA SE REVISA LINEA GENERAL Y SE HACE SONDEO A BASE DE BARRILLAS DE 100 M DESTAPANDO EL DRERNAJE EN SU TOTALIDAD .					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	C. HURACAN, COL POLVADERAS	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE REVISA LINEA GENERAL Y SE HACE SONDEO A BASE DE BARRILLAS DE 100 M DESTAPANDO EL DRERNAJE EN SU TOTALIDAD .				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	AV. JUAREZ, CENTRO	LIMPIEZA	DRENAJEROS	216	100
NOTA SE ACUDE A LA AV JUAREZ PARA RECOGER COPSTALES LLENOS DE RESIDUOS QUE FUERON SACADOS DE LA REJILLA PLUVIAL					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/02/20	TAMAULIPAS # 112 COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA SE HACE SONDEO DE LINEA GENERAL DE 50 M LINEALES A BASE DE BARRILLAS DANDO ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA QUEDANDO SOLUCIONNADO EN UN 50% YA QUE SE LLEGA A LA CONCLUSION QUE HAY UNA DEFICIENCIA EN LA LINEA GENERAL, DE 9 M LINEALES DE TUBO DE 12", PROGRAMANDOLO PARA CAMBIO DE TUBERIA. PARA EL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/02/20	TAMAULIPAS # 112 COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA SE HACE SONDEO DE LINEA GENERAL DE 50 M LINEALES A BASE DE BARRILLAS DANDO ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA QUEDANDO SOLUCIONNADO EN UN 50% YA QUE SE LLEGA A LA CONCLUSION QUE HAY UNA DEFICIENCIA EN LA LINEA GENERAL, DE 9 M LINEALES DE TUBO DE 12", PROGRAMANDOLO PARA CAMBIO DE TUBERIA. PARA EL 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/02/20	ROBERTO FIERRO, COL FCO VILLA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE HACE SONDEO DE LINEA GENERAL DE 50 M LINEALES A BASE DE BARRILLAS DANDO ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA QUEDANDO SOLUCIONNADO EL TAPONAMIENTO DE DRENAJE				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/02/20	FRANCISCO SARABIA, COL CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA SE HACE SONDEO DE LINEA GENERAL LINEALES A BASE DE BARRILLAS DANDO ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA QUEDANDO SOLUCIONNADO EL TAPONAMIENTO DE DRENAJE					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
24/02/20	2DA DE OAXACA COL INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA SE HACE REPOSICION DE 56 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12". YA QUE EL TUBO ESTABA TOTALMENTE ENSOLVADO, POR EL CUAL LOS VECINOS DE ESTA CALLE PRESENTABAN CONSTANTES INUNDACIONES DENTRO DE SUS DOMICILIOS Y ASU VEZ SE HACE COLOCACION DE 20 TOMAS DOMICILIARES.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
24/02/20	2DA DE OAXACA COL INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE HACE REPOSICION DE 56 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12". YA QUE EL TUBO ESTABA TOTALMENTE ENSOLVADO, POR EL CUAL LOS VECINOS DE ESTA CALLE PRESENTABAN CONSTANTES INUNDACIONES DENTRO DE SUS DOMICILIOS Y ASU VEZ SE HACE COLOCACION DE 20 TOMAS DOMICILIARES.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
24 Y 25/02/20	2DA DE OAXACA COL INDUSTRIAL	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA SE HACE REPOSICION DE 56 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 12". YA QUE EL TUBO ESTABA TOTALMENTE ENSOLVADO, POR EL CUAL LOS VECIONOS DE ESTA CALLE PRESENTABAN CONSTANTES INUNDACIONES DENTRO DE SUS DOMICILIOS Y ASU VEZ SE HACE COLOCACION DE 20 TOMAS DOMICILIARES.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
26/02/20	C. SONORA COL CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA					
SE HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS DE 12 METROS PARA LOGRAR DESTAPAR EL TUBO QUE SE ENCONTRABA ENSOLVADO.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
26/02/20	C. PUENTE COL SECTOR LAGUNILLA	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO A BASE DE BARILLAS DE 48 METROS PARA LOGRAR DESTAPAR YA QUE LOS REGISTROS SE SATURARON DE BASURA Y LA TUBERIA ESTABA LLENA DE ENSOLVE				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
26/02/20	C.SECTOR LAGUNILLA FRENTE AL CASINO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO A BASE DE BARILLAS DE 48 METROS PARA LOGRAR DESTAPAR YA QUE LOS REGISTROS SE SATURARON DE BASURA Y LA TUBERIA ESTABA LLENA DE ENSOLVE				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
26/02/20	C. PANFILO NATERA, COL CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA SE HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y SONDEO A BASE DE BARILLAS DE 48 METROS PARA LOGRAR DESTAPAR YA QUE LOS REGISTROS ESTAN TOTALMENTE SATURADOS DE GRASA POR LO CUALO SE OCASIONA EL TIRADERO DE AGUA NEGRAS POR LA CALLE					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
27/02/20	C. , DURANGUITO COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE HACE COLOCACION DE 48 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12 " EN C. DURANGUITO COL. CENTRO, DEBIDO AQUE EN ESTA CALLE YA EL TUBO ESTABA TOTALMENTE COLAPSADO AFECTANDOS DE INUNDACIONES A VARIOS DOMICILIOS				




FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
27/02/20	C. , DURANGUITO COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE HACE COLOCACION DE 48 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12 " EN C. DURANGUITO COL. CENTRO, DEBIDO AQUE EN ESTA CALLE YA EL TUBO ESTABA TOTALMENTE COLAPSADO AFECTANDOS DE INUNDACIONES A VARIOS DOMICILIOS				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
27/02/20	C. , DURANGUITO COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA	SE HACE COLOCACION DE 48 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 12 " EN C.				
	DURANGUITO COL. CENTRO, DEBIDO AQUE EN ESTA CALLE YA EL TUBO ESTABA TOTALMENTE COLAPSADO AFECTANDOS DE INUNDACIONES A VARIOS DOMICILIOS				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
27/02/20	C. AV JUAREZ Y C. ALVARO OBREGON	SONDEO	DRENAJEROS	264	100
NOTA					
REPORTE: 18					
SE HACE SONDEO DE REJILLA PLUVIAL, EN LA AV. JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON DE ZONA CENTRO, DEVIDO A LA DENUNCIA QUE AFECTABA A COMERCIOS INSTALADOS EN ESTA ZONA, POR EL MAL OLOR QUE ESTA PRESENTA CAUSADA POR AGUAS NEGRAS Y BASURA ACUMULADA.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
27/02/20	C. AV JUAREZ Y C. ALVARO OBREGON	SONDEO	DRENAJEROS	264	100
NOTA REPORTE: 18 SE HACE SONDEO DE REJILLA PLUVIAL, EN LA AV. JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON DE ZONA CENTRO, DEVIDO A LA DENUNCIA QUE AFECTABA A COMERCIOS INSTALADOS EN ESTA ZONA, POR EL MAL OLOR QUE ESTA PRESENTA CAUSADA POR AGUAS NEGRAS Y BASURA ACUMULADA.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
28/02/20	C. VALPARAISO, COL DEL PARQUE	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA EN ATENCION A LOS REPORTRES CIUDADANOS LA CUADRILLA DE REPORTE: 66 MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA C. VALPARAISO DE LA C. DEL PARQUE SE HACE SONDEO DE 60 METROS A BASE DE BARRILLAS, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE HACER CAMBIO 40 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" PULGADAS, POR LOS CUAL SE DARA SEGUIMIENTO EN LOS PROXIMOS DIAS, PARA SOLUCIONAR EL PREPROBLEMA ES SU TOTALIDAD.					





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
28/02/20	C. SAMUEL QUIÑONES	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA					
SONDEO DE LINEA GENERAL A BASE DE BARILLAS					
REPORTE:					

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
28/02/20	C 2 DE ABRIL ESQ MOCTEZUMA COL BARRIO ALTO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA REPORTE:	SE HACE HOYO PARA HACER SONDEO LINEA GENERAL DE 30 METROS A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR EN DRENAJE				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
28/02/20	C 2 DE ABRIL ESQ MOCTEZUMA COL BARRIO ALTO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA		SE HACE HOYO PARA HACER SONDEO LINEA GENERAL DE 30 METROS A BASE DE			
REPORTE:		BARILLAS PARA DESTAPAR EN DRENAJE			



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
02/03/20	C.HOMBRES ILUSTRES, COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA REPORTE:	SE HACE SONDEO DE 87 M A BASE DE BARRILLAS Y SE LIMPIAN REGISTROS DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE BASURA QUE EXISTIA POR EL CUAL PROVOCA EL TAPONAMIENTO DE DRENAJE.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
02/03/20	C.HOMBRES ILUSTRES, COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA REPORTE: SE HACE SONDEO DE 87 M A BASE DE BARRILLAS Y SE LIMPIAN REGISTROS DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE BASURA QUE EXISTIA POR EL CUAL PROVOCABA EL TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
02/03/20	C. PINO SUAREZ, COL. CENTRO	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA REPORTE: SE HACE SONDEO DE 57 M A BASE DE BARRILLAS Y SE LIMPIAN REGISTROS DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE BASURA Y GRASAS QUE EXISTIA POR EL CUAL PROVOCABA EL TAPONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
03/03/20	RASTRO TIF	SONDEO	DRENAJEROS	216	100
NOTA					
REPORTE: SE HACE SONDEO DE LA LINEA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL AREA DE MATANSEROS.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	
03/03/20	RASTRO TIF	SONDEO	DRENAJEROS	216	100

NOTA
REPORTE: SE HACE SONDEO DE LA LINEA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL AREA DE MATANSEROS.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02/03/20	C. CABRESTOS, LIENZO CHARRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO SE DESENSOLVA REGISTRO DE DRENAJE EN C. CABRESTOS, COL LIENZO CHARRO				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/03/20	PRIV. ENRIQUE ESTRADA	DRENAJES	DRENAJES	216	100

NOTA EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO A BASE DE BARILLAS PARA HACER LIMPIEZA DE LA LINEA GENERAL Y DAR SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE LOS VECIONOS DE ESTA CALLE



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/03/20	C. DIV DEL NORTE, COL FCO VILLA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CORTE DE ZANJA 52 METROS Y TALADREO DE CONCRETO PARA DARLE CONTINUIDAD AL CAMBIO DE TUBERIA DE 12".				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/03/20	C. DIV DEL NORTE, COL FCO VILLA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE CORTE DE ZANJA 52 METROS Y TALADREO DE CONCRETO PARA DARLE CONTINUIDAD AL CAMBIO DE TUBERIA DE 12".				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/03/20	C. DIV DEL NORTE, COL FCO VILLA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LA C. DIVISION DEL NORTE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 52 METROS LINEALES TUBERIA DE PVC DE 12".				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/03/20	C. DIV DEL NORTE, COL FCO VILLA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LA C. DIVISION DEL NORTE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 52 METROS LINEALES TUBERIA DE PVC DE 12".				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/03/20	C. DIV DEL NORTE, COL FCO VILLA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE EN LA C. DIVISION DEL NORTE , SE TAPA ZANJA DE 52 M LINEALES, TERMINANDO SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS EN 3 DIAS, DANDO LE LA ATENCION A LOS VECINOS QUE YA TENIAN MAS DE 5 AÑOS CON EL PROBLEMA DE DRENAJE				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/03/20	C. DIV DEL NORTE, COL FCO VILLA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE EN LA C. DIVISION DEL NORTE , SE TAPA ZANJA DE 52 M LINEALES, TERMINANDO SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS EN 3 DIAS, DANDO LE LA ATENCION A LOS VECINOS QUE YA TENIAN MAS DE 5 AÑOS CON EL PROBLEMA DE DRENAJE				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/03/20	C. TORMETA #30, COL POLVADERAS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	SE HACE SONDE DE 20 METROS CON BARILLAS PARA HACER CORRER EL DRENAJE YA QUE SE ENCOTRABA ENSOLVADO EL TUBO DE LA LINEA GENERAL				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/03/20	AV. BALCONES, ESQUINA ARCO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	SE HACE SONDE DE 36 METROS CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DEBIDO A QUE EXISTIA DEMACIADA BASURA LO CUAL PROVOCABA EL TIRADERO DE AGUA EN LA CALLE				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/03/20	AV. BALCONES, ESQUINA ARCO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA SE HACE SONDE DE 36 METROS CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE DEBIDO A QUE EXISTIA DEMACIADA BASURA LO CUAL PROVOCABA EL TIRADERO DE AGUA EN LA CALLE					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/03/20	BOULEVARD VARELA RICO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	SE CORTA ZANJA Y SE HACE TRITURACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SE LIMPIA ESCOMBRO				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/03/20	BOULEVARD VARELA RICO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA SE CORTA ZANJA Y SE HACE COLOCACION DE 27 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 8"					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/03/20	BOULEVARD VARELA RICO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA SE CORTA ZANJA Y SE HACE COLOCACION DE 27 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 8"					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/03/20	BOULEVARD VARELA RICO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA DANDO LE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE LA LATERAL DEL BOULEVARD VARELA RICO SE CAMBIAN UN TOTAL DE 98 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 8" Y ASU VEZ SE HACE UN REGISTRO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/03/20	BOULEVARD VARELA RICO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA DANDOLE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE LA LATERAL DEL BOULEVARD VARELA RICO SE CAMBIAN UN TOTAL DE 98 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 8" Y ASU VEZ SE HACE UN REGISTRO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/03/20	C. TLALTENANGO, A UN COSTADO DE SAMS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO ACUDE A LA C. TLALTENANGO A DESTAPAR EL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/03/20	C. TLALTENANGO, A UN COSTADO DE SAMS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO ACUDE A LA C. TLALTENANGO A DESTAPAR EL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/03/20	C. BARVIQUEJO, COL LIENZO CHARRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, CAMBIA 3M DE TUBERIA DE PVC DE 12 “				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/03/20	PRIVADA, NIÑO ARTILLERO, COL. INDUSTRIAL	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA					
EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 28 M A BASE DE BARILLAS, PARA DESTAPAR DRENAJE YA QUE SE ENCONTRABA LLENO DE BASURA.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/03/20	C. PRIMAVERA COL. ESPARZA	DRENAJES	DRENAJES	216	100

NOTA EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 34 M A BASE DE BARILLAS, PARA DESTAPAR DRENAJE YA QUE SE ENCONTRABA LLENO DE BASURA Y GRASAS.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14/03/20	C. IGNACIO ALLENDE, COL MIGUEL HIDALGO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE BROCAL, REAJUSTE , LIMPIEZA DE REGISTRO Y REPONEN TAPADERA DE REGISTRO PARA EVITAR ACCIDENTES.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/03/20	C. GOMEZ	DRENAJES	DRENAJES	216	100

NOTA EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE DRENAJEROS, SE REALIZA EXCAVACION PARA BUSCAR TUBO Y HACER SONDEO A BASE DE BARILLAS, PARA DESTAPAR LINEA GENERAL DE DRENAJE.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/03/20	LATERAL A LA CARRETERA ESACION SAN JOSE	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE DRENAJEROS, SE REALIZA SONDEO UTILIZANDO 60 M DE BARILLASA, PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/03/20	AV ENRIQUE ESTRADA	DRENAJES	DRENAJES	216	100

NOTA EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE DRENAJEROS, SE REALIZA SONDEO UTILIZANDO 45 M DE BARILLASA, PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE Y 12 METROS, PARA SONDEAR LINEA PARTICULAR.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/03/20	COMUNIDAD DE PALMIRA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA DANDO RESPUESTA AL LLAMADO DE LOS CIUDADANOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA COMUNIDAD DE PALMIRA, PARA REVISAR Y SONDEAR 32 M DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/03/20	PRIVADA SANTA MARIA, FRACC. SAN JAVIER	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	DANDO RESPUESTA AL LLAMADO DE LOS CIUDADANOS, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE AL FRACC. SAN JAVIER PARA SOLUCIONAR EL TIRADERO DE AGUAS NEGRAS PROVOCADO POR TAPONAMIENTO DE DRENAJE, LO CUAL SONDEAN 50 M DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/03/20	COMUNIDAD PALMIRA	DRENAJES	DRENAJES	216	100

NOTA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA COMUNIDAD DE PALMIRA, PARA CAMBIAR 18 M DE TUBERIA DE PVC DE 12", ESTO CON LA FINALIDAD DE DARLE RESPUESTA A LOS VECINOS DE ESTA LOCALIDAD, YA QUE TENIAN MAS DE 5 AÑOS CON EL PROBLEMA DE TAPONAMIENTO DEL DRENAJE.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/03/20	AV ENRIQUE ESTRADA	DRENAJES	DRENAJES	216	100

NOTA EL PERSONAL DE BACHERO Y DRENAJEROS, ACUDEN EL SABADO A LA AV. ENRIQUE ESTRADA, PARA DARLE ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, Y SONDEAR 64 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, LLENA DE GRASAS Y BASURA.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/03/20	COL INDECO, MODULO 45 B	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE EXCAVACION DE 24 M LINEALES POR 60 CM DE ANCHO Y 80 CM DE PROFUNDIDAD, PARA CAMBIO DE TUBERIA DE PVC DE 6"					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23/03/20	PASEO DEL PEREGRINO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/03/20	COL INDECO, MODULO 45 B	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE REPOSICION DE 24 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 6".					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/03/20	PASEO DEL PEREGRINO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/03/20	FRACC. GONZALEZ ORTEGA, C.1858	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 82 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE LA CUAL SE ENCUENTRA LLENA DE BASURA.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/03/20	FRACC. GONZALEZ ORTEGA, C.1858	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 82 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE LA CUAL SE ENCUENTRA LLENA DE BASURA.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/03/20	C. SAN NICOLA Y H.DE CORRALEJO, LAS AMERICAS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 74 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE LA CUAL SE ENCUENTRA LLENA DE BASURA.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/03/20	C, LIMONES, COL. ARBOLEDAS	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA FRESNILLO MUNICIPIO , LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 62 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE LA CUAL SE ENCUENTRA LLENA DE BASURA.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27/03/20	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, Y C. CARTERO BARRIO ALTO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 68 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, LA CUAL SE ENCUENTRA LLENA DE BASURA.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
-------	-------------------	-----------	-----------	------------	---

RASTRO TIF

30/03/20		DRENAJES	DRENAJES	216	100
----------	--	----------	----------	-----	-----

NOTA EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 88 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA INTERIOR Y EXTERIOR DE DRENAJE, LA CUAL SE ENCUENTRA LLENA DE DESECHOS .



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
-------	-------------------	-----------	-----------	------------	---

30/03/20	NIÑO ARTILLERO 403	DRENAJES	DRENAJES	216	100
----------	--------------------	----------	----------	-----	-----

NOTA EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 26 M A BASE DE BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA DE DRENAJE, LA CUAL SE ENCUENTRA LLENA DE GRASAS Y BASURA .



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30/03/20	FCO. I MADERO, COL FCO VILLA	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 31 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE LA CUAL SE ENCUENTRA LLENA DE BASURA.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31/03/20	C. LUIS MOYA, COL CENTRO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 45 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE LA CUAL SE ENCUENTRA LLENA DE BASURA.					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31/03/20	C. ANDRES FRIAS, COL BARRIO ALTO	DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA	EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO, HACE SONDEO DE 52 M CON BARILLAS PARA DESTAPAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, LA CUAL SE ENCUENTRA LLENA DE BASURA Y SATURADA DE GRASAS.				



ACTIVIDADES DE BACHEO DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020			
FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	CUADRILA
DEL 24 AL 30 DE ENERO	PASEO DEL MINERAL, SALIDA A LA ESTACION	23 BACHES DE ASFALTRO	BACHEO
DEL 24 AL 30 DE ENERO	C. HONDURAS, COL LAS AMERICAS	12 BACHES DE ASFALTO	BACHEO
DEL 24 AL 30 DE ENERO	BOULEBARD A ESTACION SAN JOSE	12 BACHES DE ASFALTO	BACHEO
DEL 24 AL 30 DE ENERO	PASEO DEL MINERAL , SALIDA ESTACION SAN JOSE FRENTE A GASOLINERA (GUDE)	13 BACHES DE ASFALTO	BACHEO

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/02/20	MOCTEZUMA , CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO DE CONCRETO HIDRAHULICO DE 63.5 M² A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS, POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO EN LA C. MOCTEZUMA



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/02/20	MOCTEZUMA , CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 63.5 M² A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS, POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO EN LA C. MOCTEZUMA



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/02/20	20 DE NOVIEMBRE , CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE LA ZONA CENTRO



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06/02/20	20 DE NOVIEMBRE , CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO DE CONCRETO HIDRAHULICO A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE LA ZONA CENTRO



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07/02/20	HEROICO COLEGIO MILITAR, CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO DE 50 METROS LINEALES POR 80 CENTIMETROS DE ANCHO .				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07/02/20	HEROICO COLEGIO MILITAR, CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO DE 50 METROS LINEALES POR 80 CENTIMETROS DE ANCHO .					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/02/20	ROSAS MORENO ESQUINA 20 DE NOV, CENTRO	BROCAL	BACHEO	251	100
NOTA SE RECOSTRULLE BROCAL Y SE CAMBIA TAPA DE REGISTRO ,					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/02/20	ROSAS MORENO ESQUINA 20 DE NOV, CENTRO	BROCAL	BACHEO	251	100
NOTA	SE RECOSTRULLE BROCAL Y SE CAMBIA TAPA DE REGISTRO ,				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/02/20	DIF IV CENTENARIO	RESTAURACION	BACHEO	251	100
NOTA RESTAURACION DE COLUMNA DE PIEDRA QUE SOPORTA EL BARANDAL DEL DIF IV CENTENARIO					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/02/20	DIF IV CENTENARIO	RESTAURACION	BACHEO	251	100

NOTA RESTAURACION DE COLUMNA DE PIEDRA QUE SOPORTA EL BARANDAL DEL DIF IV CENTENARIO



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/02/20	C.CARRILLO PUERTO	BACHEO	DRENAJEROS	251	100
NOTA SE ARREGLA TAPA DE REGISTRO YA QUE SE ENCONTRABA EN PESIMAS CONDICIONES					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/02/20	CRUCERO JEREZ VALPAISO	BACHEO	DRENAJEROS	251	100

NOTA SE HACEN ACTIVIDADES DE BACHEO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO EN CRUCERO JEREZ VALPARAISO DE 19.36 M²



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/02/20	CRUCERO JEREZ VALPAISO	BACHEO	DRENAJEROS	251	100

NOTA SE HACEN ACTIVIDADES DE BACHEO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO EN CRUCERO JEREZ VALPARAISO DE 19.36 M²



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/02/20	VIAS CALLES	ESCOMBRO	DRENAJEROS	251	100

NOTA SE LIMPIA ESCOMBRO EN VIAS CALLES TALES COMO: BELISARIO DOMINGUEZ, DURANGUITO, H. COLEGIO MILITAR,MOCTEZUMA,



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/02/20	VARIAS CALLES	ESCOMBRO	DRENAJEROS	251	100

NOTA SE LIMPIA ESCOMBRO EN VARIAS CALLES TALES COMO: BELISARIO DOMINGUEZ, DURANGUITO, H. COLEGIO MILITAR,MOCTEZUMA,



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/02/20	VIAS CALLES	ESCOBRO	BACHEO	251	100

NOTA SE LIMPIA ESCOMBRO EN VIAS CALLES TALES COMO: BELISARIO DOMINGUEZ, DURANGUITO, H. COLEGIO MILITAR,MOCTEZUMA,



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/02/20	DOROTEO ARANGO, COL FRANCISCO VILLA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO DE 38 M LINEALES Y 80 CM DE ANCHO EN LA C. DOROTEO ARANGO DE LA COL FCO VILLA.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/02/20	DOROTEO ARANGO, COL FRANCISCO VILLA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAHULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO DE 38 M LINEALES POR 80 CM DE ANCHO EN LA C. DOROTEO ARANGO DE LA COL FCO VILLA.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14/02/20	FRAY SERVANDO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO DE 26 METROS LINEALES POR 80 CENTIMETROS DE ANCHO .



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14/02/20	FRAY SERVANDO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO DE 26 METROS LINEALES POR 80 CENTIMETROS DE ANCHO .



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14/02/20	DIF IV CENTENARIO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE CONTINUA CON LA REHABILITACION DE LA BARDA DEL DIF IV CUARTO CENTENARIO Y LAS COLUMNAS DEL BARANDAL



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/02/20	C. VALAPARAISO, COL. DEL PARQUE	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	SE PRERARA CAJON PARA BACHEO HIDRAULICO EN LA C.DEL PARQUE				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/02/20	DIF IV CENTENARIO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE COLO MOLDURA DE COLUMNA QUE SOPORTA EL BADARANDAL DE DIF IV CENTENARIO					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/02/20	C. REVOLUCION Y JOSE MARTY	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	SE PREPARA CAJON, PARA DARLE CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE BACHEO POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO ASFALTICO EN A C. REVOLUCION				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/02/20	C. JOSE MARTY	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE PREPARA CAJON, PARA DARLE CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE BACHEO POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO ASFALTICO EN A C. REVOLUCION					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17/02/20	C. REVOLUCION Y JOSE MARTY	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE PREPARA CAJON, PARA DARLE CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE BACHEO POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE BACHEO ASFALTICO EN A C. REVOLUCION					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/02/20	C. 4 DE OCTUBRE COL FCO GOYTIA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISCO, LLEVA ACABO ACTIVIDADES DE CORTE DE ZANJA, EN LA C. 4 DE OCTUBRE DE LA COL CRANCISCO GOYTIA PARA RECONECCION DE AGUA POTABLE.				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/02/20	C.VALPARAISO, COL. DEL PARQUE,	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA: EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA, LA CUADRILLA DE REPORTE: 50 MANTENIMIENTO FISICO, ACUDE A LA C. VALPARAISO COL DEL PARQUE, PARA HACER BACHEO HIDRAHULICO DE 36 M 2					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18/02/20	C.VALPARAISO, COL. DEL PARQUE,	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO REOPRTE: 50 FISICO, ACUDE A LA C. VALPARAISO COL DEL PARQUE, PARA HACER BACHEO HIDRAHULICO DE 36 M 2					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	C.1860 FCO VILLA	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO DE 50 METROS LINEALES POR 80 CENTIMETROS DE ANCHO .



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	C.1860 FCO VILLA	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAHULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO DE 50 METROS LINEALES POR 80 CENTIMETROS DE ANCHO .



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	C.PLATA, C. COBALTO, FACC. REAL DE FRESNILLO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDraulICO DE 28 M ² EN ATENCION A REPORTE:32,34 LAS DENUNCIAS CIUDADANAS					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	C.PLATA, C. COBALTO, FACC. REAL DE FRESNILLO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHE HIDraulICO 28 M² EN ATENCION A LAS REPORTE:32,34 DENUNCIAS CIUDADANAS					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	C. H. SANTA CRUZ, ESQUINA TRUJILLO, FRACC. LAS HACIENDAS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA REPORTE: 42	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAHULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO, EN ATENCION .				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	C. H. TORRECILLAS	BACHEO	BACHEO	251	100
	, H. ABREGO, FRACC. LAS HACIENDAS				
NOTA	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAHULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO, EN ATENCION .				
REPORTE 42					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	C. SIERRA DE CHAPULTEPEC, COL LOMAS DE PLATEROS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAHULICO POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO, EN ATENCION .					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19/02/20	C. 1824	BACHEO	BACHEO	251	100
FRACC. GONZALEZ ORTEGA					
NOTA	SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAHULICO DE 10.2 METROS POR PARTE DE LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO .				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/02/20	C.REVOLUCION, PLAN DE AYALA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE 31 BACHES DE ASFALTO, DANDO UN TOTAL DE 120 M ² DE MEZCLA ASFALTICA A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS, POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO .					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/02/20	C.REVOLUCION, PLAN DE AYALA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE 31 BACHES DE ASFALTO, DANDO UN TOTAL DE 120 M² DE MEZCLA ASFALTICA A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS, POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO . REPORTE: 1					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/02/20	FRACC. LOS OLIVOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA REPORTE: 9 SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO ASFALTICO, CON UN TOTAL DE 140 M² DE MEZCLA ASFALTICA A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS, POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO .					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/02/20	FRACC. LOS OLIVOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO ASFALTICO, CON UN TOTAL DE 140 M² REPORTE: 9 DE MEZCLA ASFALTICA A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS, POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO .					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20/02/20	FRACC. LOS OLIVOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA REPORTE: 9 SE REALIZAN ACTIVIDADES DE BACHEO ASFALTICO, CON UN TOTAL DE 140 M ² DE MEZCLA ASFALTICA A 250 DE RESISTENCIA CON FRAGUADO DE 3 DIAS, POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO .					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/02/20	C CABORCA	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE 31 BACHES DE ASFALTO POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO .					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21/02/20	C. CABORCA	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE 31 BACHES DE ASFALTO POR LA CUADRILLA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO .



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/02/20	C. PLATA Y C CONGRESO DEL ESTADO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA	SE PREPARA CAJON PREVIO AL BACHEO HIDRAHULICO, EN LA C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. PLATA				



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24/02/20	C. PLATA Y C CONGRESO DEL ESTADO	BACHEO	BACHEO	251	100
SE PREPARA CAJON PREVIO AL BACHEO HIDRAHULICO, EN LA C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. PLATA					

NOTA



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/02/20	C. PLATA Y C CONGRESO DEL ESTADO	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA SE LLEVAN ACABAO ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO DE 36 METROS POR PARTE DE LA CUADRILLA DE MANTENIEMIEMTO FISICO, EN LA C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. PLATA , EN ATENCION A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/02/20	C. PLATA Y C CONGRESO DEL ESTADO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA SE LLEVAN ACABAO ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO DE 36 METROS POR PARTE DE LA CUADRILLA DE MANTENIEMIEMIENTO FISICO, EN LA C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. PLATA , EN ATENCION A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/02/20	C. PLATA Y C CONGRESO DEL ESTADO	BACHEO	BACHEO	251	100
SE LLEVAN ACABAO ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO DE 36 METROS POR PARTE DE LA CUADRILLA DE MANTENIEMIENTO FISICO, EN LA C. CONGRESO DEL ESTADO Y C. PLATA , EN ATENCION A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS					



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25/02/20	IV CENTENARIO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA

PARA FINALIZAR LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA BARDA DEL DIF IV CENTENARIO SE PONE MOLDURA POR LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/02/20	C. J.MINA, C. GUANAJUATO Y C CONGRESO DEL ESTADO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA

EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA SE LLEVAN ACABO ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO DE 20 METROS, EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, POR LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/02/20	C. J.MINA, C. GUANAJUATO Y C CONGRESO DEL ESTADO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA SE LLEVAN ACABO ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO DE 20 METROS, EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, POR LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/02/20	C. J.MINA, C. GUANAJUATO Y C CONGRESO DEL ESTADO	BACHEO	BACHEO	251	100

EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA SE LLEVAN ACABO ACTIVIDADES DE BACHEO HIDRAULICO DE 20 METROS, EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, POR LA

NOTA

CUADRILLA DE MANTENIMIENTO FISICO.



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/02/20	C. REFORMA, COL CENTRO	BACHEO	BACHEO	251	100

NOTA EN ATENCION A LA DENUNCIA CIUDADANA SE ARREGLA TAPADERA DE REGISTRO EN LA CALLE REFORMA YA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES OCASIONANDO LA MOLESTIA DE LOS QUE TRANSITAN ESTA CALLE, SOLUCIONANDO DICHO PRBLEMA EN SU TOTALIDAD



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27/02/20	C. CABRESTO	BACHEO	BACHEO	251	100

SE AFLOJA TAPA DE REGISTRO PARA SONDEAR DRENAJE Y SE CHECARON
DESCARGAS EN CALLE CABRESTOS

NOTA



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27/02/20	C. FRACC	BACHEO	BACHEO	251	100

SE HACE TRAZO DE LINEAS EN TERRENO PARA DESPLANTE PREVIO A LA
CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y COLUMNAS

NOTA



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/02/20	C. CUARTA, COL LIENZO CHARRO	BACHEO	BACHEO	251	100

SE CAMBIA TAPA Y BROCAL EN LA C. CUARTA YA QUE ESTABA EN PESIMAS CONDICIONES.

NOTA



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/02/20	C. FRACC	BACHEO	BACHEO	251	100

SE TALADRO PARA ZAPATAS

NOTA





FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/02/20	C. ESTRIBO	BACHEO	BACHEO	251	100

SE ARREGLA DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE ESTRIBO

NOTA







ACTIVIDADES DEL BACALL DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020			
FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	CUADRILA
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	C.TULIPANES FRACC PROVIDENCIA	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	PROLONGACION SALIDA A JEREZ	LIMPIEZA FOSA SEPTICA	BACALL
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	C.DIV. DEL NORTE COL FCO VILLA	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	C. LEONA VICARIO, COL LAS AMERICAS	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	C. ZARAGOZA EZQ NICOLAS BRAVO, COL ESPARZA	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	C.MEMBRILLO EZQ 2DA BUENOS AIRES COL ESPARZA	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	PROLONGACION PASEO DEL MINERAL COSTADO DE SORIANA	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	CARRETERA DURANGO A UN COSTADO DE LIVERPOOL	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	HOSPITAL GENERAL	FOSA SEPTICA	BACALL
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	HOSPITAL GENERAL	FOSA SEPTICA	BACALL
DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	C. 26 DE MARZO COL FCO GOYTIA	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL



DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



DEL 17 AL 23 DE ENERO 2020	20 DE NOV, COL CENTRO	LIMPIEZA DE REGISTRO	BACALL
-------------------------------	-----------------------	----------------------	--------

ACTIVIDADES DEL BACALL DEL 24 AL DE ENERO 2020			
FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	CUADRILA
DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020	C.20 DE NOV COL CENTRO	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020	AV. GARCIA SALINAS EZQ HIDALGO	LLIMPIEZA DE REGISTROS Y REJILLA DE AGUAS PLUVIALES	BACALL
DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020	COMUNIDAD PROVIDENCIA DE RIVERA	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	BACALL
DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020	AV. GARCIA SALINAS EZQ HIDALGO	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020	C. PARRA Y NALCO COL CENTRO	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020	C, PREDREGAL Y ARENAL, COL ARBOLEDAS	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020	COMUNIDAD VALDECAÑAS	SONDEO LINEA GENERAL	BACALL
DEL 24 AL 30 DE ENERO 2020	C. RIO PAPALOAPAN, COL. DEL VALLE	FOSA SEPTICA	BACALL

ACTIVIDADES DEL BACALL DEL 31 AL 06 DE FEBRERO 2020



DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	CUADRILA
DEL 31DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	LOCALIDAD PARDILLO 3	LIMPIEZA LINEA GENERAL	BACALL
DEL 31DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	LOCALIDAD PARDILLO 3	LIMPIEZA DE PILAS DE LINEA GENERAL	BACALL
DEL 31DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C.SUAVE PATRIA, COL CENTRO	DESASOLVE LINEA GENERAL	BACALL
DEL 31DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	BELISARIO DOMINGUEZ, COL CENTRO	DESASOLVE LINEA GENERAL	BACALL
DEL 31DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	AV ENRIQUE ESTRADA	DESASOLVE LINEA GENERAL	BACALL
DEL 31DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	COMUNIDAD EL MEZQUITE	DESASOLVE LINEA GENERAL	BACALL



ACTIVIDADES DEL BACALL DEL 31 AL 06 DE FEBRERO 2020			
FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	CUADRILA
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	LOCALIDAD PARDILLO 3	LIMPIEZA LINEA GENERAL	BACALL
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	LOCALIDAD PARDILLO 3	LIMPIEZA DE PILAS DE LINEA GENERAL	BACALL
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	C.SUAVE PATRIA, COL CENTRO	DESASOLVE LINEA GENERAL	BACALL
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	BELISARIO DOMINGUEZ, COL CENTRO	DESASOLVE LINEA GENERAL	BACALL
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	AV ENRIQUE ESTRADA	DESASOLVE LINEA GENERAL	BACALL
DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO	COMUNIDAD EL MEZQUITE	DESASOLVE LINEA GENERAL	BACALL



ACTIVIDADES DEL BACALL DEL 7 AL 13 DE FEBRERO 2020			
FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	CUADRILA
DEL 7 AL 13 DE FEBRERO	LOCALIDAD PARDILLO 3	LIMPIEZA DE 8 FOSAS	BACALL
DEL 7 AL 13 DE FEBRERO	LOCALIDAD PARDILLO 3	LIMPIEZA DE 300 M DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE	BACALL
DEL 7 AL 13 DE FEBRERO	C.CILINDREROS COL. FCO GOYTIA	DESASOLVE DE LINEA GENERAL Y LIMPIEZA DE REGISTROS	BACALL
DEL 7 AL 13 DE FEBRERO	C. 4 DE OCTUBRE, COL FCO GOYTIA	DESASOLVE DE LINEA GENERAL Y LIMPIEZA DE REGISTROS	BACALL
DEL 7 AL 13 DE FEBRERO	C. PATILLOS, COL FCO. GOYTIA	DESASOLVE DE LINEA GENERAL Y LIMPIEZA DE REGISTROS	BACALL

ACTIVIDADES DEL BACALL DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2020			
FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	CUADRILA
DEL 14 AL 20 DE FEBRERO	C.GUILERMO MARCONI,	LIMPIEZA DE 8 FOSAS	BACALL
DEL 14 AL 20 DE FEBRERO	LOCALIDAD PARDILLO 3	LIMPIEZA DE 300 M DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE	BACALL
DEL 14 AL 20 DE FEBRERO	C.CILINDREROS COL. FCO GOYTIA	DESASOLVE DE LINEA GENERAL Y LIMPIEZA DE REGISTROS	BACALL
DEL 14 AL 20 DE FEBRERO	C. 4 DE OCTUBRE, COL FCO GOYTIA	DESASOLVE DE LINEA GENERAL Y LIMPIEZA DE REGISTROS	BACALL
DEL 14 AL 20 DE FEBRERO	C. PATILLOS, COL FCO. GOYTIA	DESASOLVE DE LINEA GENERAL Y LIMPIEZA DE REGISTROS	BACALL



DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/03/20	COMUNIDAD CERRO GORDO	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE HACE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CERRO GORDO				



BITACORAS DE ACTIVIDADES



DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/03/20	EJIDAL 3	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE HACE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN LA COLONIA EJIDAL 3				



BITACORAS DE ACTIVIDADES



DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/03/20	C.PINOS SUAREZ COL CENTRO	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE HACE LIMPIEZA DE REGISTROS Y DESASOLVE DE LINAEA GENERAL DE DRENAJE				





DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/03/20	C.FRACISCO VILLA, COL EMILIANO ZAPATA	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE HACE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA CON CAPACIDAD 8500 LITROS EN LA C. FRANCISCO VILLA COL. EMILIANO ZAPATA				



DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS





DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04/03/20	C. REFORMA, COL CENTRO	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE HACE LIMPIEZA DE 3 REGISTROS Y DESASOLVE DE 100 M DE TUBERIA LLENA DE LODO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA ESQUINA CON C. MANUEL ACUÑA DE LA ZONA CENTRO.				





DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/03/20	C. REFORMA, COL CENTRO	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE 4 REGISTROS Y DESASOLVE DE 150 M DE TUBERIA LLENA DE LODO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA ESQUINA CON C. MANUEL ACUÑA DE LA ZONA CENTRO.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/03/20	C. REFORMA, COL CENTRO	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA DE 4 REGISTROS Y DESASOLVE DE 150 M DE TUBERIA LLENA DE LODO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA ESQUINA CON C. MANUEL ACUÑA DE LA ZONA CENTRO.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/03/20	C. MANUEL ACUÑA, COL CENTRO	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE HACE LIMPIEZA DE 3 REGISTROS Y DESASOLVE DE 80 M DE TUBERIA LLENA DE LODO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE EN C. MANUEL ACUÑA DE LA ZONA CENTRO.				





BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/03/20	COL. LAS AVES , C.BUHOS	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	ATENDIENDO A LA SOLICITUD, SE HACE LIMPIEZA DE 8500 LITROS DE FOSA SEPTICA EN LA COL LAS AVES DE LAS C.BUHOS				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/03/20	COL. LAS AVES , C.PAVORREALES	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	ATENDIENDO A LA SOLICITUD, SE HACE LIMPIEZA DE 8500 LITROS DE FOSA SEPTICA EN LA COL LAS AVES DE LAS C. PAVORREALES				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09/03/20	FRACC. HACIENDAS, C.HACIENDA SANTA CRUZ	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE HACE LIMPIEZA, DE 4 REGISTROS SATURADOS DE BASURA Y DESASOLVE DE 200 METROS DE LINEA GENERAL DE DRENAJE, LLENA DE LODO Y BASURA.				



DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10/03/20	COMUNIDAD DE MENDOZA	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE HACE LIMPIEZA DE REGISTROS SATURADOS Y DESASOLVE DE 350 METROS DE LINEA GENERAL DE DRENAJE, Y ASU VEZ SE HACE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE 8500 LITROS, DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ENRIQUE ESTRADA".				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/03/20	COMUNIDAD VALDECAÑAS	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	EN ATENCION AL REPORTE DE UNA CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD , SE HACE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DE 8500 LITROS, EN LA COMUNIDAD DE				



VALDECAÑAS



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/03/20	COMUNIDAD PALMIRA	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE ACUDE A LA COMUNIDAD DE PALMIRA , CON EL FIN DE REVISAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, Y SE LIMPIA FOSA SEPTICA DE 17,000 LITROS EN LA MISMA COMUNIDAD				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11/03/20	COMUNIDAD PALMIRA	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE ACUDE A LA COMUNIDAD DE PALMIRA , CON EL FIN DE REVISAR LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, Y SE LIMPIA FOSA SEPTICA DE 17,000 LITROS EN LA MISMA COMUNIDAD				



DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/03/20	C. COLEGIO SAN NICOLAS	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	EN ATENCION AL REPORTE CIUDADANO SE HACE DESASOLVE DE 300 M DE TUBERIA DE LINEA GENERAL DE DRENAJE, LLENA DE BASURA , GRAVA , ARENA Y LIMPIEZA DE REGISTROS.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12/03/20	PROLONGACION GANDI, COL NUEVA ALIANZA	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE LIMPIA FOSA SEPTICA DE 8500 LITROS EN LA C. PROLONGACION, COL NUEVA				



ALIANZA



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13/03/20	COMUNIDAD DE PALMIRA	BACALL	DRENAJEROS	264	100
NOTA	SE ACUDE A LA COMUNIDAD DE PALMIRA, PARA SONDEO DE TUBERIA Y DETECTAR QUE CANTIDAD DE TUBO SE ENCUENTRA DAÑADO Y ASI PODER				



SUSTITUIR LA TUBERIA.



ACTIVIDADES DEL BACALL DEL 13 AL 19 DE MARZO 2020

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	CUADRILA
DEL 13 AL 19 DE MARZO	COMUNIDAD DE PALMIRA	SONDEO DE 300 METROS DE LINEA GENERAL DE DRENAJE	BACALL

**INFORME DE ENTRADAS A FINANZAS Y TESORERÍA POR PERMISOS VARIOS
EXPEDIDOS EN EL DEPTO. DE DES. URBANO, ADSCRITO A LA DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS EN EL MES DE ENERO DEL 2020.**

PERMISOS VARIOS	PERMISOS EXPEDIDOS	TOTAL \$
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	62	2712740,82
PERMISOS VARIOS	113	111622,00
CONTRATOS DE DRENAJE	2	1190,00
CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE OBRA	0	-
COMPATIBILIDAD URB. Y USO DE SUELO	3	771,00
CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN Y VACANCIA	0	-
CONSTANCIAS VARIAS	1	169,00
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS VARIOS	12	83215,20
AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES	13	8509,00
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y RELOTIFICACIONES.	0	-
ALINEAMIENTO Y NO. OFICIALES	128	37888,00
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO		
TOTAL DE PERMISOS:	334	
TOTAL DE ENTRADAS:		2956105,02

**INFORME DE ENTRADAS A FINANZAS Y TESORERÍA POR PERMISOS VARIOS
EXPEDIDOS EN EL DEPTO. DE DES. URBANO, ADSCRITO A LA DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2020.**

PERMISOS VARIOS	PERMISOS EXPEDIDOS	TOTAL \$
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	54	519659,64
PERMISOS VARIOS	90	86574,70
CONTRATOS DE DRENAJE		
CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE OBRA	4	2678,00
COMPATIBILIDAD URB. Y USO DE SUELO	10	3082,00
CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN Y VACANCIA		
CONSTANCIAS VARIAS	4	2390,00
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS VARIOS	5	59312,00
AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES	17	11873,00
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y RELOTIFICACIONES.		
ALINEAMIENTO Y NO. OFICIALES	147	83292,00
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO		
TOTAL DE PERMISOS:	331	
TOTAL DE ENTRADAS:		768861,34

**INFORME DE ENTRADAS A FINANZAS Y TESORERÍA POR PERMISOS VARIOS
EXPEDIDOS EN EL DEPTO. DE DES. URBANO, ADSCRITO A LA DIR. DE OBRAS
PÚBLICAS EN EL MES DE MARZO DEL 2020.**

PERMISOS VARIOS	PERMISOS EXPEDIDOS	TOTAL \$
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	80	432934,98
PERMISOS VARIOS	120	178741,05
CONTRATOS DE DRENAJE	1	595,00
CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE OBRA	8	4718,00
COMPATIBILIDAD URB. Y USO DE SUELO	28	8652,00
CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN Y VACANCIA		
CONSTANCIAS VARIAS	14	6634,00
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS VARIOS	4	85910,00
AUTORIZACIÓN DE SUBDIVISIONES	12	54436,00
AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y RELOTIFICACIONES.		
ALINEAMIENTO Y NO. OFICIALES	100	32528,00
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO		
TOTAL DE PERMISOS:	367	
TOTAL DE ENTRADAS:		805149,03

INFORME SEMANAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
	Alinimio y No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	43 ciudadanos	70%	
	Licencias de Construcción							
	permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	8 ciudadanos y empresas	80%	
	permisos menores a los 45 metros							
	permisos menores a los 45 metros	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	16 ciudadanos	60%	
	Fusion, Subdivicion y Anuncios							
	el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	4 ciudadanos	85%	
	Uso de suelo							
	compatibilidad urbanistica	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	5 ciudadanos	60%	
	Conexión de Tubería							
	Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	7 ciudadanos	90%	
	Constancias Varias							
	constancia de funcionamiento	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos	0%	
	Permisos para anuncios							
	anuncios de publicidad	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	0 empresas	0%	

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
Apartir del 13 al 16 Enero 2020	PENDIENTE TRABAJOS DE COMPACTACIÓN EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	50%	EN ESPERA DE RESULTADO PRUEBAS DE LABORATORIO.
	CAMBIO DE PIEZAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	83%	FONDO MINERO
	TRABAJO DE CATALOGO CONCLUIDOS EN CANAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	32,727	99%	LUNES 20 DE ENERO REANUDA LABORES.
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	70%	TRABAJO DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO FONDO MINERO, PARA CONTINUAR.
	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS POR FALTA DE PAGO.
	SE TRABAJA EN INSTALACIÓN ELECTRICA EXTERIOR DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	90%	FONDO MINERO
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO, TRABAJOS DETENIDOS POR FALTA DE PAGO.
	SE TRABAJA EN BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	85%	FONDO MINERO
	TRABAJO DE CATALOGO CONCLUIDOS EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZAC.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	2,085	100%	FONDO MINERO. PENDIENTE INAUGURACIÓN, EN ESPERA DE QUE TERMINEN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE OTRO CONTRATO.
	SE TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN DE BARRA DE CAFETERIA EN CENTRO SOCIAL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	FONDO MINERO
	TRABAJO DE CATALOGO CONCLUIDOS PARA DOMOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LÓPEZ VELARDE, COMUNIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO) FRESNILLO, ZAC.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	78	99%	FONDO MINERO. SE TRABAJA EN AMPLAICIÓN DE METAS PARA AJUSTAR MONTO CONTRATADO (SE PONDRÁN GRADAS)
	POR EMPEZAR TRABAJOS DE PINTURA EN BARANDAL DEL PUENTE EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	4,703	90%	RECURSO EXTRAORDINARIO, TRABAJOS DETENIDOS POR FALTA DE RECURSO.
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO								
	DESARROLLO DE OCHO DRENAJES EN DIVERSAS CALLES Y COMUNIDADES DE FRESNILLO	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD VARELA RICO DESDE CHEDRAUI HASTA CENTRO DE CONVENCIONES ABARCANDO EJES CENTRALES.	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	INVERSIÓN DE 5 MILLONES GASTO CORRIENTE.
	NUEVE SERVICIOS ATENDIDOS CON CAMIÓN VACALL	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	LEVANTAMEINTO EN AVENIDA DEL SOL (4 DIAS)	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	LEVANTAMIENTO EN BOULEVARD VARELA RICO PRIMERA ETAPA (UN DIA)	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
	Alinimientto y No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	43 ciudadanos	70%	
	Licencias de Construcción							
	permisos mayores a los 45 m, y prorroas y prorroas de licencias	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	8 ciudadanos y empresas	80%	
	permisos menores a los 45 metros							
	permisos menores a los 45 metros	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	16 ciudadanos	60%	
	Fusion, Subdivicion y Anuncios							
	el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	4 ciudadanos	85%	
	Uso de suelo							
	compatibilidad urbanistica	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	5 ciudadanos	60%	
	Conexión de Tubería							
	Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	7 ciudadanos	90%	
	Constancias Varias							
	constancia de funcionamiento	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos	0%	
	Permisos para anuncios							
	anuncios de publicidad	13-ene	16-ene	Ayuntamiento	Municipal	0 empresas	0%	
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS								
	PROYECTO PLAZA CONCEPTUALIZADO A LA HACIENDA EN COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS	13 enero 2020	16 enero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
Apartir del 04 al 07 Febrero 2020	TRABAJO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	60%	PARA LUNES 10 DE FEBRERO COMIENZA COLADO DE CONCRETO.
	CAMBIO DE PIEZAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	83%	FONDO MINERO
	TRABAJO DE CATALOGO CONCLUIDOS EN CANAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	32,727	99%	SE TRABAJA EN EXCAVACIONES PARA MURO (TRABAJO ATÍPICO)
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	70%	TRABAJO DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO FONDO MINERO, PARA CONTINUAR.
	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJO DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO
	CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE PORTONES DE ACCESO E INSTALACIÓN ELECTRICA INTERIOR DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA LAGUNILLA, FRESNILLO, ZACATECAS.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	92%	FONDO MINERO (QUEDA PENDIENTE LA COLOCACIÓN DE PISO EN INTERIOR E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EXTERIOR. ASI COMO INSTALACIÓN DE CISTERNA).
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO, TRABAJO DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO
	SE TRABAJA EN BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	85%	FONDO MINERO
	TRABAJO DE CATALOGO CONCLUIDOS EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZAC.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	2,085	100%	FONDO MINERO. PENDIENTE INAUGURACIÓN, EN ESPERA DE QUE TERMINEN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE OTRO
	SE TRABAJA EN COLOCACIÓN DE VITRALES Y FORRADO DE AZULEJO EN BARRAS DE AREA DE CAFETERIA EN CENTRO SOCIAL DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	FONDO MINERO
	TRABAJO DE CATALOGO CONCLUIDOS PARA DOMOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LÓPEZ VELARDE, COMUNIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO) FRESNILLO, ZAC.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	78	100%	FONDO MINERO
	REHABILITACIÓN DEL PUENTE EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZACATECAS.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	4,703	90%	GASTO CORRIENTE 2019

	REHABILITACIÓN DE FACHADA EN LAS CALLES SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y 1 DE MAYO, COLONIA CENTRO (PRIMERA ETAPA) UBICACIÓN CENTRO HISTÓRICO.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	196538	95%	GASTO CORRIENTE 2019
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FÍSICO								
A partir del 04 al 07 Febrero 2020	DESASOLVE DE TRECE DRENAJES EN: 1.- CALLE COBRE, COL REAL DE FRESNILLO. 2.- CALLE CHABACANOS, COL ARBOLEDAS. 3.- CALLE MANUEL M. PONCE, COL. OLIVAR. 4.- CALLE CRUZ ROJA, COL MARAVILLAS, 5.- CALLE MORELOS, COL CENTRO 6.- CALLE 2 DE ABRIL, COL. BARRIO ALTO. 7.- CALLE STATUTO JURIDICO, COL. FOVISSTE 8.- COL. INDECO, MODULO 42 9.- CALLE CILINDREROS, COL. FCO GOYTIA. 10.- CALLE VETA GRANDE, COL. GÓMEZ HADA 11.- CALLE CEDRO, COL. ARBOLEDAS 12.- CALLE MECÁNICOS, COL. SAN JOAQUÍN. 13.- CALLE SALVADOR ALLENDE COL. EMILIANO ZAPATA	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJO DE BACHEO: 1.- (14) baches en calle Honduras y Primera de Quevedo 2.- (27) baches en Lateral Boulevard Varela Rico 3.- (27) baches en Lateral Boulevard Varela Rico 4.- (26) baches en Lateral Boulevard Varela Rico 5.- Fue preparar zanja para bacheo hidráulico en calle Moctezuma y corte de zanja para drenaje en Avenida Emiliano Zapata.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	SEIS SERVICIOS ATENDIDOS CON CAMIÓN VACALL: 1.- LIMPIEZA LINEA GENERAL EL LA COMUNIDAD PARDILLO 3 2.- LIMPIEZA PILAS DE TRATAMIENTO COMUNIDAD PARDILLO 3 3.-DESASOLVE LINEA GENERAL CALLE SUAVE PATRIA 4.-DESASOLVE LINEA GENERAL CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ 5.-REVISIÓN DE LINEA GENERAL EN LA AV. ENRIQUE ESTRADA 6.- DESASOLVE DE LODO QUE AFECTA DE LA LINEA GENERAL DE LA COMUNIDAD DEL MEZQUITE.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL ALAMITO	04 febrero 2020	04 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE PATILLOS, COL. FRANCISCO GOYTIA, FRESNILLO.	06 febrero 2020	06 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	SE PRESTÓ LA CAMIONETA A OTRA ÁREA.	07 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS								
	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN C. IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD LABOR DE SANTA BARBARA.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN C. NIÑO ARTILLERO Y FCO. I. MADERO COMUNIDAD MEXICO NUEVO.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN C. DE LA ESCUELA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN C. REVOLUCIÓN COMUNIDAD EL SALTO.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN C. TELESECUNDARIA COMUNIDAD DE PLENITUD.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	

	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GENARO BORREGO COMUNIDAD NUEVO DIA.	04 febrero 2020	07 febrero 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
	Alinimientto y No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	04-feb	06-feb	Ayuntamiento	Municipal	10 ciudadanos	80%	
	Licencias de Construcción							
	permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	04-feb	06-feb	Ayuntamiento	Municipal	8 ciudadanos y empresas	90%	
	permisos menores a los 45 metros							
	permisos menores a los 45 metros	04-feb	06-feb	Ayuntamiento	Municipal	15 ciudadanos	60%	
	Fusion, Subdivicion y Anuncios							
	el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes	04-feb	06-feb	Ayuntamiento	Municipal	6 ciudadanos	85%	
	Uso de suelo							
	compatibilidad urbanística	04-feb	06-feb	Ayuntamiento	Municipal	6 ciudadanos	60%	
	Conexión de Tubería							
	Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	04-feb	06-feb	Ayuntamiento	Municipal	2 ciudadanos	90%	
	Constancias Varias							
	constancia de funcionamiento	04-feb	06-feb	Ayuntamiento	Municipal	0 ciudadanos	0%	
	Permisos para anuncios							
	anuncios de publicidad	04-feb	06-feb	Ayuntamiento	Municipal	empresas	0%	

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
Apartir del 09 al 13 Marzo 2020	TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	90%	OBRA EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS Y CAMBIO DE PIEZAS PARA MEJORAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL VALLE Y MIGUEL HIDALGO (SECTOR 1). LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	87%	FONDO MINERO
	TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN CANAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	32,727	100%	OBRA TERMINADA
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	70%	TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO FONDO MINERO, PARA CONTINUAR. EN TRÁMITE DE PAGO ESTIMACIÓN 3.
	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO.
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO, TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO
	SE TRABAJA EN CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA, OBRAS DE DRENAJE EN CALLE QUE CONECTA A LAS COLONIAS LAS HACIENDAS Y FRANCISCO VILLA. EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	87%	FONDO MINERO
	TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZAC.	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	2,085	100%	FONDO MINERO. PENDIENTE INAUGURACIÓN, EN ESPERA DE QUE TERMINEN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE OTRO CONTRATO.

FECHA TENTATIVA
DE
INAUGURACIÓN
05 MARZO 2020

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO								
Apartir del 09 al 13 Marzo 2020	TRABAJO DE AREA DRENAJEROS EN: 1. CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, COL. FCO. VILLA. 2. AV. BALCONES, ESQUINA ARCO. 3. CALLE TORMENTA NO. 30, COL. POLVADERAS. 4. COLOCACIÓN DE 27 ML DE TUBERIA PVC 8" BOULEVARD VARELA RICO. 5. DESPATE DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN C. TLALTENANGO, A UN COSTADO DE TINDA SAMS.	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJO DE BACHEO: 1. CAMBIO TAPADERA DE REGISTRO Y BROCAL EN CALLE MEMBRILLO. 2. TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y NIVELACIÓN EN BOULEVARD VARELA RICO. 3. BACHEO ASFALTICO EN CALLES CALZADA PLATEROS AV. PLATEROS Y AQUILES SERDAN. 4. BACHEO HIDRÁULICO EN C. LOMAS DE VALENCIANA COL. LOMAS DE PATEROS. 5. CORTE ZANJA PARA CAMBIO DE TUBERIA EN C. PEDRO RUIZ GONZALEZ COL. VENUSTIANO CARRANZA. 6. BACHEO HIDRAULICO EN CALLE 2DA DE OAXACA, ZONA CENTRO. 7. BACHEO HIDRAULICO EN C. 4 DE OCTUBRE, C. JOAQUIN ARRIETA, COL. FCO. VILLA. 8. REPOSICIÓN DE 30 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE DE PVC DE 12" EN COMUNIDAD DE PALMIRA. 9. CORTE DE ZANJA EN C. SIERRA DE VALDECAÑAS.	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	SERVICIOS ATENDIDOS CON CAMIÓN VACALL: 1. LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN COL. LAS AVES CALLE BUHOS. 2. LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN COL. LAS AVES CALLE PAVORREALES. 3. LIMPIEZA DE REGISTROS EN FRACC. LAS HACIENDAS, CALLE HACIENDA SANTA CRUZ. 4. LIMPIEZA DE REGISTROS Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE ESTRADA, COMUNIDAD DE MENDOZA. 5. LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN COMUNIDAD DE VALDECAÑAS. 6. LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN COMUNIDAD PALMIRA. 7. LIMPIEZA FOSA SEPTICA EN C. PROLONGACIÓN GANDI, COL. NUEVA ALIANZA.	09 Marzo 2020	13Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN COMUNIDAD DE PAJARES, FRESNILLO, ZAC.	12 Marzo 2020	12 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LATERAL BOULEVARD VARELA RICO.	13 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS								
	Proyecto terminado de pavimentación calle Tlaltenango	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	

Proyecto terminado de pavimentación calle Jacobo Quirino	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
Aoyo de 3 proyectos a la vivienda	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
Apoyos de revisión de 4 trámites de subdivisión	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
Apoyo de revisión de 12 expedientes para licencia de construcción Y 2 dictámenes estructurales	09 Marzo 2020	13 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO							
Alinimient y No. oficial							
Determina el numero ofical del inmueble	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	26 ciudadanos	80%	
Licencias de Construcción							
permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	17 ciudadanos y empresas	95%	
permisos menores a los 45 metros							
permisos menores a los 45 metros	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	14 ciudadanos	80%	
Fusion, Subdivicion y Anuncios							
el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	2 ciudadanos	50%	
Uso de suelo							
compatibilidad urbanistica	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	6 ciudadanos	70%	
Conexión de Tubería							
Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	3 ciudadanos	75%	
Constancias Varias							
constancia de funcionamiento	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	4 ciudadanos	70%	
Permisos para anuncios							
anuncios de publicidad			Ayuntamiento	Municipal	0 empresas	0%	

INFORME SEMANAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
	Alinimio y No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	26 ciudadanos	80%	
	Licencias de Construcción							
	permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	17 ciudadanos y empresas	95%	
	permisos menores a los 45 metros							
	permisos menores a los 45 metros	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	14 ciudadanos	80%	
	Fusion, Subdivicion y Anuncios							
	el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	2 ciudadanos	50%	
	Uso de suelo							
	compatibilidad urbanistica	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	6 ciudadanos	70%	
	Conexión de Tubería							
	Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	3 ciudadanos	75%	
	Constancias Varias							
	constancia de funcionamiento	09-mar	12-mar	Ayuntamiento	Municipal	4 ciudadanos	70%	
	Permisos para anuncios							
	anuncios de publicidad			Ayuntamiento	Municipal	0 empresas	0%	

INFORME SEMANAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Periodo	Actividad	Fecha de inicio de actividad	Fecha de término	Comunidad/ Cabecera/ Ayuntamiento	Coordinación	Número de beneficiarios de la actividad (impacto)	Status al final de la semana	Observaciones
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA								
Apartir del 23 al 27 Marzo 2020	TRABAJOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PREPARATORIA RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA.	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	90%	OBRA EN PROCESO
	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS Y CAMBIO DE PIEZAS PARA MEJORAR LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DEL VALLE Y MIGUEL HIDALGO (SECTOR 1). LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SECTORIZACIONES MEDIANTE PUNTOS DE ALIMENTACIÓN Y DOS PUNTOS DE PRESIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE LA RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE AUMENTO DE CAPACIDAD DE BOMBEO.	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	125,304	87%	FONDO MINERO
	TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN CANAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON UNA LONGITUD DE 180.00 ML, EN LA COLONIA EL VERGEL, FRESNILLO, ZACATECAS.	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	32,727	100%	OBRA TERMINADA. LISTA PARA INAUGURAR
	COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUENTE HASTA ACCESO PRINCIPAL A COMUNIDAD EN CALLE LÓPEZ MATEOS, COMUNIDAD DE CARRILLO.	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	1,088	70%	TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE PAGO FONDO MINERO, PARA CONTINUAR.
	SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EN LOS POZOS 15 Y 16 E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZO 17 SISTEMA PARDILLO; Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE EN REBOMBEO 5, POZO 3 Y POZO 5 SISTEMA CARRILLO E INSTALACION DE CAPACITORES EN POZOS 3, 8 Y 10 SISTEMA CARRILLO.	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	122,249	80%	FONDO MINERO. TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO.
	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA EN LA PUESTA EN MARCHA Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 7 SECTORES HIDRÁULICOS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	120,944	70%	FONDO MINERO, TRABAJOS DETENIDOS EN ESPERA DE RECURSO FONDO MINERO
	SE TRABAJA EN BACHEO ASFÁLTICO EN AV. DOCTORES, COLONIA FRANCISCO VILLA, FRESNILLO, ZAC.	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	93%	FONDO MINERO
	REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD J. VARELA RICO CUERPO "A", FRESNILLO, ZAC. (PRIMERA ETAPA).	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	98%	GASTO CORRIENTE 2020

	PUENTE VEHICULAR LOCALIZADO EN ARROYO PRIETO, FALTA COLOCAR PARAPETO Y EN LO QUE FRAGUA LA LOSA QUITAR CIMBRA Y RELLENAR DERIVACIONES DE AGUAS NEGRAS.	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	95%	GASTO CORRIENTE 2020
	TRABAJOS DE CATALOGO CONCLUIDOS EN PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE), FRESNILLO, ZAC.	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	2,085	100%	FONDO MINERO. PENDIENTE INAUGURACIÓN, EN ESPERA DE QUE TERMINEN PAVIMENTO HIDRÁULICO DE OTRO CONTRATO.
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO FISICO								
Apartir del 20 al 26 Marzo 2020	TRABAJOS DE AREA DRENAJEROS EN: (1) SONDEO EN LINEA GRAL. DE DREANAJE Y CAMBIO DE TAPAS DE REGISTRO EN CALLE SAN NICOLAS Y H. DE CORRALEJO, COL. LAS AMERICAS. (2) SOLUCIÓN A TIRADERO DE AGUAS NEGRAS Y SONDEO A LINEA GRAL. DE DRENAJE EN PRIVADA SANTA MARIA FRACC. SAN JAVIER. (3) CAMBIO DE TUBERIA PVC 12" EN LA COMUNIDAD PALMIRA. (4) SONDEO Y DESTAPE DE LINEA GRAL. DE DRENAJE EN AV. ENRIQUE ESTRADA. (5) CAMBIO DE TUBERIA PVC 6" EN COL. INDECO MODULO 45 B. (6) SONDEO PARA DESTAPE DE LINEA GRAL. DE DRENAJE EN PASEO DEL PEREGRINO. (7) SONDEO PARA DESTAPE DE EN LINEA GRAL. DE DRENAJE EN FRACC. GONZALEZ ORTEGA C. 1858. (8) SONDEO PARA DESTAPE DE LINEA GRAL. DE DRENAJE EN C. LIMONES COL. ARBOLEDAS. (9) LIMPIEZA DE CUATRO POZOS DE VISITA Y DESTAPE DE LINEA GENERAL EN CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER.	20 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	TRABAJOS DE BACHEO: (1) BACHEO ASFÁLTICO EN C. MARGARITAS, C. DIEGO RIVERA Y C. VIOLETAS DE FRESNILLO. (2) LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN C. 2 DA DE OAXACA, C. 4 DE OCTUBRE Y C. JOAQUIN ARRIETA. (3) BACHEO ASFÁLTICO EN AV. DE LOS MAESTROS FRACC. MURALISTAS. (4) LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COL. FRANCISCO VILLA. (5) BACHEO ASFÁLTICO EN AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE BUGAMBILIAS. (6) BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE MARGARITASY CALLE DIEGO RIVERA. (7) TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL PUENTE EL JOROBADO HACIA COMUNIDAD DEL CUERVO Y LOS ROSALES.	20 Marzo 2020	26 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	

	SUSPENDIDOS SERVICIOS ATENDIDOS CON CAMIÓN VACALL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN REPARACIÓN.	20 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	0%	
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EN LATERAL BOULEVARD VARELA RICO.	25 Marzo 2020	25 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	NO HUBO VEHICULO	24 Marzo 2020	24 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	0%	
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS								
	PROYECTO DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PATILLOS	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	PROYECTO PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE COMUNIDAD SAN GABRIEL	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	PROYECTO PAVIMENTACIÓN CALLE LÓPEZ MATEOS COMUNIDAD ERÉNDIRA	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	Apoyos de revisión de 3 trámites de subdivisión	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
	Apoyo de revisión de 13 expedientes para licencia de construcción	23 Marzo 2020	27 Marzo 2020	Ayuntamiento	Municipal	N/A	100%	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO								
	Alinimientto y No. oficial							
	Determina el numero ofical del inmueble	23-mar	26-mar	Ayuntamiento	Municipal	9 ciudadanos	90%	
	Licencias de Construcción							
	permisos mayores a los 45 m, y prorrogas y prorrogas de licencias	23-mar	26-mar	Ayuntamiento	Municipal	19 ciudadanos y empresas	95%	
	permisos menores a los 45 metros							
	permisos menores a los 45 metros	23-mar	26-mar	Ayuntamiento	Municipal	22 ciudadanos	85%	
	Fusion, Subdivicion y Anuncios							
	el conjunto de dos o mas predios, y el desmenbramiento de un predio en dos o mas lotes	23-mar	26-mar	Ayuntamiento	Municipal	5 ciudadanoS	70%	
	Uso de suelo							
	compatibilidad urbanistica	23-mar	26-mar	Ayuntamiento	Municipal	5 ciudadanos	80%	
	Conexión de Tubería							
	Conexión de Tubería, cambio de drenaje o conexión de agua potable	23-mar	26-mar	Ayuntamiento	Municipal	1 ciudadanos	80%	
	Constancias Varias							
	constancia de funcionamiento	23-mar	26-mar	Ayuntamiento	Municipal	1 ciudadanos	75%	