



LAMPARAS	BALASTRO	FOTOCELDA
----------	----------	-----------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



ACTIVIDADES
SE REVISARON 20 LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LAS CATARINAS, 7
SE INSTALARON DOS FAROLES DE 175 ADM
SE REACOMODARON TENIAN FALSOS CONTACTOS.
SE INSTALO BASE Y FOTOCELDA PORQUE NO FUNCIONABA.
LAMPARA QUEMADA.
SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES A PODAR UN PINO EN SUS LAMPARA QUEDANDO FUNCIONANDO.
SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA POR CAERSE.
LAMPARA QUEDO EN FUNCION.
SE ARREGLARON 15 LAMPARAS, 4 SALIERON QUEMADAS, 1 PRENDIO UN
SE INSTALARON 5 POSTES METALICOS DE 8 METROS.
SE OCUPAN 6 BALASTROS Y FOCOS DE 175.
SE REVISARON 8 LAMPARAS, 4 FALSOS CONTACTOS, 2 LAMPARAS
SE ALIMENTARON 4 POSTES DEL PASEO DEL MINERAL
LAMPARA QUEDO EN FUNCION
SE REACOMODO LAMPARA LED
LAMPARA QUEDO EN FUNCION
LAMPARA QUEDO EN FUNCION
SE INSTALO 95 MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6 Y 1 BASE
SE INSTALARON 2 LAMPARAS QUE SE HABIAN CAIDO, Y SE ARREGLARON 3
SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS CUALES LAS MISMAS 8 TENIAN
LED. Y SE INSTALO UN POSTE Y 12 METROS DE CABLE QUEDANDO EN
SE REVISARON 18 LUMINARIAS DE LAS CUALES 5 FUERON FALSOS
LAMPARA QUEDO EN FUNCION
SE REACOMODO LAMPARA
MUFA COMETIDA. SE DIO APOYO A RECONECTAR LA COMETIDA DEL LED. SE CAMBIO LAMPARA LED DE 100 WATSS
LAMPARA QUEDO EN FUNCION
SE REACOMODO LAMPARA QUE SE CAYO.
1 FALSO CONTACTO Y UNA LAMPARA
SE REVISARON EL AREA DEL BOULEVARD LA ESTACION, POSTE POR POSTE Y SE
SE REVISARON 12 LUMINARIAS, 7 FALSOS CONTACTOS Y 5 LUMINARIAS
FAROL Y BALASTRO EN FUNCION, LED CABLE DAÑADO. LAMPARA LES DE 50 LED. SE CAMBIO LAMPARA OBIS POR UNA DE LED, QUEDANDO EN
SE INSTALARON 2 LAMPARAS SOLARES
SE ENCONTRO CORTO EN NEUTROM QUEDANDO FUNCIONANDO NORMAL

	SE ENDEZARON LAMPARAS SALIDA A ZACATECAS.
	SE ACOMODAN 3 LAMPARAS LADEADAS, QUEDANDO EN FUNCION.
	SE REACOMODO LAMPARA.
	SE RETIRO TABLERO DE CONTACTOS QUE ES APOYO PARA LOCALS DE
	SE REACOMODO LUMINARIA Y UNA LAMPARA QUEMADA.
	SE REVISARON 26 LUMINARIAS DE LAS CUALES 13 SE ENCUENTRAN
	SE ARREGLO LAMPARA DE LA ESCUELA SE DEJO DIRECTA Y OTRA.
	SE ACOMODARON 8 LAMPARAS LED EN EL BOULEVARD SALIDA A
	LED. SE INSTALO LAMPARA, CABLE DE ALIMENTACION, BASE,
	SE REACOMODO LAMPARA
	LED. SE INSTALO LAMPARA, CABLE DE ALIMENTACION, BASE,
	LED. SE INSTALARON 9 LAMPARAS CON SU ALIMENTACION, BRAZOS Y
	SE ARREGLO UN CORTO QUE SE ENCONTRABA EN LA CAFETERIA Y EN
	LAMPARA EN FUNCION.
	LAMPARA EN FUNCION.
	LAMPARA EN FUNCION
	LAMPARA EN FUNCION
	1 LAMPARA QUEMADA Y 1 LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REVISARON 5 LAMPARAS Y LAS MISMAS TENIAN FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLARON 7 FALSOS CONTACTOS Y 1 LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA EN FUNCION
	SE LE INSTALO PASTILLAS DE 30 AMP DE MEDIO USO Y SOLO LE PUSIERON
	SE CAMBIARON 5 LAMPARAS LED 1/2 DIRECTAS. GARANTIA
	LAMPARA EN FUNCION
	SE REPARARON 2 FALSOS CONTACTOS EN LA CALLE
	SE ARREGLARON 5 FALSOS CONTACTOS Y 1 LAMPARA DAÑADA.
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO.
	SE DIO APOYO AL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES A APODAR ARBOLES.
	SE REVISARON 6 LAMPARAS DE LAS CUALES 3 TENIAN FALSO CONTACTO
	SE ARREGLARON 14 FALSOS CONTACTOS Y 16 LAMPARAS SE
	ISTALARON 5 LED. (GARANTIA) Y SE ARREGLO UN FALSO CONTACTO Y SE
	LED.
	LED.
	TENIAN FOCOS DAÑADOS, QUEDO LAMPARAS EN FUNCION.
	SE RETIRARON 2 LAMPARAS Y CABLE DE ALIMENTACION 30 MTS.
	NO CONTESTA EL CEL Y NO COINCIDE EL NUMERO DE LA CASA.

	SE OCUPA ESCALERA
	LAMPARA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
	LAS 2 LAMPARAS SE ENCUENTRAN QUEMADAS.
	CALLE ESPERANZA NO 14, CALLE MANUEL ESQ. FELIPE DE JESUS. SE CAMBIARON TERMINALES A BASE SOQUET. QUEDO FUNCIONANDO.
	SE REVISARON VARIAS LAMPARAS SUBURBANAS 11, FALTA EL CAMBIO
	SE RETIRO CENTRO DE CARGA.
	SE PRESTARON 3 LAMPARAS DE LED DE 200 W EN EL PALEQUE DE LA LED. SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W EN PENSION DE LA CALLE LED. SE INSTALO 2 LAMPARAS LED EN EL DOMO.
	LED. SE INSTALARON 4 LAMPARAS LED EN EL DOMO.
	SE REVISARON 6 LAMPARAS LED, DE LAS CUALES 5 TENIAN FALSO
	LAMPARA QUEMADA.
	LED. Y 1 LAMPARA DE 150 W. A PRESTAMO DE LA IGLESIA Y CABLE. SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES 6 PRESENTARON FALSO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LED. Y SUS BRAZOS, SE CABLEARON LOS POSTES Y BRAZOS.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE REVISARON 21 LAMPARAS DE LAS CUALES 7 TIENEN FALSO CONTACTO. LAMPARA FUNCIONANDO FRENTE AL NO 113
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE ARREGLO CORTO EN REGISTRO, QUEDANDO EN FUNCION TODA LA
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE DIO APOYO A TRANSITO SE REACOMODO SEMAFOROS.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABLES DANADOS, LINEAS CAMBIADAS, QUEDANDO EN

	SE PONENE EN FUNCION 6 LAMPARAS DE 3 POSTES SOBRE EL
	CABLE REVENTADO SE REACOMODA
	SE ENCONTRO CORTO EN LINEA DE ALIMENTACION
	LED.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REVISARON 19 LUMINARIAS DE LAS CUALES 13 TENIAN FALSO
	CABLE DAÑADO, LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION
	SE REVISARON 4 LUMINARIAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS TENIAN FALSO
	4 LAMPARA FUNCIONANDO FRENTE AL 213 Y 1 LAMPARA SE ENCUENTRA
	SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA PODAR ARBOLES Y
	SE ARREGLO UN FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLARON 3 LAMPARAS Y QUEDARON EN FUNCION. Y 2 MAS
	SE DIO RECORRIDO Y SE DETECTA UN ACCIDENTE EN EL BOULEVARD
	SE REVISAN DOS POSTES CON 2 LAMPARAS CADA UNO Y SE PONE EN
	SE QUITA BRAZO PARA VER FALSO EN LA LAMPARA.
	SE REPARO CORTO DONDE TUMBARON UN POSTE.
	SE QUITO CENTRO DE CARGA Y SE ABRE REGISTRO Y CORTAR
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE INSTALO FUSIBLE DE 2 AM DEL AREA ESQUINACON PATILLOS
	SE REVISARON 12 LAMPARAS DE LAS CUALES TENIAN FALSO CONTACTO 6 Y
	SE PONE DIRECTA LA LAMPARA Y QUEDA EN FUNCION.
	SE ARREGLAN DOS LAMPARAS QUE TENIAN FALSO CONTACTO.
	SE ENDEREZAN LAMPARAS EN EL BOULEVARD
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REVISO POSTE Y LAMPARAS. QUEDADO ARREGLADO. FALTA UNA
	SE REVISARON 25 LUMINARIAS DE LAS CUALES 8 TENIAN FALSO
	SE REVISARON 6 LAMPARAS DE LAS CUALES 3 TENIAN FALSO CONTACTO
	SE CAMBIARON 2 LAMPARAS LED. FALTAN 6 LAMPARAS DEL LADO DE
	LAMPARA QUE SE CAYO, SE REINSTALO EN EL DOMICILIO
	LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION.
	LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION. CABLES DAÑADOS EN REGISTRO.
	QUEDA EN FUNCION
	SE REVISARON 18 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 TENIAN FALSO
	SE REPARARON 2 LAMPARAS
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO.
	SE REVISARON 6 LAMPARAS DE LAS CUALES 5 TENIAN FALSO CONTACTO
	SE REVISARON 3 LAMPARAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS SE

	SE REVISARON 4 LUMINARIAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS 4 TENIAN
	SE RECOGIO UN TRANSFORMADOR DEL MONUMENTO A LA BANDERAY
	LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	1 LAMPARA QUEMADA, 1 LAMPARA FRENTE AL NO 15 CABLES DAÑADOS.
	LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION.
	LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION.
	SE INTALARON 17 LAMPARAS LED DE GARANTIA.
	LAMPARA QUEDA EN FUNCION
	LAMPARA QUEDA EN FUNCION
	LED. GARANTIA POR EL CONTRATISTA
	SE DIO EL APOYO AL BATAILLON CAMBIANDO 10 FOCOS DE 30 WATTS
	SE REVISARON 19 LUMINARIAS DE LAS CUALES 17 SE REACOMODARON.
	LAMPARA QUEMADA
	LAMPARA QUEMADA
	SE OCUPA MATERIAL. 12 FOCOS DE 100 WATTS Y 12 BALASTROS DE 100
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA.
	SE NECESITA LA REPARACION DE DOS FAROLES Y 1 LAMPARA DE LED
	LED. Y SE INSTALO POSTE Y CABLE DE ALIMENTACION.
	1 LAMPARA QUEMADA.
	3 LAMPARAS QUEMADAS. 1 FRENTE AL 199. 1 FRENTE AL 223. 1 FRENTE
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FOTOCELDA DAÑADA. QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE CABLEO POSTE, QUEDANDO EN FUNCION LAS DOS LUMINARIAS.
	CABLES CORTADOS. LAMPARA FUNCIONANDO.

	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE RETIRO CABLE PARA ALIMENTAR 2 LAMPARAS Y SE CAMBIO UNA
	2 FALSO CONTACTO FALTA BASE Y FOTOCELDA, 1 LAMPARA PRENDIDA
	LED, SE QUITARON 2 LAMPARAS SUB URBANAS CON BRAZO Y SE PUSIERON
	LED.
	LAMPARAS QUEDANDO FUNCIONANDO, SE OCUPA 30 MTS DE
	SE RECONECTARON CABLES
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE CAMBIO BALASTRO LED DE 150 WATTS
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE RETIRAN 6 LAMPARAS OV15 SOLARES, LOS PARALELOS.
	SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 8 SE ENCUENTRAN
	SE CHECARON 7 LUMINARIAS DE LAS CUALES 5 LAMPARAS SE
	SE CHECARON 15 LUMINARIAS Y SALIERON 8 QUEMADAS Y 8 FALSOS
	SE REVISARON 40 LUMINARIAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS 40 ESTAN
	SE REVISARON 10 LUMINARIAS, DE LAS CUALES 10 SON FALSOS
	SE REVISARON 3 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 SE ENCUENTRAN
	SE REVISARON 17 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 15 SE ENCUENTRAN
	LUMINARIA FUNCIONANDO. SE RECONECTO COMETIDA Y LAMPARAS
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LED.
	LED.
	SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES A PODAR PINOS
	LED, Y 3 DE MEDIO USO. EN TOTAL FUERON 11 LUMINARIAS.
	SE CAMBIO BASE DE MEDIDOR RECALENTADO EN LA ESCUELA DE
	CABLES DAÑADOS EN LINEA DE ALIMENTACION.
	SE REVISARON 10 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 TENIAN FALSO
	SE LE DIO APOYO A TRANSITO A PRENDER SEMAFOROS.
	SE CAMBAIRON VARIAS FOTOCELDAS DE LAMPARAS PRENDIDAS DEL NO.
	SE REVISARON 2 LAMPARAS LED. TENIAN FALSO CONTACTOM
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA LADEADA
	SE REVISARON 29 LUMINARIAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS TENIAN CABLES DAÑADOS EN REGISTRO.
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.

	SE REACOMODO LUMINARIA
	SE REACOMODARON DOS LUMINARIAS
	CABLES REVENTADOS, LAMPARAS CAIDA EN MONUMENTO LAGUNILLA FOCO DAÑADO, FOTOCILDA DAÑADA Y BALASTRO DAÑADO.
	SE CAMBIO FUSIBLE DAÑADO. DEJANDO LAS AREAS EN FUNCION.
	SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS
	SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 12 PRESENTABAN
	SE INSTALARON 2 FOCO V/S 150 Y FALTARON 9 FOCOS POR INSTALAR
	LED.
	SE RECONECTARON PUNTAS DEL FOTOCONTACTOR DAÑADOS.
	SE DIO EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.
	SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA LA PODA DE UNA
	SE REVISARON 16 LUMINARIAS DE LAS CUALES 15 TENIAN FALSO
	SE INSTALARON 12 FOCOS VS 150 Y 1 BALASTRO VS DE 150 WATSS
	SE SACO CABLE DE ALIMENTACION DE MANGUERA PARA PARCHAR
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REVISARON 12 LUMINARIAS SE REACOMODARON 10 Y 2 FALSO
	SE LEVANTA POSTE DE MADERA A LA MITAD Y SE LLEVA LA BODEGA DE LA
	SE REACOMODARON LAMPARAS QUE SE ESTABAN CAYENDO.
	SE REACOMODARON LAMPARAS DE LED.
	SE REACOMODA LAMPARA LED.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABEL DAÑADO, LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEMADA
	SE DIO MANTENIMIENTO A 38 LUMINARIAS DE LAS CUALES 3 SE
	SE REVISARON 9 LAMPARAS LED DE LAS CUALES 3 TENIAN FALSO

	2 FALSOS CONTACTOS Y 1 LAMPARA QUEMADA.
	SE RETIRO UN POSTE DE MADERA
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA QUEMADA CABLE DAÑADO, LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABLE DAÑADO EN BRAZO, QUEDO FUNCIONANDO LUMINARIA.
	LAMPARA QUEMADA
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE RECONECTO CABLES DIRECTOS YA QUE EL TERMO SE DAÑO, QUEDANDO
	CABLE DAÑADO, LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REACOMODO LAMPARA, QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO. SE ENCONTRO CORTO EN POSTE QUEDANDO LAMPARA
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO Y SE ACOMODO LAMPARA.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO.
	SE REACOMDARON 6 LAMPARAS QUE SE ENCONTRABAN LADIADAS.
	SE CAMBIARON LAS TERMINALES DE BASE SOQUET, QUEDO FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABLES DE ALIMENTACION DESCONECTADA, QUEDO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	VARIAS CALLES APAGADAS, QUEDANDO FUNCIONANDO EL AREA
	SE REVISARON 5 LUMINARIAS DE LAS CUALES 3 TENIAN FALSOS
	SE REVISARON 10 LUMINARIAS DE LAS CUALES 3 SE ENCONTRABAN CON
	LAMPARA QUEDA EN FUNCION
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS QUEDAN FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEDA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	1 LED DE 50 WATSS. SE INSTALO LAMPARA Y CABLE DE
	SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 1 TENIA FALSO, 8 SE
	SE INSTALO LAMPARA SOLAR
	SE COLOCO LAMPARA LED DE MEDIO USO A MBIO DE OV'15, OTRA
	LED
	SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 6 TENIAN FALSO

	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA, LAS DEMAS ESTAN FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	EL DELEGADO QUIERE LAMPARAS NUEVAS A CAMBIO DE 28
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE RETIRAN 3 POSTES DE LA CALLE HIDALGO Y PARRA Y SE LLEVAN A LA
	SE REvisa EL BOULEVAR QUE PENDAN LAS LAMPARAS Y NADAMAS
	SE INSTALO FOTOCELDA DE MEDIO USO EN CALLE AC. DE LA FERIA EN
	SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO LED DE 100 WATTS.
	SE REACOMODARON 2 LUMINARIAS Y 1 FALSO CONTACTO.
	SE LLEVARON 5 LUMINARIAS QUE QUIERE QUE SE LAS REPONGAN
	SE REVISARON VARIAS LAMPARAS LED. 4 LAMPARAS ESTAN QUEMADAS
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	2 LUMINARIAS QUEBARON FUNCIONANDO 2 SE ENCUENTRAN
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES 1 SE ENCUENTRA
	SE REVISARON 3 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 TENGAN FALSO CONTACTO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE INSTALO 5 TA TERMINAL A LA BASE SOQUET
	LED.
	SE REACOMODO MANGUERA Y SE REVISO LAMPARA. SE OCUPA
	LUMINARIA QUEMADA
	LUMINARIA QUEMADA
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	1 LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO Y 2 LAMPARAS SE ENCUENTRAN
	LAMPARA FUNCIONANDO.

	LAMPARAS FUNCIONANDO.
	SE CHECARON 21 LUMINARIAS DE LAS CUALES 6 SALIERON QUEMADAS.
	LED.
	SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES 5 TENIAN FALDO
	SE REVISARON VARIAS LAMPARAS LED DE LAS CUALES 3 TENIAN FALSO
	SE REVISO LAMPARAS LED, DE LA CUAL TENIA FALSO CONTACTO.
	SE REVISARON 6 LUMINARIAS DE LAS CUALES 5 TENIAN FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLARON 4 FALSOS CONTACTOS, QUE SE ENCONTRABAN
	SE REVISO LAMPARA LED. ENCONTRANDO FALSO CONTACTO.
	SE REVIARON VARIAS LASMPARAS LED DE LAS CUALES 8 TENIAN FALSO
	SE REVISARON VARIAS LAMPARAS LED.
	POSTE TUBULAR
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS FUNCIONANDO.
	SE RETIRARON CABLES NEUTRANEL QUE ALIMENTABAN REFLECTORES.
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	SE RECONECTARON 2 LAMPARAS
	LAMPARA FUNCIONANDO
	DESCONECTAR CABLE DE ALIMENTACION ACOMETIDA
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLARON 3 FALSOS CONTACTOS
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REVISARON VARIAS LAMPARAS LED.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE INSTALO 1 LAMPARA SOLAR EN EL PASEO DEL MINERAL AUN COSTADO
	SE ARRELO FALSO CONTACTO
	LAMPARA DAÑADA
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE INSTALO 1 CAMPANA DE 400 WATSS Y 3 LAMPARAS LED DE 200
	CORTO NEUTRO ENERGIZADO.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE ACOMODO LAMPARA Y SE ARREGLO 10 FALSO CONTACTO
	SOLICITA LUMINARIA NUEVA Y SE NECESITA 10 MTS DE CABLE
	SE PONE LAMPARA NUEVA EN CALLE BARRENO FRENTE AL 328 ZONA
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 WATSS EN POSTE DONDE NO EXISTIA 1 FOCO LED DAÑADO DE LA LUZ DEL CENTRO DEL JARDIN.
	SE REPARO FALSO CONTACTO
	SE REPARO FALSO CONTACTO
	FALTA LAMPARA QUE SE RETITTO POR PARTE DE A.P. FALTA REPONERLA
	SE REPARO FALSO CONTACTO
	SE REVISARON 6 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 TENIAN FALSO CONTACTO.
	NO SE ENCONTRO EL DELEGADO Y EL DE PARTICIPACION SOCIAL EL SR.
	SE INSTALO 70 MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 6. QUEDO

	SE REVISARON 26 LUMINARIAS DE LAS CUALES 20 TENIAN FALSO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEMADA
	LAMPARA QUEMADA
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE REVISARON 4 LUMINARIAS TIPO FAROL (LED) ESTAN FUNDIDAS.
	YA SE REVISO TODO LO QUE SE REQUIERE, ES EL CAMBIO DE
	LAMPRA FUNCIONANDO
	CABLE DE HP REVENTADO. LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	TUDO EL CAMELLON FUNCIONANDO.
	CABEL DANADO EN RELEVADOR, QUEDANDO EN FUNCION.
	LAMPARA LED SOLICITA CAMBIO PRENDE MUY TENUE.
	SE RETIRA POSTE CON 2 BRAZOS Y 2 LAMPARAS DE LED, PARA SU
	SE REACOMODA LAMPARA QUE ESTABA POR CAER.
	SE QUITA UNA LAMPARA DE LED DEL BOULVERAD A CARRETERA A
	LAMPARA QUEMADA.
	4 LUMINARIAS QUEMADAS.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE RETIRO POSTE CHOCADO
	SE REACOMODO LAMPARA SOLAR PORQUE SE ESTABA CAYENDO.
	SE RETIRO POSTE PARA REHABILITARLO Y SE VOLVIO A
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LUMINARIA QUEMADA.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	SE INSTALARON 2 BALASTROS DE AM. Y 2 FOCOS DE 175 ADITIVO
	DEL NUMERO 22 ESTA LUMINARIA EN FUNCION Y MAS ARRIBA DE LA
	LAMPARA QUEDO EN FUNCION.
	LAMPARA EN FUNCION.
	SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO DE LED DE 100 W. CON BRAZO
	SE NECESITO REEMPLAZOS DE LAS LAMPRAS, YA TIENEN 3 MESES, 25
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE REACOMODARON 2 LUMINARIAS.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	MANTENIMIENTO A LOS FAROLES, SE NECESITA MATERIAL DE ADITIVO
	EL DELEGADO REPORTA REPOSICION DE LAMPARAS, YA HANIAN VENIDO A

	3 OB15 Y 2 SUB URBANAS DEL JARDIN A CAMBIO.
	SE CAMBIO LAMPARA LED POR OTRA NUEVA DE 100 W. QUEDO LISTA.
	SE CAMBIO CONTACTOR Y SE INSTALO UNO DE 40 AMP TORK.
	LAMPARAS EN FUNCION.
	LAMPARA EN FUNCION.
	LAMPARA EN FUNCION.
	LAMPARA LED DE 100 WATS
	2 FALSOS ONCTACTOS EN CABLES DE ALIMENTACION DE LOS PPSTES DE
	SE CONECTO CABLES SARREADOS DE COMECION DE REGISTRO.
	SE RASTREO CORTO EN VARIOS REGISTROS. SE LOCALIZO Y QUEDO EN
	SE INSTALARON 8 METROS DE CABLE Y 2 CONTACTOS Y UN REFLECTOR 50
	CENTRO DE CARGA RECALENTADO, SE REACOMOSO Y QUEDARON
	SE LEVANTA UN POSTE PARA ARREGLAR UN CORTO, SE ARREGLO.
	LAMPARA QUEMADA
	SE INSTALO 6 LAMPARAS NUEVAS, 1 CENTRO DE CARGA, 2 PASTILLAS DE
	LAMPARA QUEMADA EN CALLE TECNOLOGICO ESQ. MECANICOS Y
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO
	FOTOCELDA DANADA, LAMPARA QUEDO DIRECTA EN FOTOCELDA
	LAMPARA SE QUDO PRENDIDA SE OCUPA FOTOCELDA Y BASE.
	SE RECONECTARON 3 LAMPARAS SOLARES, QUEDANDO EN FUNCION 1
	SE INSTALO CONTACTOR EN LA CALLE TAMAULIPAS DE 40 AMP.
	SE CAMBIO FOTOCELDA, QUEDANDO EN FUNCION.
	SE RETIRO POSTE LADEADO, BAJANDO EL PUENTE DE LA
	SE PONE CABLE NEUTRANEI EN POSTE PARA ALIMENTAR LAMPARAS
	SE COLOCA EL POSTE QUE ESTA LADEADO SE CORTA Y SE PONE EL
	SE REMPLAZARON 21 LUMINARIAS TIPO LED QUE NO FUNCIONABAN DE
	1 LAMPARA DE LED DE 50 WATSS
1	SE INSTALARON 21 LAMPARAS NUEVAS DE 50 W A CAMBIO Y 7
	NO SE ENCONTRO LAMPARA EN EL 1007 MO SALJO NADIE.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

595 765 0 13 0 40 0 0 10 0 0 4 2 366 3 87 525 0 40



ACTIVIDADES
SE INSTALARON DOS FAROLES DE 175 ADM
SE REACOMODARON TENIAN FALSOS CONTACTOS.
SE INSTALO BASE Y FOTOCELDA PORQUE NO FUNCIONARA.
LAMPARA QUEMADA.
SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES A PODAR UN PINO EN SUS LAMPARA QUEDANDO FUNCIONANDO.
SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA POR CAERSE.
LAMPARA QUEDO EN FUNCION.
SE INSTALARON 5 POSTES METALICOS DE 8 METROS.
SE OCUPAN 6 BALASTROS Y FOCOS DE 175.
SE ALIMENTARON 4 POSTES DEL PASEO DEL MINERAL.
LAMPARA QUEDO EN FUNCION
SE REACOMODO LAMPARA LED
LAMPARA QUEDO EN FUNCION
LAMPARA QUEDO EN FUNCION
SE INSTALO 95 MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CALIBRE 6 Y 1 BASE
LAMPARA QUEDO EN FUNCION
SE REACOMODO LAMPARA MUFA COMETIDA. SE DIO APOYO A RECONECTAR LA COMETIDA DEL LED. SE CAMBIO LAMPARA LED DE 100 WATSS
LAMPARA QUEDO EN FUNCION
SE REACOMODO LAMPARA QUE SE CAYO.
1 FALSO CONTACTO Y UNA LAMPARA SE REvisa EL AREA DEL BOULEVARD LA ESTACION, POSTE POR POSTE Y SE
FAROL Y BALASTRO EN FUNCION, LED CABLE DAÑADO, LAMPARA LES DE 50 LED. SE CAMBIO LAMPARA OBIS POR UNA DE LED, QUEDANDO EN
SE INSTALARON 2 LAMPARAS SOLARES
SE ENCONTRO CORTO EN NEUTROM QUEDANDO FUNCIONANDO NORMAL
SE ACOMODAN 3 LAMPARAS LADEADAS, QUEDANDO EN FUNCION.
SE REACOMODO LAMPARA.
SE RETIRO TABLERO DE CONTACTOS QUE ES APOYO PARA LOCALES DE
SE REACOMODO LUMINARIA Y UNA LAMPARA QUEMADA.
SE ARREGLO LAMPARA DE LA ESCUELA SE DEJO DIRECTA Y OTRA

	SE ACOMODARON 8 LAMPARAS LED EN EL BOULEVARD SALIDA A
	LED. SE INSTALO LAMPARA, CABLE DE ALIMENTACION, BASE,
	SE REACOMODO LAMPARA
	LED. SE INSTALO LAMPARA, CABLE DE ALIMENTACION, BASE,
	SE ARREGLO UN CORTO QUE SE ENCONTRABA EN LA CAFETERIA Y EN
	LAMPARA EN FUNCION.
	LAMPARA EN FUNCION.
	LAMPARA EN FUNCION
	1 LAMPARA QUEMADA Y 1 LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA EN FUNCION
	SE LE INSTALO PASTILLAS DE 30 AMP DE MEDIO USO Y SOLO LE PUSIERON
	LAMPARA EN FUNCION
	SE REPARARON 2 FALSOS CONTACTOS EN LA CALLE
	SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO.
	SE DIO APOYO AL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES A APODAR ARBOLES.
	LED.
	LED.
	TENIAN FOCOS DAÑADOS, QUEDO LAMPARAS EN FUNCION.
	SE RETIRARON 2 LAMPARAS Y CABLE DE ALIMENTACION 30 MTS.
	NO CONTESTA EL CEL Y NO COINCIDE EL NUMERO DE LA CASA.
	SE OCUPA ESCALERA
	LAMPARA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
	LAS 2 LAMPARAS SE ENCUENTRAN QUEMADAS.
	CALLE ESPERANZA NO 14, CALLE MANUEL ESQ. FELIPE DE JESUS.
	SE RETIRO CENTRO DE CARGA.
	SE PRESTARON 3 LAMPARAS DE LED DE 200 W EN EL PALENQUE DE LA
	LED. SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 W EN PENSION DE LA CALLE
	LED. SE INSTALO 2 LAMPARAS LED EN EL DOMO.
	LED. SE INSTALARON 4 LAMPARAS LED EN EL DOMO.
	SE REVISARON 6 LAMPARAS LED, DE LAS CUALES 5 TENIAN FALSO

	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LED. Y SUS BRAZOS, SE CABLEARON LOS POSTES Y BRAZOS.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO FRENTE AL NO 113
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO SE ARREGLO CORTO EN REGISTRO, QUEDANDO EN FUNCION TODA LA
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE DIO APOYO A TRANSITO SE REACOMODO SEMAFOROS.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABLES DAÑADOS, LINEAS CAMBIADAS, QUEDANDO EN
	SE PONENE EN FUNCION 6
	LAMPARAS DE 3 POSTES SOBRE EL
	CABLE REVENTADO SE REACOMODO
	SE ENCONTRO CORTO EN LINEA DE ALIMENTACION.
	LED.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABLE DAÑADO, LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION
	1 LAMPARA FUNCIONANDO FRENTE AL 213 Y 1 LAMPARA SE ENCUENTRA
	SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA PODAR ARBOLES Y
	SE ARREGLO UN FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLARON 3 LAMPARAS Y QUEDARON EN FUNCION. Y 2 MAS
	SE DIO RECORRIDO. Y SE DETECTA UN ACCIDENTE EN EL BOULEVARD
	SE REVISAN DOS POSTES CON 2 LAMPARAS. CADA UNO Y SE PONE EN
	SE REPARO CORTO DONDE TUMBARON UN POSTE.
	SE QUITO CENTRO DE CARGA Y SE ABRE REGISTRO Y CORTAR
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE INSTALO FUSIBLE DE 2 AM DEL AREA ESQUINACON PATILLOS
	SE PONE DIRECTA LA LAMARA Y QUEDA EN FUNCION.
	SE ARREGLAN DOS LAMPARAS QUE TENIAN FALSO CONTACTO.
	SE ENDEREZAN LAMPARAS EN EL BOULEVARD

	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REVISO POSTE Y LAMPARAS. QUEDADO ARREGLADO. FALTA UNA
	SE CAMBIARON 2 LAMPARAS LED. FALTAN 6 LAMPARAS DEL LADO DE
	LAMPARA QUE SE CAYO. SE REINSTALO EN EL DOMICILIO
	LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION.
	LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION.
	CABLES DANADOS EN REGISTRO. QUEDA EN FUNCION
	SE REVISARON 18 LUMINARIAS DE LAS CUALES 10 TENIAN FALSO
	SE REPARARON 2 LAMPARAS
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO.
	SE REVISARON 4 LUMINARIAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS 4 TENIAN
	SE RECIGO UN TRANSFORMADOR DEL MONUMENTO A LA RANDEY
	LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	1 LAMPARA QUEMADA, 1 LAMPARA FRENTE AL NO 15 CABLES DAÑADOS.
	LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION.
	LAMPARA QUEDANDO EN FUNCION.
	LAMPARA QUEDA EN FUNCION
	LAMPARA QUEDA EN FUNCION LED. GARANTIA POR EL CONTRATISTA
	SE DIO EL APOYO AL BATALLON CAMBIANDO 10 FOCOS DE 30 WATTS
	SE REVISARON 19 LUMINARIAS DE LAS CUALES 17 SE REACOMODARON.
	LAMPARA QUEMADA
	LAMPARA QUEMADA
	SE OCUPA MATERIAL 12 FOCOS DE 100 WATTS Y 12 BALASTROS DE 100
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA
	SE NECESITA LA REPARACION DE DOS FAROS Y 1 LAMPARA DE LED
	LED. Y SE INSTALO POSTE Y CABLE DE ALIMENTACION.
	1 LAMPARA QUEMADA.
	3 LAMPARAS QUEMADAS. 1 FRENTE AL 199. 1 FRENTE AL 223. 1 FRENTE
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA.

	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO
	FOTOCELDA DANADA, QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE CABLEO POSTE, QUEDANDO EN FUNCION LAS DOS LUMINARIAS.
	CABLES CORTADOS, LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE RETIRO CABLE PARA ALIMENTAR 2 LAMPARAS Y SE CAMBIO UNA LED. SE QUITARON 2 LAMPARAS SUB URBANAS CON BRAZO Y SE PUSIERON
	LED.
	LAMPARAS QUEDANDO FUNCIONANDO, SE OCUPA 30 MTS DE
	SE RECONECTARON CABLES
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE CAMBIO BALASTRO LED DE 150 WATTS.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE RETIRAN 6 LAMPARAS OV15 SOLARES, LOS PARALELOS.
	SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 8 SE ENCUENTRAN
	SE REVISARON 17 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 15 SE ENCUENTRAN
	LUMINARIA FUNCIONANDO. SE RECONECTO COMETIDA Y LAMPARAS
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES A PODAR PINOS
	SE CAMBIO BASE DE MEDIDOR RECALENTADO EN LA ESCUELA DE
	CABLES DANADOS EN LINEA DE ALIMENTACION
	SE LE DIO APOYO A TRANSITO A PRENDER SEMAFOROS.
	SE CAMBIARON VARIAS FOTOCELDAS DE LAMPARAS PRENDIDAS DEL NO
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA LADEADA
	CABLES DANADOS EN REGISTRO. LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.

	SE REACOMODO LUMINARIA
	SE REACOMODARON DOS LUMINARIAS
	CABLES REVENTADOS , LAMPARARA CAIDA EN MONUMENTO LAGUNILLA
	SE CAMBIO FUSIBLE DAÑADO. DEJANDO LAS AREAS EN FUNCION.
	LED.
	SE RECONECTARON PUNTAS DEL FOTOCONTACTOR DAÑADOS.
	SE DIO EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.
	SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA LA PODA DE UNA
	SE SACO CABLE DE ALIMENTACION DE MANGUERA PARA PARCHAR
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE LEVANTA POSTE DE MADERA A LA MITAD Y SE LLEVA LA BODEGA DE LA
	SE REACOMODARON LAMPARAS QUE SE ESTABAN CAYENDO.
	SE REACOMODARON LAMPARAS DE LED.
	SE REACOMODA LAMPARA LED.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABEL DAÑADO, LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEMADA
	2 FALSOS CONTACTOS Y 1 LAMPARA QUEMADA.
	SE RETIRO UN POSTE DE MADERA
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO
	LAMPARA QUEMADA
	CABLE DAÑADO, LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABLE DAÑADO EN BRAZO, QUEDO FUNCIONANDO LUMINARIA.
	LAMPARA QUEMADA

	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE RECONECTO CABLES DIRECTOS YA QUE EL TERMO SE DAÑO, QUEDANDO
	CABLE DAÑADO, LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	SE ENCONTRO CORTO EN POSTE QUEDANDO LAMPARA
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO Y SE ACOMODO LAMPARA.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO.
	SE REACOMDARON 6 LAMPARAS QUE SE ENCONTRABAN LADIADAS.
	SE CAMBIARON LAS TERMINALES DE BASE SOQUET, QUEDO FUNCIONANDO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	CABLES DE ALIMENTACION DESCONECTADA, QUEDO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	VARIAS CALLES APAGADAS, QUEDANDO FUNCIONANDO EL AREA
	SE REVISARON 10 LUMINARIAS DE LAS CUALES 3 SE ENCONTRABAN CON
	LAMPARA QUEDA EN FUNCION
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS QUEDAN FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEDA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	1 LED DE 50 WATTS. SE INSTALO LAMPARA Y CABLE DE
	SE INSTALO LAMPARA SOLAR
	SE COLOCO LAMPARA LED DE MEDIO USO A MBRO DE OV15, OTRA
	LED
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE RETIRAN 3 POSTES DE LA CALLE HIDALGO Y PARRA Y SE LLEVAN A LA
	SE REVISA EL BOULEVAR QUE PENDAN LAS LAMPARAS Y NADAMAS
	SE INSTALO FOTOCELDA DE MEDIO USO EN CALLE AC. DE LA FERIA EN

	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	2 LUMINARIAS QUEDARON FUNCIONANDO 2 SE ENCUENTRAN
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE INSTALO 5 TA TERMINAL A LA BASE SOQUET
	LED.
	SE REACOMODO MANGUERA Y SE REVISO LAMPARA SE OCUPA
	LUMINARIA QUEMADA
	LUMINARIA QUEMADA
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	1 LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO Y 2 LAMPARAS SE ENCUENTRAN
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS FUNCIONANDO.
	LED.
	SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES 5 TENIAN FALDO
	SE REVISO LAMPARAS LED, DE LA CUAL TENIA FALSO CONTACTO.
	SE ARREGLARON 4 FALSOS CONTACTOS. QUE SE ENCONTRABAN
	SE REVISO LAMPARA LED. ENCONTRANDO FALSO CONTACTO.
	POSTE TUBULAR
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS FUNCIONANDO.
	SE RETIRARON CABLES NEUTRANEL QUE ALIMENTABAN REFLECTORES
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	SE RECONECTARON 2 LAMPARAS
	LAMPARA FUNCIONANDO
	DESCONECTAR CABLE DE ALIMENTACION ACOMETIDA
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLARON 3 FALSOS CONTACTOS
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARRELO FALSO CONTACTO
	LAMPARA DAÑADA
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	CORTO NEUTRO ENERGIZADO.
	LAMPARA FUNCIONANDO

	SE ACOMODO LAMPARA Y SE ARREGLO 10 FALSO CONTACTO
	SOLICITA LUMINARIA NUEVA Y SE NECESITA 10 MTS DE CABLE
	SE PONE LAMPARA NUEVA EN CALLE BARRENO FRENTE AL 328 ZONA
	SE INSTALO LAMPARA LED DE 100 WATSS EN POSTE DONDE NO EXISTIA 1 FOCO LED DANADO DE LA LUZ DEL CENTRO DEL JARDIN.
	SE REPARO FALSO CONTACTO
	SE REPARO FALSO CONTACTO
	FALTA LAMPARA QUE SE RETITO POR PARTE DE A.P. FALTA REPONERLA
	SE REPARO FALSO CONTACTO
	SE INSTALO 70 MTS DE CABLE NEUTRA NEL 2+1 CAL 6, QUEDO
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS FUNCIONANDO.
	LAMPARA QUEMADA
	LAMPARA QUEMADA
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE REVISARON 4 LUMINARIAS TIPO FAROL (LED) ESTAN FUNDIDAS.
	LAMPRA FUNCIONANDO
	CABLE DE HP REVENTADO. LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO.
	TUDO EL CAMELLON FUNCIONANDO. CABEL DANADO EN RELEVADOR, QUEDANDO EN FUNCION.
	SE RETIRA POSTE CON 2 BRAZOS Y 2 LAMPARAS DE LED, PARA SU
	SE REACOMODA LAMPARA QUE ESTABA POR CAER.
	SE QUITA UNA LAMPARA DE LED DEL BOULVERAD A CARRETERA A
	LAMPARA QUEMADA.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE RETIRO POSTE CHOCADO
	SE REACOMODO LAMPARA SOLAR PORQUE SE ESTABA CAYENDO.
	SE RETIRO POSTE PARA REHABILITARLO Y SE VOLVIO A
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LUMINARIA QUEMADA.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	LAMPARAS FUNCIONANDO
	SE INSTALARON 2 BALASTROS DE AM. Y 3 FOCOS DE 175 ADITIVO
	DEL NUMERO 22 ESTA LUMINARIA EN FUNCION Y MAS ARRIRA DE LA
	LAMPARA QUEDO EN FUNCION.
	LAMPARA EN FUNCION.
	SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO DE LED DE 100 W. CON BRAZO.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO

	LAMPARA FUNCIONANDO
	SE REACOMODARON 2 LUMINARIAS.
	SE ARREGLO FALSO CONTACTO
	MANTENIMIENTO A LOS PAROLES, SE NECESITA MATERIAL DE ADITIVO
	SE CAMBIO LAMPARA LED POR OTRA NUEVA DE 100 W. QUEDO LISTA.
	SE CAMBIO CONTACTOR Y SE INSTALO UNO DE 40 AMP TORK.
	LAMPARAS EN FUNCION.
	LAMPARA EN FUNCION.
	LAMPARA EN FUNCION.
	LAMPARA LED DE 100 WATS
	2 FALSOS ONCTACTOS EN CABLES DE ALIMENTACION DE LOS PPSTES DE
	SE CONECTO CABLES SARREADOS DE COMEXION DE REGISTRO.
	SE RASTREO CORTO EN VARIOS REGISTROS, SE LOCALIZO Y QUEDO EN
	SE INSTALARON 8 METROS DE CABLE, Y 2 CONTACTOS Y UN REFLECTOR 50.
	CENTRO DE CARGA RECALENTADO, SE REACOMOSO Y QUEDARON
	SE LEVANTA UN POSTE PARA ARREGLAR UN CORTO, SE ARREGLO
	LAMPARA QUEMADA
	SE INSTALO 6 LAMPARAS NUEVAS, 1 CENTRO DE CARGA, 2 PASTILLAS DE
	LAMPARA QUEMADA EN CALLE TECNOLÓGICO ESQ. MECANICOS Y
	LAMPARA QUEDO FUNCIONANDO
	FOTOCELDA DAÑADA, LAMPARA QUEDO DIRECTA EN FOTOCELDA
	LAMPARA SE QUDO PRENDIDA SE OCUPA FOTOCELDA Y BASE.
	SE RECONECTARON 3 LAMPARAS SOLARES, QUEDANDO EN FUNCION 1
	SE INSTALO CONTACTOR EN LA CALLE TAMAULIPAS DE 40 AMP
	SE CAMBIO FOTOCELDA, QUEDANDO EN FUNCION.
	SE RETIRO POSTE LADEADO, BAJANDO EL PUENTE DE LA
	SE PONE CABLE NEUTRANEL EN POSTE PARA ALIMENTAR LAMPARAS
	SE COLOCA EL POSTE QUE ESTA LADEADO SE CORTA Y SE PONE EL
	NO SE ENCONTRO LAMPARA EN EL 1007 MO SALJO NADIE.



DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2022 SEMANA: 1

FECHA DE REPORTE	FECHA DE REPARACION	REPORTA	DOMICILIO	COLONIA	FOLIO	LUMINARIAS REPORTADAS	LUMINARIAS REPARADAS	OFICIAL	No ECONOMICO DEL VEHICULO	LAMPARAS										BALASTRO				FOTOCELDA		FALSO CONTACTO	BASE P/ FOTOCELDA	CABLE T.H.W	CABLE POT # 12	NEUTRAN 2+1 # 6	SOCKET MOGUL	LAMPARA NUEVA		
										150 VS	150 ADM	175 ADM	250 ADM	400 ADM	250 VS	100 LED	150 VS	150 ADM	175 ADM	250 ADM	400 ADM	A 110	A 220											
04/04/2022	04/04/2022	ARNULFO GUERRERO	COMUNIDAD	LAS CATARINAS	355	20	20	JESUS DOMINGUEZ	303																									
05/04/2022	05/04/2022	ARNULFO HERRERA RODRIGUEZ	COMUNIDAD	LAS CATARINAS	366	15	15	DAVID DOMINGUEZ	310																		15							
05/04/2022	05/04/2022	JOSE DEVORA LOPEZ	COMUNIDAD	RANCHO GRANDE	371	1	8	ROGELIO VILLAGRANA	308																		4					1		
06/04/2022	06/04/2022	ANDRES TABARES M	COMUNIDAD	SAN JOSE DE LOURDES	378	6	6	JESUS DOMINGUEZ	303																		3							
06/04/2022	06/04/2022	ANTONIO HERNANDEZ SOLIS	COMUNIDAD	OJUELOS	379	1	8	ROGELIO VILLAGRANA	308																		8							
06/04/2022	06/04/2022	JULIA OROZCO SOLIS	COMUNIDAD	LOS ANGELES	380	1	1	JESUS DOMINGUEZ								1															12		1	
07/04/2022	07/04/2022	ORALIA CARRILLO	COMUNIDAD	ORGANOS	381	1	18	ROGELIO VILLAGRANA	308																		5							
08/04/2022	08/04/2022	JUAN PABLO CHAIREZ	COMUNIDAD	SAN MARCOS DE ABBEGO	391	1	12	ROGELIO VILLAGRANA	303																		7							
11/04/2022	11/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	BOULEVARD	SALIDA A LA ESTACION	399	1	5	DAVID DOMINGUEZ	310																									
12/04/2022	12/04/2022	NOE AVIÑA CISNEROS	DOMICILIO CONOCIDO	TRUJILLO	407	28	28	RAUL NAJERA	303																									
18/04/2022	18/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDAD	SAN CRISTOBAL	413	1	9	PUENTE	170																						15	280		9
18/04/2022	19/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	AV. BALCONES ESQ CIRCUITO UNIVERSIDAD	BALCONES	421	1	1	PUENTE	170																		1							
19/04/2022	19/04/2022	PCO. JAVIER MORENO	COMUNIDAD	LA ENCANTADA	423	1	5	ROGELIO VILLAGRANA	308																		5							
20/04/2022	20/04/2022	SR. MATI	COMUNIDAD	LA SALADA	424	8	7	JESUS DOMINGUEZ	303																		7							
20/04/2022	20/04/2022	MARIA CASTRO	COMUNIDAD	SANTA TERESA	427	1	5	ROGELIO VILLAGRANA	308							5																	5	
21/04/2022	21/04/2022	GERMAN SERRANO	COMUNIDAD	ESTACION SAN JOSE	430	6	5	JESUS DOMINGUEZ	303																		5							
22/04/2022	22/04/2022	JUAN CALDERA	COMUNIDAD	LACUNA SECA	433	1	6	ROGELIO VILLAGRANA	308																		3							
22/04/2022	22/04/2022	FELIX HERNANDEZ	DOMICILIO	GUADALUPE DE TRUJILLO	434	30	14	JESUS DOMINGUEZ	303																		14							
25/04/2022	25/04/2022	JUAN PABLO CHAIREZ	COMUNIDAD	SAN MARCOS DE ABBEGO	436	7	7	JESUS DOMINGUEZ	303							5											1						5	
27/04/2022	27/04/2022	PATY	COMUNIDAD	EL OBLIGADO	455	1	1	ROGELIO VILLAGRANA	308																									
27/04/2022	27/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDAD	SAN ISIDRO DE TRUJILLO	457	1	1	ROGELIO VILLAGRANA	308																		7							
30/04/2022	30/04/2022	ALUMBRADO PUBLICO	IGLESIA DE LA COMUNIDAD	BOCA DE RIO CHICO	470	1	5	PUENTE	170							2															40		2	
02/05/2022	02/05/2022	BERNARDINO ALVARADO	COMUNIDAD	EL TIGRE	471	1	13	ROGELIO VILLAGRANA	308																		6							
03/05/2022	03/05/2022	OSCAR LUCIO DE LA CRUZ	COMUNIDAD	PRESA DEL MESQUITE	475	1	21	ROGELIO VILLAGRANA	303																		7							
05/05/2022	05/05/2022	MARIA DEL SOCORRO ROBLEDO	COMUNIDAD	EL ALAMO	484	1	1	ROGELIO VILLAGRANA	303																		1							
06/05/2022	06/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDAD	CHICHIMEQUILLAS	498	1	19	ROGELIO VILLAGRANA	303																		13							
09/05/2022	09/05/2022	OSCAR RAMIREZ	COMUNIDAD	OJUELOS	500	1	4	ROGELIO VILLAGRANA	303																		4							
09/05/2022	09/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO			507	1	1	HECTOR OLVERA	310																									
10/05/2022	10/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDAD	BAÑUELOS	516	1	12	ROGELIO VILLAGRANA	303																		6							
11/05/2022	11/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	JAIME PALACIO RODRIGUEZ	COMUNIDAD LA LARGA	523	1	25	ROGELIO VILLAGRANA	303																		8							
11/05/2022	11/05/2022	JORGE GONZALEZ DOMINGUEZ	COMUNIDAD	SAN TADEO	524	1	6	ROGELIO VILLAGRANA	303																		3							
13/05/2022	13/05/2022	ALUMBRADO PUBLICO	COMUNIDAD	PRESA DE LINARES	535	6	6	ROGELIO VILLAGRANA	303																		5							
13/05/2022	13/05/2022	ALBERTO VAZQUEZ RODRIGUEZ	COMUNIDAD	PIEDRAS	536	1	3	ROGELIO VILLAGRANA	303																									
14/05/2022	14/05/2022	JAIME PALACIOS RODRIGUEZ	COMUNIDAD	GARCIA SALINAS LA LARGA	544	17	17	SERGIO	463							17																	17	
17/05/2022	17/05/2022	JAVIER RODRIGUEZ	COMUNIDAD	RINCON DE LA FLORIDA	585	1	5	ROGELIO VILLAGRANA	303																		2							
19/05/2022	19/05/2022	VICENTE FERNANDEZ	COMUNIDAD	SAN ISIDRO	600	1	7	ROGELIO VILLAGRANA	303																		2							
19/05/2022	19/05/2022	FROYLAN TRUJILLO	COMUNIDAD	CIENEGUITAS DE MARIANA	601	16	16	REYNALDO MARTINEZ	308																		8							
18/05/2022	18/05/2022	RICARDO AVILA ESPARZA	COMUNIDAD	GUANAJUATO	602	5	40	ROGELIO VILLAGRANA	303																									
20/05/2022	20/05/2022	BERNARDA DE AVILA PEREZ	COMUNIDAD	SANTA ANITA	603	10	10	REYNALDO MARTINEZ	303																		5							
20/05/2022	20/05/2022	IMELDA	COMUNIDAD	PALMIRA	604	3	3	REYNALDO MARTINEZ	303																		1							
23/05/2022	23/05/2022	PEDRO HERNANDEZ	COMUNIDAD	REFUGIO DE SANTA ROSA	610	19	19	REYNALDO MARTINEZ	303							19																	19	
23/05/2022	23/05/2022	JUAN GONZALEZ	COMUNIDAD	SANTA ROSA	611	25	25	ROGELIO VILLAGRANA	308							25																	25	
24/05/2022	24/05/2022	ANGELICA MARTINEZ	COMUNIDAD	SANTA ROSA	613	11	11	ROGELIO VILLAGRANA	308							8																	8	
25/05/2022	25/05/2022	MANUEL SOLIS	COMUNIDAD	EL BARRANCO	618	16	16	REYLANDO MARTINEZ	303																		10							

[illegible]

[illegible]



ACTIVIDADES
SE RESVISARON 20 LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LAS CATARINAS, 7
SE ARREGGLARON 15 LAMPARAS, 4
SALIERON QUEMADAS, 1 PRENDIO UN
SE REVISARON 8 LAMPARAS, 4
FALSOS CONTACTOS, 2 LAMPARAS
SE INSTALRON 2 LAMPARAS QUE SE
HABIAN CAIDO, Y SE ARREGGLARON 3
SE REVISARON 8 LUMINARIAS DE LAS
CUALES LAS MISMAS 8 TENIAN
LED, Y SE INSTALO UN POSTE Y 12
METROS DE CABLE QUEDANDO EN
SE REVISARON 18 LUMINARIAS DE
LAS CUALES 5 FUERON FALSOS
SE REVISARON 12 LUMINARIAS, 7
FALSOS CONTACTOS Y 5 LUMINARIAS
SE ENDEREZARON LAMPARAS
SALIDA A ZACATECAS
SE REVISARON 28 LUMINARIAS DE
LAS CUALES 12 SE ENCUENTRAN
LED, SE INSTALARON 9 LAMPARAS
CON SU ALIMENTACION, BRAZOS Y
LAMPARA EN FUNCION
SE REVISARON 5 LAMPARAS Y LAS
MISMAS TENIAN FALSO CONTACTO.
SE ARREGGLARON 7 FALSOS
CONTACTOS Y 1 LAMPARA QUEMADA
SE CAMBIARON 5 LAMPARAS LED 1/2
DIRECTAS. GARANTIA
SE ARREGGLARON 5 FALSOS
CONTACTOS Y 1 LAMPARA DAÑADA.
SE REVISARON 6 LAMPARAS DE LAS
CUALES 3 TENIAN FALSO CONTACTO
SE ARREGGLARON 14 FALSOS
CONTACTOS Y 16 LAMPARAS SE
ISTALARON 5 LED (GARANTIA) Y SE
ARREGLO UN FALSO CONTACTO Y SE
SE CAMBIARON TERMINALES A BASE
SOQUET. QUEDO FUNCIONANDO.
SE REVISARON VARIAS LAMPARAS
SUBORRANAS 11, FALTA EL CAMBIO
LED, Y 1 LAMPARA DE 150 W. A
PRESTAMO DE LA IGLESIA Y CABLE
SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE
LAS CUALES 6 PRESENTARON FALSO
SE REVISARON 21 LAMPARAS DE LAS
CUALES 7 TIENEN FALSO CONTACTO
LAMPARA FUNCIONANDO.
SE REVISARON 19 LUMINARIAS DE
LAS CUALES 13 TENIAN FALSO
SE REVISARON 4 LUMINARIAS DE LAS
CUALES ESAS MISMAS TENIAN FALSO
SE QUITA BRAZO PARA VER FALSO EN
LA LAMPARA.
SE REVISARON 12 LAMPARAS DE LAS
CUALES TENIAN FALSO CONTACTO 6 Y
SE REVISARON 25 LUMINARIAS DE
LAS CUALES 8 TENIAN FALSO
SE REVISARON 6 LAMPARAS DE LAS
CUALES 3 TENIAN FALSO CONTACTO
SE REVISARON 6 LAMPARAS DE LAS
CUALES 5 TENIAN FALSO CONTACTO
SE REVISARON 3 LAMPARAS DE LAS
CUALES ESAS MISMAS SE
SE INTALARON 17 LAMPARAS LED
DE GARANTIA.
2 FALSO CONTACTO FALTA BASE Y
FOTOCELDA, 1 LAMPARA PRENDIDA
SE CHECARON 7 LUMINARIAS DE LAS
CUALES 5 LAMPARAS SE
SE CHECARON 16 LUMINARIAS Y
SALIERON 8 QUEMADAS Y 8 FALSOS
SE REVISARON 40 LUMINARIAS DE
LAS CUALES ESAS MISMAS 40 ESTAN
SE REVISARON 10 LUMINARIAS, DE
LAS CUALES 10 SON FALSOS
SE REVISARON 3 LUMIANRIAS DE LAS
CUALES 2 SE ENCUENTRAN
LED.
LED.
LED, Y 3 DE MEDIO USO, EN TOTAL
FUERON 11 LUMINARIAS.
SE REVISARON 10 LUMINARIAS DE
LAS CUALES 10 TENIAN FALSO

	SE REVISARON 2 LAMPARAS LED. TENIAN FALSO CONTACTO
	SE REVISARON 29 LUMINARIAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS TENIAN
	FOCO DAÑADO, FOTOCELDA DAÑADA Y BALASTRO DAÑADO.
	SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES ESAS MISMAS
	SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES. 12 PRESENTABAN
	SE INSTALARON 2 FOCO VS 150 V FALTARON 9 FOCOS POR INSTALAR
	SE REVISARON 16 LUMINARIAS DE LAS CUALES 15 TENIAN FALSO
	SE INSTALARON 12 FOCOS VS 150 V 1 BALASTRO VS DE 150 WATSS
	SE REVISARON 12 LUMINARIAS SE REACOMODARON 10 Y 2 FALSO
	SE DIO MANTENIMIENTO A 38 LUMINARIAS DE LAS CUALES 3 SE
	SE REVISARON 9 LAMPARAS LED DE LAS CUALES 3 TENIAN FALSO
	SE REACOMODO LAMPARA, QUEDO FUNCIONANDO.
	LAMPARA FUNCIONANDO.
	SE REVISARON 5 LUMINARIAS DE LAS CUAUES 3 TENIAN FALSOS
	SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 1 TENIA FALSO, 8 SE
	SE REVISARON 11 LUMINARIAS DE LAS CUALES, 6 TENIAN FALSO
	LAMPARA QUEMADA.
	1 LAMPARA QUEMADA, LAS DEMAS ESTAN FUNCIONANDO.
	EL DELEGADO QUIERE LAMPARAS NUEVAS A CAMBIO DE 28
	SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO LED DE 100 WATSS.
	SE REACOMODARON 2 LUMINARIAS Y 1 FALSO CONTACTO.
	SE LLEVARON 5 LUMINARIAS QUE QUIERE QUE SE LAS REPONGAN
	SE REVISARON VARIAS LAMPARAS LED. 4 LAMPARAS ESTAN QUEMADAS
	SE REVISARON 13 LUMINARIAS DE LAS CUALES 1 SE ENCUENTRA
	SE REVISARON 3 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 TENIAN FALSO CONTACTO
	SE CHECARON 21 LUMINARIAS DE LAS CUALES 6 SALIERON QUEMADAS.
	SE REVISARON VARIAS LAMPARAS LED DE LAS CUALES 3 TENIAN FALSO
	SE REVISARON 6 LUMINARIAS DE LAS CUALES 5 TENIAN FALSO CONTACTO
	SE REVIARON VARIAS LASMPARAS LED DE LAS CUALES 8 TENIAN FALSO
	SE REVISARON VARIAS LAMPARAS LED.
	SE REVISARON VARIAS LAMPARAS LED.
	SE INSTALO 1 LAMPARA SOLAR EN EL PASEO DEL MINERAL AUN COSTADO
	SE INSTALO 1 CAMPANA DE 400 WATSS Y 3 LAMPARAS LED DE 200
	SE REVISARON 6 LUMINARIAS DE LAS CUALES 2 TENIAN FALSO CONTACTO
	NO SE ENCONTRO EL DELEGADO Y EL DE PARTICIPACION SOCIAL EL SE.
	SE REVISARON 26 LUMINARIAS DE LAS CUALES 20 TENIAN FALSO
	YA SE REVISO TODO LO QUE SE REQUIERE, ES EL CAMBIO DE
	LAMPARA LED SOLICITA CAMBIO PRENDE MUY TENUE.
	4 LUMINARIAS QUEMADAS.
	SE NECESITO REEMPLAZOS DE LAS LAMPRAS, YA TIENEN 3 MESES, 25
	EL DELEGADO REPORTA REPOSICION DE LAMPARAS, YA HANIAN VENIDO A
	3 OBT15 Y 2 SUB URBANAS DEL JARDIN A CAMBIO.
	SE REMPLAZARON 21 LUMINARIAS TIPO LED QUE NO FUNCIONABAN DE

	1 LAMPARA DE LED DE 50 WATSS
1	SE INSTALARON 21 LAMPARAS NUEVAS DE 50 W A CAMBIO Y 7