



INFORME TRIMESTRAL

3 TRIMESTRE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS

BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-JUL-22	VARIOS	SONDEO, LIMPIEZA DE FOSA	DRENAJES VACALL	216	100
NOTA	Se atiende a las peticiones de la ciudadanía, por el cual el personal a cargo del vacall, hace limpieza de fosa en Col. Bella Vista, Sondeo de línea general en C. sierra de Chapultepec de la colonia Sector Popular.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 11 AL 13 DE JUL	VARIOS	SONDEO, LIMPIEZA DE FOSA	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del vacall, hace Sondeo de línea general en: Calle Lucio Blanco del Fracc. V. Carranza, C. Javier Mina de la Col centro. Se le da servicio de 6 viajes en el Convento Madres Clarisas, limpieza de fosa de en el Batallón, sondeo de 200 metros de línea de Drenaje en la Comunidad Valdecañas				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 11 AL 13 DE JUL	VARIOS	SONDEO, LIMPIEZA DE FOSA	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo del vacall, hace Sondeo de línea general en: Calle Lucio Blanco del Frac. V. Carranza, C. Javier Mina de la Col centro. Se le da servicio de 6 viajes en el Convento Madres Clarisas, limpieza de fosa de en el Batallón, sondeo de 200 metros de línea de Drenaje en la Comunidad Valdecañas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-15-JUL-22	HOSPITAL GENERAL LOC. SOSA	SONDEO, LIMPIEZA DE FOSA	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	Debido al taponamiento en el Hospital General, el personal a cargo del vacall hace sondeo de 150 metros, después se traslada para hacer servicio a las pilas de almacenamiento de drenaje en la Comunidad de San Miguel de Sosa.				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-15-JUL-22	HOSPITAL GENERAL LOC. SOSA	SONDEO, LIMPIEZA DE FOSA	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	Debido al taponamiento en el Hospital General, el personal a cargo del vacall hace sondeo de 150 metros, después se traslada para hacer servicio a las pilas de almacenamiento de drenaje en la Comunidad de San Miguel de Sosa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-JUL-22	LOC. PRESA LEOBARDO REYNOSO	LIMPIEZA DE FOSA	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	Se atiende a la solicitud de la Presidenta de Participación Social de la Comunidad Presa Leobardo Reynoso, por el cual se trabaja en sábado para hacer el servicio de limpieza de fosas en Dicha Localidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-JUL-22	LOC. PRESA LEOBARDO REYNOSO	LIMPIEZA DE FOSA	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	Se atiende a la solicitud de la Presidenta de Participación Social de la Comunidad Presa Leobardo Reynoso, por el cual se trabaja en sábado para hacer el servicio de limpieza de fosas en Dicha Localidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-JUL-22	INSTALACIONES DE LA FERIA	SONDEO	BACHEO BACALL DRENAJES	251 264 216	100
NOTA	El equipo de bacheo, drenajes, vacall, suman esfuerzos para dar mantenimiento a las líneas generales de drenaje. Por el cual se hace sondeo de 300 metros lineales con el vector.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-20-JUL-22	COMUNIDAD: RIO FLORIDO	SONDEO	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros trabaja en equipo con el personal a cargo del Vector, en el sondeo de 350 metros de la línea general de drenaje, limpieza de las piletas donde se almacena las aguas negras y para finalizar sus días de jornada laboral, hacen servicio a fosas particulares en la Comunidad de Rio Florido.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-20-JUL-22	COMUNIDAD: RIO FLORIDO	SONDEO	BACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	La cuadrilla de drenajeros trabaja en equipo con el personal a cargo del Vector, en el sondeo de 350 metros de la línea general de drenaje, limpieza de las piletas donde se almacena las aguas negras y para finalizar sus días de jornada laboral, hacen servicio a fosas particulares en la Comunidad de Rio Florido.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-23-JUL-22	SANTA LUCIA , ATENAS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes y equipo a cargo del vector, hace servicio de limpieza de fosas en la Escuela Primaria, Secundara y Jardín de niños de la Comunidad de Santa Lucia, para después acudir al llamado de los habitantes de la Comunidad de Atenas para hacer limpieza de 15 fosas sépticas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-23-JUL-22	SANTA LUCIA , ATENAS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes y equipo a cargo del vector, hace servicio de limpieza de fosas en la Escuela Primaria, Secundara y Jardín de niños de la Comunidad de Santa Lucia, para después acudir al llamado de los habitantes de la Comunidad de Atenas para hacer limpieza de 15 fosas sépticas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-23-JUL-22	SANTA LUCIA , ATENAS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes y equipo a cargo del vector, hace servicio de limpieza de fosas en la Escuela Primaria, Secundara y Jardín de niños de la Comunidad de Santa Lucia, para después acudir al llamado de los habitantes de la Comunidad de Atenas para hacer limpieza de 15 fosas sépticas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-27-29- JUL-22	VARIOS	LIMPIEZA DE FOSAS, SONDEO	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes y el camión de desazolve, hace servicio de limpieza de fosas en la Comunidad San Isidro Cerro Gordo, Calle Gaviotas, y continuado sus actividades, sondean 100 en Calle limas de la Colonia Arboledas y 80 metros lineales en Calle Felipe Angeles.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-27-29- JUL-22	SAN ISIDRO,	LIMPIEZA DE FOSAS, SONDEO	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes y el camión de desazolve, hace servicio de limpieza de fosas en la Comunidad San Isidro Cerro Gordo, Calle Gaviotas, y continuado sus actividades, sondean 100 en Calle limas de la Colonia Arboledas y 80 metros lineales en Calle Felipe Angeles.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-16-19	VARIOS	LIMPIEZA DE FOSAS, SONDEO	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes y el camión de desazolve, continúan dando atención a las peticiones de los frenienses por el cual acuden a dar servicio de desazolve de líneas de drenaje así como también limpieza de fosa séptica en: Milpillás, Sobreretillo, Vicente Guerrero.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-16-19	VARIOS	LIMPIEZA DE FOSAS, SONDEO	DRENAJES VACALL	216 264	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes y el camión de desazolve, continúan dando atención a las peticiones de los frenillenses por el cual acuden a dar servicio de desazolve de líneas de drenaje así como también limpieza de fosa séptica en: Milpillas, Sobrretillo, Vicente Guerrero.				



BITACORA DE ACTIVIDADES DE COMPROBACION DE HORAS EXTRAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 15 AL 20 AGT	VARIOS	DESASOLVE	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del camión de desazolve (Vacall), atiende a la solicitud de limpieza de fosas sépticas a diferentes comunidades del Municipio de Fresnillo: (Vicente Guerrero, Milpillas, y Sombrerete),				



BITACORA DE ACTIVIDADES DE COMPROBACION DE HORAS EXTRAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 15 AL 20 AGT	VARIOS	DESASOLVE	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del camión de desazolve (Vacall), atiende a la solicitud de limpieza de fosas sépticas a diferentes comunidades del Municipio de Fresnillo: (Vicente Guerrero, Milpillas, y Sombreretillo),				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 22 AL 26 AGT	VARIOS	SONDEO	DRENAJES		100
NOTA	Derivado las fuertes lluvias de los últimos días, el personal a cargo de los drenajes hace actividades de sondeo a base de varillas destapa caños, en diferentes puntos de la Ciudad: (C.AGUA PRIETA DE LA COL.PLUTARCO ELIAS CALLES, C. PEDRO MORENO, C. MEXICAS COL. MESOAMERICAS, C. PINOS COL.ARBOLEDAS, FCO.JAVIER MINA, COL. CENTRO, C. DE LOS OLIVOS COL.FELIPE ANGELES, HOSPITAL GENERAL) y en Sábado atienden a las necesidades de los comerciantes en las INTALACIONES DE LA FERIA.				



BITACORA DE ACTIVIDADES PARA COMPROBACION DE HORAS EXTRAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 22 AL 26 AGT	VARIOS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Derivado las fuertes lluvias de los últimos días, el personal a cargo de los drenajes hace actividades de sondeo a base de varillas destapa caños, en diferentes puntos de la Ciudad: (C.AGUA PRIETA DE LA COL.PLUTARCO ELIAS CALLES, C. PEDRO MORENO, C. MEXICAS COL. MESOAMERICAS, C. PINOS COL.ARBOLEDAS, FCO.JAVIER MINA, COL. CENTRO, C. DE LOS OLIVOS COL.FELIPE ANGELES, HOSPITAL GENERAL) y en Sábado atienden a las necesidades de los comerciantes en las INTALACIONES DE LA FERIA.				



BITACORA DE ACTIVIDADES PARA COMPROBACION DE HORAS EXTRAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 22 AL 26 AGT	VARIOS	SONDEO	DRENAJES	216	100
NOTA	Derivado las fuertes lluvias de los últimos días, el personal a cargo de los drenajes hace actividades de sondeo a base de varillas destapa caños, en diferentes puntos de la Ciudad: (C.AGUA PRIETA DE LA COL.PLUTARCO ELIAS CALLES, C. PEDRO MORENO, C. MEXICAS COL. MESOAMERICAS, C. PINOS COL.ARBOLEDAS, FCO.JAVIER MINA, COL. CENTRO, C. DE LOS OLIVOS COL.FELIPE ANGELES, HOSPITAL GENERAL) y en Sábado atienden a las necesidades de los comerciantes en las INTALACIONES DE LA FERIA.				



BITACORA DE ACTIVIDADES PARA COMPROBACION DE HORAS EXTRAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 26/08/22 AL 01/09/22	VARIAS	DESAZOLVE	VACALL	264	100
NOTA	Debido a la carga de trabajo el equipo de desazolve (Vacall), realiza actividades extraordinarias para atender a la solicitud de limpieza de fosas sépticas a y desazolve de la línea general de drenaje en diferentes, calles y Comunidades del Municipio de Fresnillo: (El Mezquite. Portal Fresnillo, Convento Madres Clarisas, Col Las Aves, y Col. Emiliano Zapata).				



BITACORA DE ACTIVIDADES PARA COMPROBACION DE HORAS EXTRAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 26/09/22 AL 01/09/22	VARIAS	DESAZOLVE	VACALL	264	100
NOTA	Debido a la carga de trabajo el equipo de desazolve (Vacall), realiza actividades extraordinarias para atender a la solicitud de limpieza de fosas sépticas a y desazolve de la línea general de drenaje en diferentes, calles y Comunidades del Municipio de Fresnillo: (El Mezquite. Portal Fresnillo, Convento Madres Clarisas, Col Las Aves, y Col. Emiliano Zapata).				



BITACORA DE ACTIVIDADES PARA COMPROBACION DE HORAS EXTRAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 26/09/22 AL 01/09/22	VARIAS	DESAZOLVE	VACALL	264	100
NOTA	Debido a la carga de trabajo el equipo de desazolve (Vacall), realiza actividades extraordinarias para atender a la solicitud de limpieza de fosas sépticas a y desazolve de la línea general de drenaje en diferentes, calles y Comunidades del Municipio de Fresnillo: (El Mezquite. Portal Fresnillo, Convento Madres Clarisas, Col Las Aves, y Col. Emiliano Zapata).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 26/09/22 AL 01/09/22	VARIAS	DESAZOLVE	VACALL	264	100
NOTA	Debido a la carga de trabajo el equipo de desazolve (Vacall), realiza actividades extraordinarias para atender a la solicitud de limpieza de fosas sépticas a y desazolve de la línea general de drenaje en diferentes, calles y Comunidades del Municipio de Fresnillo: (El Mezquite. Portal Fresnillo, Convento Madres Clarisas, Col Las Aves, y Col. Emiliano Zapata).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 26/09/22 AL 01/09/22	PARDILLO 2	DESAZOLVE	VACALL	264	100
NOTA	Se atiende al llamado de la Delegada Municipal de la Comunidad Pardillo 2 (Ma. Auxilio Saucedo Estrada), en la cual Solicita al Mandatario Municipal el apoyo para limpieza de 10 fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 26/09/22 AL 01/09/22	PARDILLO 2	DESAZOLVE	VACALL	264	100
NOTA	Se atiende al llamado de la Delegada Municipal de la Comunidad Pardillo 2 (Ma. Auxilio Saucedo Estrada), en la cual Solicita al Mandatario Municipal el apoyo para limpieza de 10 fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 26/09/22 AL 01/09/22	PARDILLO 2	DESAZOLVE	VACALL	264	100
NOTA	Se atiende al llamado de la Delegada Municipal de la Comunidad Pardillo 2 (Ma. Auxilio Saucedo Estrada), en la cual Solicita al Mandatario Municipal el apoyo para limpieza de 10 fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-07-09-22	LOC. LA LOMITA, MORELOS	DESAZOLVE, LIMPIEZA DE FOSAS	VACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes, atiende a la petición de las comunidades de la Lomita y de la Colonia Morelos, la cual Solicita al Dirigente Municipal el apoyo para limpieza de pilas de drenaje y limpieza de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-07-09-22	LOC. LA LOMITA, MORELOS	DESAZOLVE, LIMPIEZA DE FOSAS	VACALL DRENAJES	264 216	100
NOTA	El personal a cargo de los drenajes, atiende a la petición de las comunidades de la Lomita y de la Colonia Morelos, la cual Solicita al Dirigente Municipal el apoyo para limpieza de pilas de drenaje y limpieza de fosas.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-09-22	C. ZARAGOZA, COL FORTUNA, SIMON B. PATRIA Y LIBERTAD	DRENAJES	VACCAL DRENAJES	264 216	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, hace desasolve de la línea general de 90 metros en C. Zaragoza de la Colonia Fortuna y 98 metros en C. Simon Bolivar de la Colonia Patria y Libertad.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-09-22	C. ZARAGOZA, COL FORTUNA, SIMON B. PATRIA Y LIBERTAD	DRENAJES	VACCAL DRENAJES	264 216	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, hace desasolve de la línea general de 90 metros en C. Zaragoza de la Colonia Fortuna y 98 metros en C. Simon Bolivar de la Colonia Patria y Libertad.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-14-15-09-22	VARIOS	DRENAJES	VACCAL DRENAJES	264 216	100
NOTA	debido al tiradero de agua presentado en el Rastro Municipal, se hace sondeo de 85, 64 metros en las oficinas de transito, y se hace mantenimiento de la linea general del Mercado de Abastos.				




BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-14-15-09-22	VARIOS	DRENAJES	VACCAL	264	100
NOTA	debido al tiradero de agua presentado en el Rastro Municipal, se hace sondeo de 85, 64 metros en las oficinas de transito, y se hace mantenimiento de la linea general del Mercado de Abastos.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-14-15-09-22	VARIOS	DRENAJES	VACCAL	264	100
NOTA	debido al tiradero de agua presentado en el Rastro Municipal, se hace sondeo de 85, 64 metros en las oficinas de transito, y se hace mantenimiento de la linea general del Mercado de Abastos.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-09-22	PORTAL FRESNILLO	DRENAJES	VACCAL	264	100
NOTA	El personal de La Direccion de Desarrollo Urbano y Obras publicas, acude a dar mantenimiento de la fosa de la Plaza Portal.				
NOTA	Se sacaron 6 viajes.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-09-22	RAFEL YAÑEZ SOSA	DRENAJES	VACCAL	264	100
NOTA	El personal de mantenimiento físico, hace desasolve de línea general de drenaje, en varias Calles de la Comunidad Rafael Yañez Sosa (El Mezquite).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-09-22	RAFEL YAÑEZ SOSA	DRENAJES	VACCAL	264	100
NOTA	El personal de mantenimiento fisico, hace desasolve de linea general de drenaje, en varias Calles de la Comunidad Rafael Yañez Sosa (El Mezquite).				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-28-09-22	PORTAL FRESNILLO	DRENAJES	VACCAL	264	100
NOTA	El personal de La Direccion de Desarrollo Urbano y Obras publicas, acude a dar mantenimiento de la fosa de la Plaza Portal.				
NOTA	Se sacaron 3 viajes.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-09-22	CONVENTO MADRES CLARISAS	DRENAJES	VACCAL	264	100
NOTA	El personal de La Direccion de Desarrollo Urbano y Obras publicas, acude a dar mantenimiento de la fosa del Convento de las Madres Clarisas.				
NOTA	Se sacaron 5 viajes.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03/10/22	LAGUNA SECA	DRENAJES	VACCAL	264	100
NOTA	EL PERSONAL DE MATENIMIENTO FISICO, HACE DESASOLVE DE LINEA GENERAL, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA SECA DE ARRIBA				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02-JUL-22	PANTEON DE LA RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo al Departamento de Panteones en la construcción de fosas en el Cementerio de la Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-JUL-22	COL. PETROLEOS/ ABEL DAVILA	RECONSTRUCCION DE CALLE	MAQUINARIA	204	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Motoniveladora 204), atiende a la solicitud de los vecinos de la Colonia Petróleos, por el cual trabajan en el despalme de jarales, mezquites y huisaches y zacate, rastreo, compactación y humectación de calles esto con el fin de facilitar el acceso a los que transitan por dichas vialidades.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-JUL-22	PANTEON DE LA RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo al Departamento de Panteones en la construcción de fosas en el Cementerio de la Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-JUL-22	COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	CONSTRUCCION DE ZANJA	MAQUINARIA	228	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 228), acude en apoyo a los habitantes de la Comunidad de Chichimequillas en la excavación de zanja para la conexión del servicio de agua potable al panteón de la misma comunidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-JUL-22	C.VALPARAISO	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (245), apoya al equipo de drenajes en la excavación y relleno de zanja para la reposición de línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-JUL-22	COMUNIDAD: SANTA TERESA	COMPACTACION Y HUMECTACION	MAQUINARIA	232, PIPA	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (232 Y PIPA), lleva a cabo trabajos de compactación y humectación en la terracería de la Comunidad Santa Teresa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-JUL-22	PANTEON DE LA RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo al Departamento de Panteones en la construcción de fosas en el Cementerio de la Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-JUL-22	JACINTO CANEK, COL. E.ZAPATA	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), hace trabajos de excavación de zanja para reposición de línea general de drenaje de la calle Jacinto Canek de la Colonia Emiliano Zapata.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-JUL-22	COL. PETROLEOS/ ABEL DAVILA	RECONSTRUCCION DE CALLE	MAQUINARIA	204,232, 243	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Cama Baja 243, Vibro 232, Motoniveladora 204), trabajan en conjunto para trasladar Maquinaria 204 y así desmontar y hacer rastreo de la calle Petróleos hasta el fraccionamiento Abel Dávila, y a su vez hacen compactación de dicha vialidad con el equipo 232, esto con el fin de brindar un acceso de calidad por los que transitan dicha avenida.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-JUL-22	CALLEJON LUCIO BLANCO	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245, Cuadrilla de drenajes y bacheo), trabajan en conjunto en la excavación de zanja para reposición de 24 metros lineales de tubería de 12" en Callejón Lucio Blanco del Fraccionamiento Venustiano Carranza.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-JUL-22	PANTEON DE LA RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo al Departamento de Panteones en la construcción de fosas en el Cementerio de la Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-JUL-22	C. Sierra de Chapultepec	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo a la cuadrilla de drenajes en la trituración de concreto y excavación de zanja para la reposición de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-JUL-22	COMUNIDAD: ERENDIRA	LIMPIEZA DE BASUDEROS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), se acude a la comunidad de Erendira en apoyo a los habitantes de dicha comunidad en la limpieza del tiradero comunitario.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-JUL-22	COMUNIDAD CUERVO	RASTREO DE CAMINO	MAQUINARIA	204.232, 242	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro 232, Pipa 242), trabajan en el rastreo, conformación de cunetas, compactación y humectación de caminos, que conduce de la comunidad del cuervo a la carretera, esto con el fin de brindar el fácil acceso a los productores de hortalizas y los que transitan por dichas vialidades y así trasladarse a sus distintos puntos de trabajo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-JUL-22	C. Sierra de Chapultepec	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	245	100
NOTA	Después de hacer la reposición de la línea la línea general de la Calle Sierra Madre. El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo a la cuadrilla de drenajes en la limpieza de escombros y relleno de zanja.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 15 AL 26 DE JULIO	COMUNIDAD CUERVO	RASTREO DE CAMINO	MAQUINARIA	204.232, 242	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro 232, Pipa 242), continua trabajando en el rastreo, conformación de cunetas, compactación y humectación de caminos, que conduce de la comunidad del cuervo a la carretera, esto con el fin de brindar el fácil acceso a los productores de hortalizas y los que transitan por dichas vialidades y así trasladarse a sus distintos puntos de trabajo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 15 AL 26 DE JULIO	COMUNIDAD CUERVO	RASTREO DE CAMINO	MAQUINARIA	204.232, 242	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro 232, Pipa 242), continua trabajando en el rastreo, conformación de cunetas, compactación y humectación de caminos, que conduce de la comunidad del cuervo a la carretera, esto con el fin de brindar el fácil acceso a los productores de hortalizas y los que transitan por dichas vialidades y así trasladarse a sus distintos puntos de trabajo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09-AGS-22	CALLEJON MARAVILLAS	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo a la cuadrilla de drenajes en la trituración de concreto y excavación de zanja para la reposición de drenaje en Callejón Maravillas de la Colonia Las Flores.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-AGS-22	VARIAS	LIMPIEZA DE CALLES	MAQUINARIA	245,244, 228	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Volteo 244, Retro 245, y Retro 228), hacen trabajos de limpieza de escombro, se acude en apoyo a la cuadrilla de drenajes en cruce de Calle Huracán cruce con Calle Tromba de la Colonia Polvaredas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-AGS-22	INSTALACIONES DE LA FERIA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	244,228	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 228, Volteo 244), llevan a cabo limpieza de las instalaciones de la feria.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-AGS-22	LIENZO CHARRO	REHABILITACION	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquina (Motoniveladora 240), hace rehabilitación del lienzo charro Antonio Aguilar, ubicado en las instalaciones de la feria.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-AGS-22	C. 24 DE MARZO, COL. GONZALEZ ORTEGA	TRITURACION DE CONCRETO	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), apoya a los drenajeros en la trituración y excavación de zanja para drenaje en Calle 24 de Marzo de la Colonia González Ortega.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-AGS-22	VARIAS	SUMINISTRO DE AGUA	MAQUINARIA	242	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Pipa 244), hace suministro de agua a la Biblioteca Municipal, Panteón Resurrección y Panteón Santa Teresa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-AGS-22	VARIAS	SUMINISTRO DE AGUA	MAQUINARIA	242	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Pipa 242), hace suministro de agua a la Biblioteca Municipal, Panteón Resurrección y Panteón Santa Teresa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-AGS-22	C. 24 DE FEBRERO, COL. GONZALEZ ORTEGA	RELLENO DE ZANJA	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), hace relleno de zanja en Calle 24 de Febrero de la Colonia González Ortega,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-AGS-22	INSTALACIONES DE LA FERIA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	244,228	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 228, Volteo 244), llevan a cabo limpieza de las instalaciones de la feria.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-AGS-22	PANTEON DE LA RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	228	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo al Departamento de Panteones en la construcción de fosas en el Cementerio de la Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-AGS-22	C. SIERRAB DE CHAPULTEPEC	EXCAVACION DE ZANJA	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo a la cuadrilla de drenajes en la trituración de concreto y excavación de zanja para la reposición de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-AGS-22	CECYTEZ PLATEROS	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), apoya al CECYTEZ PLATEROS en la excavación de zanja.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-AGS-22	COLONIA DEL BOSQUE	LIMPIEZA	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Motoconformadora 240), hace limpieza y despalme en Calle Jose Vasconcelos de la Colonia del Bosque.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-AGS-22	COLONIA DEL BOSQUE	LIMPIEZA	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Motoconformadora 240), hace limpieza y despalme en Calle Jose Vasconcelos de la Colonia del Bosque .				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-AGT-22	COLONIA FRANCISCO VILLA	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), apoya al Sistema de Agua Potable en la excavación para dar solución a las denuncia de fuga de agua, en la Calle Félix Galván de la Colonia Francisco Villa.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-AGT-22	COLONIA DEL BOSQUE	LIMPIEZA	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Motoconformadora 240), hace limpieza y despalme en Calle Jose Vasconcelos de la Colonia del Bosque.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-AGT -22	LIENZO CHARRO	LIMPIEZA	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto conformadora 240), hace limpieza y despalme en Calle Jose Vasconcelos de la Colonia del Bosque.				



BITACORA DE ACTIVIDADES PARA COMPROBACION DE HORAS EXTRAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 22 AL 26 AGT	LIENZO CHARRO	REHABILITACION	MAQUINARIA	236,244, 245,228, 240,265	100
NOTA	El equipo de maquinaria de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Volteo 244 Retro 228, Moto 240, Vibro 265, volteo 236, pipa 242). Trabajan en equipo en la rehabilitación del lienzo charro Antonio Aguilar, y así ofrecer un espacio digno para llevar a cabo el campeonato charro por nuestras festividades del 468 aniversario aniversario de Fresnillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES PARA COMPROBACION DE HORAS EXTRAS

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 22 AL 26 AGT	LIENZO CHARRO	REHABILITACION	MAQUINARIA	236,244, 245,228, 240,265	100
NOTA	El equipo de maquinara de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Volteo 244 Retro 228, Moto 240, Vibro 265, volteo 236, pipa 242). Trabajan en equipo en la rehabilitación del lienzo charro Antonio Aguilar, y así ofrecer un espacio digno para llevar acabo el campeonato charro por nuestras festividades del 468 aniversario aniversario de Fresnillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-AGT-22	PANTEON DE LA RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	245.228	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo al Departamento de Panteones en la construcción de fosas en el Cementerio de la Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-AGT-22	COMUNIDAD TEPETATILLO	REHABILITACION	MAQUINARIA	232,204	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto-conformadora 204, Vibro 232), trabajan en el rastreo, conformación de cunetas, compactación y humectación de caminos, que conduce a la comunidad del Tepetatillo, esto con el fin de mejorar el acceso a dicha Localidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-AGT-22	VARIOS	TRASLADO DE MAQUINARIA	MAQUINARIA	243,271	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Bulldózer 271 Cama Baja 243), hace traslado de maquinaria de la Comunidad de San José del Almito hacia la Colonia Abel Dávila.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-AGT-22	COMUNIDAD TEPETATILLO	REHABILITACION	MAQUINARIA	232,204	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto-conformadora 204, Vibro 232), trabajan en el rastreo, conformación de cunetas, compactación y humectación de caminos, que conduce a la comunidad del Tepetatillo, esto con el fin de mejorar el acceso a dicha Localidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-AGT-22	PANTEON DE LA RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo al Departamento de Panteones en la construcción de fosas en el Cementerio de la Resurrección.				





ROSITA 204



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 12 AL 17 SEPT	PASRDILLO 1	EXCAVACION	MAQUINARIA	228	100
NOTA	El equipo de maquina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Retro 228). Apoya al Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), en la excavación de zanja para la reparación de fuga de agua del sistema pardillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 12 AL 17 SEPT	PRESA DE LINARES	EXTENDER MATERIAL	MAQUINARIA	240	100
NOTA	El equipo de maquina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Moto-conformadora 240). Apoya a los habitantes de la Comunidad de Presa de Linares, en extender y afinar material a la entrada principal ya que con las intensas lluvias se encontraba en pésimas condiciones.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 12 AL 17 DE SEPT	GUADALUPE DE TRUJILLO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216,245	100
NOTA	Derivado las fuertes lluvias de los últimos días, el personal a cargo de los drenajes y maquinaria retro 245, trabajan en equipo en la excavación, acarreo de material para el relleno de zanja y reposición de 50 metros de tubería de PVC de 12"				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-SEPT-22	COMUNIDAD JARILLAS	RECONSTRUCCION DE TERRACERIA	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Motoniveladora 204, Vibro 3232), atiende a la solicitud de los vecinos de la Colonia Petróleos, por el cual trabajan en rastreo, afinación y compactación de terracerías esto con el fin de facilitar el acceso a los que transitan por dicho camino..				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-SEPT-22	C.ZARAGOZA, COL ESPARZA	EXCAVACION	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (245), apoya al equipo de drenajes en la excavación y relleno de zanja para la reposición de línea general de drenaje en Calle Zaragoza de la Colonia Esparza, y apoyo a la cuadrilla de bacheo en el retiro de asfalto dañado para dar paso al programa de bacheo asfáltico en Calle Vasconcelos y carretera Estación San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-SEPT-22	C.VAZCONCELOS, CARR. EST SAN JOSE	EXCAVACION	MAQUINARIA	245,244	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (245,244), acude en apoyo a la cuadrilla de bacheo en el retiro de asfalto dañado para dar paso al programa de bacheo asfaltico en Calle Vasconcelos y carretera Estación San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-09-22	PARDILLO 1	EXCAVACION	MAQUINARIA	228	100
NOTA	El equipo de maquinaria a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Retro 228). Apoya al Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), en la excavación de zanja para la reparación de fuga de agua del sistema Pardillos.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-09-22	ESTACION SAN JOSE	EXCAVACION	MAQUINARIA	228	100
NOTA	El equipo de maquinaria a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Retro 228). Apoya al Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), en la excavación de zanja para la reparación de fuga de agua del sistema en carretera Estación San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-09-22	COMUNIDAD: SAN ANTONIO	RASTREO DE CAMINOS	MAQUINARIA	204	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto-conformadora 204), trabajan en el rastreo de camino, que conduce a la Comunidad de San Antonio.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-SEPT-22	C.VAZCONCELOS, CARR. EST SAN JOSE	EXCAVACION	MAQUINARIA	245,244	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (245,244), acude en apoyo a la cuadrilla de bacheo en el retiro de asfalto dañado para dar paso al programa de bacheo asfaltico en Calle Vasconcelos y carretera Estación San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-SEPT-22	PANTEON DE LA RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), acude en apoyo al Departamento de Panteones en la construcción de fosas en el Cementerio de la Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-09-22	COMUNIDAD: SAN ANTONIO	RASTREO DE CAMINOS	MAQUINARIA	204	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto-conformadora 204), trabajan en el rastreo de camino, que conduce a la Comunidad de San Antonio.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22 -SEPT-22	PASRDILLO 1	EXCAVACION	MAQUINARIA	228	100
NOTA	El equipo de maquinaria de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Retro 228). Apoya al Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), en la excavación de zanja para la reparación de fuga de agua del sistema pardillo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-SEPT-22	DEPORTIVA BENITO JUAREZ	LIMPIEZA	MAQUINARIA	245,244, 232	100
NOTA	El equipo de maquina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Retro 245, Volteo 244, Vibro 232). Apoya en la limpieza de canchas de Futbol y estadio de beisbol en las instalaciones de la Deportiva Benito Juárez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-SEPT-22	DEPORTIVA BENITO JUAREZ	LIMPIEZA	MAQUINARIA	245,244, 232	100
NOTA	El equipo de maquina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Retro 245, Volteo 244, Vibro 232). Apoya en la limpieza de canchas de Futbol y estadio de beisbol en las instalaciones de la Deportiva Benito Juárez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-SEPT-22	COMUNIDAD: SAN ANTONIO	RASTREO DE CAMINOS	MAQUINARIA	204	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto-conformadora 204), trabajan en el rastreo de camino, que conduce a la Comunidad de San Antonio.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-09-22	VARIAS	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	245,244, 228	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Volteo 244, Retro 245, y Retro 228), hacen trabajos de limpieza de escombros del Panteón Resurrección y del Taller del Municipio, hasta el tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DEL 26/09/22	C. PERDRO RUIZ GONZALEZ	EXCAVACION DE ZANJA, LIMPIEZA	VACALL	264	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245, Volteo 244), realizan actividades de excavación de zanja para reposición de línea de agua potable y a su vez limpian escombros de la Calle Pedro Ruiz González del fraccionamiento Venustiano Carranza				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/09/22	MORFIN CHAVEZ	CONSTRUCCION DE CAMINO	MAQUINARIA	240,232	100
NOTA	El equipo de maquinara de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Moto-conformadora 240 y vibro 232). Apoya a los habitantes de la Comunidad de Morfin Chávez, en la construcción de brecha que conduce a la escuela Primaria, por el cual realiza despalme, extiende, afina y compacta material a esto con el propósito de facilitar el acceso a los que transitan por dicho camino.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26 -09-22	VARIAS	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	244,228	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Volteo 244, Retro y Retro 228), hacen trabajos de limpieza de escombros del Panteón Resurrección, para trasladarlo al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-09-22	PANTEON RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 245), continua con el apoyo de construcción de fosas al Departamento de Panteones, en el panteón de la Resurrección.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-09-22	COMUNIDAD CHILITOS	RASTREON DE CAMINO	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Motoniveladora 204 Y Vibro 232), atiende a la solicitud de la Comunidad de Chilitos, por el cual trabajan en el despalme de jarales, mezquites y huisaches y zacate, rastreo, compactación y humectación de calles esto con el fin de facilitar el acceso a los que transitan por dichas vialidades.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29/09/22	MORFIN CHAVEZ	CONSTRUCCION DE CAMINO	MAQUINARIA	240,232	100
NOTA	El equipo de maquina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Moto-conformadora 240 y vibro 232). Apoya a los habitantes de la Comunidad de Morfin Chávez, en la construcción de brecha que conduce a la escuela Primaria, y a su vez trabaja a los costados de la carretera que conduce a la comunidad de Estación San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-09-22	COMUNIDAD CHILITOS	RASTREO DE CAMINO	MAQUINARIA	204.232,	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro 232), trabajan en el rastreo, conformación de cunetas, del caminos, que conduce de la comunidad de Chilitos, esto con el fin de brindar el fácil acceso a los productores de hortalizas y los que transitan por dichas vialidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03-04-10-22	C. PEDRO RUIZ GONZALEZ,	VARIAS	MAQUINARIA	244,228. 245	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Retro 228, Volteo 244 y retro), llevan a cabo acarreo de revestimiento para relleno de zanja y limpieza de escombros en Calle Pedro Ruiz Gonzales del fraccionamiento Venustiano Carranza.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-10-22	MORFIN CHAVEZ	CONSTRUCCION DE CAMINO	MAQUINARIA	240,232	100
NOTA	El equipo de maquinara de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Moto-conformadora 240), continua con las actividades de construcción de camino que conduce a la Escuela Primaria de la Comunidad Morfin Chávez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-10-22	VARIOS	CENTRO CANINO	MAQUINARIA	244,228, 245	100
NOTA	El equipo de maquina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Retro 228, Volteo 244, y Retro 24). Hacen limpieza de escombro de la Prolongación Garcias Salinas y son encargados de sacar desplome del Centro Canino.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-10-22	VARIOS	CENTRO CANINO	MAQUINARIA	244,228, 245	100
NOTA	El equipo de maquinaria de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Retro 228, Volteo 244, y Retro 24). Hacen limpieza de escombro de la Prolongación Garcías Salinas y son encargados de sacar desplome del Centro Canino.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05/10/22	MORFIN CHAVEZ/ CARR. EST SAN JOSE	CONSTRUCCION DE CAMINO	MAQUINARIA	240,232	100
NOTA	El equipo de maquinaria de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Moto-conformadora 240 y vibro 232). Apoya a los habitantes de la Comunidad de Morfin Chávez, en la construcción de brecha que conduce a la escuela Primaria, y a su vez trabaja a los costados de la carretera que conduce a la comunidad de Estación San Jose.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-09-22	COMUNIDAD CHILITOS	RASTREON DE CAMINO	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Motoniveladora 204 Y Vibro 232), atiende a la solicitud de la Comunidad de Chilitos, por el cual se rehabilita la brecha que conduce a dicha localidad.				





Bitácoras de actividades 2022
Departamento: Mantenimiento Físico

