

1er Informe Trim 2023 Obras Publicas

BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-01-23	VARIOS	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	228,244	100
NOTA	Después de varios días de trabajo por la cuadrilla de bacheo y drenajes, el equipo de Maquinaria (Retro 228, Volteo 244), hacen limpieza de escombros en varios puntos de la Ciudad: C. Abedules, Priv. Maravillas, y C. Encinos para después llevarlo al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24 -01-23	VARIOS	ACARREO DE MATERIAL	MAQUINARIA	228,244	100
NOTA	El equipo de Maquinaria DE Desarrollo Urbano Y Obraras Publicas (Retro 228, Volteo 244), llevan a cabo el acarreo de revestimiento del Panteón Resurrección al tiradero Municipal y C. de la UAF.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-01-23	CENTRO DIESEL PROFESIONAL	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano Y Obras Publicas, acude al Centro Diésel Profesional ubicado carretera salida a Durango, a dar servicio y mantenimiento de limpieza de fosa séptica del sistema de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-01-23	EL MEZQUITE	RASTREO Y COMPACTACION DE CALLES	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, brinda atención a la ciudadanía en general, por el cual el equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232) se traslada a la comunidad (El Mezquite). El objetivo de dichas acciones es atender el acceso a este lugar, a fin de que los habitantes puedan circular en mejores condiciones, por lo que se continuara trabajando en el rastreo y compactación de calles en respuesta a las peticiones de la población rural.				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-01-23	PANTEON RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	228	100
NOTA	El personal a cargo del equipo de maquinaria retro 228, acude en apoyo al departamento de Panteones en la construcción de fosas,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-01-23	COMUNIDAD: MENDOZA/ SAN TADEO	RASTREO Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	MAQUINARIA		100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro 232,), trabajan en el rastreo, conformación de cunetas y compactación de la terracería que conduce de la comunidad de Mendoza a la localidad de San Tadeo, esto con el fin de brindar atención a las peticiones expuestas por la población de la zona rural y su vez facilitar el acceso a los que transitan por dichos caminos.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-01-23	SAN MARTIN DE PAJARITOS	LIMPIEZA DE BIODIGESTORIO	DRENAJEROS	216 264	100
NOTA	Debido al reporte presentado por los habitantes de la comunidad de San Martin De Pajaritos, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas acude a dicho lugar, con el fin de dar solución al problema de drenaje que estaba afectando a varios domicilios de esta localidad, por el cual llevan a cabo el sondeo de 130 metros a base de varillas y desazolve de 130 metros con el Bacall. Con dichas acciones se logra destapar y limpiar el almacenamiento del drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-01-23	RINCONADA DE LA PURIFICACION	LIMPIEZA	MAQUINARIA	244,245	100
NOTA	Después de los eventos culturales del mes de Diciembre, el equipo de maquinaria volteo 244 y retro 245 hacen actividades de limpieza en la Rinconada de la Purificación.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-01-23	COMUNIDAD: MENDOZA/ SAN TADEO	RASTREO Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	MAQUINARIA		100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro 232,)), trabajan en el rastreo, conformación de cunetas y compactación de la terracería que conduce de la comunidad de Mendoza a la localidad de San Tadeo, esto con el fin de brindar atención a las peticiones expuestas por la población de la zona rural y su vez facilitar el acceso a los que transitan por dichos caminos.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-01-23	RINCONADA DE LA PURIFICACION	LIMPIEZA	MAQUINARIA		100
NOTA	El equipo de maquinaria volteo 244 y retro 245, continúan con las actividades de limpieza en la Rinconada de la Purificación.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-01-23	EL MEZQUITE	RASTREO Y COMPACTACION DE CALLES	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, brinda atención a la ciudadanía en general, por el cual el equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232) se traslada a la comunidad (El Mezquite). El objetivo de dichas acciones es atender el acceso a este lugar a fin de que los habitantes puedan disfrutar de un mejor acceso a este lugar.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-01-23	VARIOS	ACARREO DE MATERIAL	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245,) trabaja en conjunto en el traslado de material del panteón de la Resurrección a la Calle Sierra Fría de la Colonia Lomas de Plateros y a su vez hacen limpieza de escombros en el mismo lugar para después trasladarlo a el tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-01-23	LIENZO CHARRRO ANTONIO AGUILAR	NIVELACION	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	Para comodidad de las que asociaciones de charros que participaran El equipo de maquinaria (Retro 245), hace trabajos de nivelación en las inmediaciones del Lienzo Charro Antonio Aguilar, ubicado en las instalaciones de la Feria.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-01-23	PANTEON RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	228	100
NOTA	El personal a cargo del equipo de maquinaria retro 228, acude en apoyo al departamento de Panteones en la construcción de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-01-23	VARIOS	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	244,228	100
NOTA	En beneficio de los que transitan por las principales Calles de la Ciudad, el personal a cargo del programa de bacheo y maquinaria (Retro 244 y Volteo 245), hace limpieza de escombros en varios puntos de la Ciudad (C. Encinos, C. Loma Larga, C. Abedules, C. Progreso y Deportiva Solidaridad).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30-01-23	LOCALIDAD DEL CENTRO	RECONSTRUCCION DE CAMINO	MAQUINARIA	271	100
NOTA	Se atiende a la solicitud de reconstrucción de camino a un costado de la carretera que conduce a la Comunidad del Porvenir del centro y del Centro, esto con el objetivo de transitar de manera segura, ya que días pasados se fractura el puente que comunicaba a las comunidades antes mencionadas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30-01-23	VARIOS	ACARREO DE MATERIAL	MAQUINARIA	231,245	100
NOTA	El equipo de maquina retro 245 y volteo 231, hacen limpieza de material en el panteón de la resurrección para trasladarlo al relleno sanitario y hacer compactación de basura.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30-01-23	CALZADA PROAÑO	LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL	MAQUINARIA	231,245	100
NOTA	El equipo de maquina retro 245 y volteo 231, apoyan a la brigada de limpieza que se llevaba a cabo en la calzada Proaño, para después trasladarlo al Tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
31-01-23	SALIDA ESTACION SAN JOSE	NIVELACION Y LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	245,231	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, trabajan en equipó en la limpieza y nivelación para colar camellón en bulevar Estación San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01-02-23	SALIDA ESTACION SAN JOSE	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	245,231	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, trabajan en equipó en la limpieza y nivelación para colar camellón en bulevar Estación San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-02-23	PANTEON RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	228	100
NOTA	El personal a cargo del equipo de maquinaria retro 228, acude en apoyo al departamento de Panteones en la construcción de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-02-23	C.MARGARITA MASA DE JUAREZ, COL BENITO JUAREZ	EXCAVACION DE ZANJA DE DRENAJE	MAQUINARIA	S/N	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas hace, apoya en la excavación de zanja para la reposición de línea general de drenaje en Calle Margarita Masade Juárez.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-01-23	SAN GERONIMO	RASTREO Y COMPACTACION	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, brinda atención a la ciudadanía en general, por el cual el equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232) se traslada a la comunidad (San Gerónimo). El objetivo de dichas acciones es atender el acceso a este lugar, a fin de que los habitantes puedan circular en mejores condiciones, por lo que se continuara trabajando en el rastreo y compactación de calles en respuesta a las peticiones de la población rural.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-02-23	C.JUAN DE TOLOSA, COL. CENTRO	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	228,244	100
NOTA	Después de varios días de trabajo por la cuadrilla de bacheo y drenajes, el equipo de Maquinaria (Retro 228, Volteo 244), hacen limpieza de escombros en Calle Juan de Tolosa de la Zona Centro.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-02-23	SISTEMA PARDILLO	EXCAVACION	MAQUINARIA	228	100
NOTA	Se apoya al sistema de agua potable en la excavación de fosa para la reparación de fugas en el sistema pardillos.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-02-23	VARIOS	LIMPIEZA	MAQUINARIA	245,231	100
NOTA	El equipo de maquinaria retro 245, camión de volteo 23, hace limpieza de escombros en Escuela Secundaria 71 para después acudir a la Deportiva Benito Juárez, a levantar montones de basura.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-02-23	COMUNIDAD MENDOZA	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264 acude a dar Mantenimiento de la línea general de drenaje de la Comunidad de Mendoza.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-02-23	VARIAS	LIMPIEZA DE FOSAS	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264. Hace trabajos de limpieza de fosas en la Comunidad de San Isidro Cerro Gordo, para después continuar sus				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-02-23	VARIAS	LIMPIEZA DE FOSA	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264. Hace trabajos de limpieza de fosas en las oficinas de transito (2 viajes)				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-02-23	VARIAS	RASTREO DE CAMINOS	MAQUINARIA	204,232, 228	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, atiende a la solicitud de los vecinos de la Comunidad de Trujillo, (moto 204, Vibro 232 y Pipa 228), esto con el objetivo de mejorar la circulación de los que transitan dichas terracerías, por el cual se hace rastreo compactación y humectación.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-02-23	VARIAS	RASTREO DE CAMINOS	MAQUINARIA	204,232. 228	100
NOTA	El equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232 y Pipa 228), continúa los trabajos en la Comunidad de Trujillo, (moto 204, Vibro 232 y Pipa 228), esto con el objetivo de mejorar la circulación de los que transitan dichas terracerías, por el cual se hace rastreo compactación y humectación.				




BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-02-23	PANTEON RESURECCION	CONSTRUCCION DE FOSAS	MAQUINARIA	228	100
NOTA	El personal a cargo del equipo de maquinaria retro 228, acude en apoyo al departamento de Panteones en la construcción de fosas,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-02-23	COMUNIDAD ERENDIRA	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	MAQUINARIA	264	100
NOTA	En atención a la petición del delegado Municipal el personal a cargo del camión de desazolve (vacall), acude a la comunidad de Eréndira a dar mantenimiento a la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-02-23	VARIAS	RASTREO DE CAMINOS	MAQUINARIA	204,232, 228	100
NOTA	El equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232 y Pipa 228), continúa los trabajos en la Comunidad de Trujillo, (moto 204, Vibro 232 y Pipa 228), esto con el objetivo de mejorar la circulación de los que transitan dichas terracerías, por el cual se hace rastreo compactación y humectación.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-02-23	COMUNIDAD RIO FLORIDO	LIMPIEZA DE FOSAS	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264. Hace trabajos de limpieza de fosas en la Comunidad de Rio Florido, esto con el objetivo de dar atención a 4 viviendas en las cuales su depósito de drenaje estaba a punto de desbordarse.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-02-23	VARIAS	RASTREO DE CAMINOS	MAQUINARIA	204,232. 228	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, atiende a la solicitud de los vecinos de la Comunidad de Trujillo, (moto 204, Vibro 232 y Pipa 228), esto con el objetivo de mejorar la circulación de los que transitan dichas terracerías, por el cual se hace rastreo compactación y humectación.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-02-23	VARIAS	MANTENIMIENTO	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264. Hace servicio de limpieza de 3 fosas en Colonia Guardia Nacional.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-02-23	VARIAS	RASTREO DE CAMINOS	MAQUINARIA	204,232, 228	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, atiende a la solicitud de los vecinos de la Comunidad de Trujillo, (moto 204, Vibro 232 y Pipa 228), esto con el objetivo de mejorar la circulación de los que transitan dichas terracerías, por el cual se hace rastreo compactación y humectación. Para después trasladar maquinaria a la Comunidad de Rancho Grande,				



termina actividad en la Comunidad de Trujillo



traslado de maquinaria a la Comunidad Rancho Grande



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-02-23	COMUNIDAD HIDALGO DE OJULEOS	SONDEO	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano Y Obras Publicas, acude a la Comunidad de Hidalgo de Ojuelos, a dar solución al problema de drenaje expuesto por el delegado de la localidad.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-02-23	RANCHO GRANDE	RASTREO Y COMPACTACION	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, brinda atención a la ciudadanía en general, por el cual el equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232) se traslada a la comunidad (Rancho Grande.), para dar inicio con los trabajos de rastreo, compactación y humectación de caminos saca cosechas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-02-23	COMUNIDAD MORELOS	SONDEO DE LINEA GENERAL Y LIMPIEZA	MAQUINARIA	264	100
NOTA	Se atiende al delegado de la Comunidad de Morelos ya que de los registros de la línea general de drenaje había brote de aguas negras, afectando a la escuela primaria y algunos vecinos de este lugar, y para dar solución a este problema el personal a cargo del bacall hace sondeo de 400 metros y limpieza de registros saturados de tierra y basura.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-02-23	RANCHO GRANDE	RASTREO Y COMPACTACION	MAQUINARIA	204,232, 238	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, continúa con los trabajos de rastreo, compactación y humectación de terracería en la Comunidad Rancho Grande.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-02-23	DEPORTIVA BENITO JUAREZ	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	228, 231	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Volteo 231 y Retro 228), apoya en la limpieza de escombros en la Deportiva Benito Juárez para después trasladarla al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-02-23	VARIOS	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	MAQUINARIA	228, 231	100
NOTA	El equipo de Maquinaria (Volteo 231 y Retro 228), apoya en la limpieza de escombros en la Deportiva Benito Juárez y Panteón Resurrección para después trasladarla al tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27-02-23	RANCHO GRANDE	RASTREO Y COMPACTACION	MAQUINARIA	204,232, 238	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, continúa con los trabajos de rastreo, compactación y humectación de terracería en la Comunidad Rancho Grande.				




5500



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27-02-23	VARIAS	LIMPIEZA DE FOSA	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264. Hace trabajos de limpieza de fosas en las oficinas de tránsito (2 viajes)				



G BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-02-23	RANCHO GRANDE	RASTREO Y COMPACTACION	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, brinda atención a la ciudadanía en general, por el cual el equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232) se traslada a la comunidad (Rancho Grande.), para dar inicio con los trabajos de rastreo, compactación y humectación de caminos saca cosechas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01-03-23	COMUNIDAD MENDOZA	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264 acude a dar Mantenimiento de la línea general de drenaje de la Comunidad de Mendoza.				



BITACORAS DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02-03-23	GUARDIA NACIONAL	LIMPIEZA DE FOSA	BACALL	264	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano Y Obras Publicas, acude a las inmediaciones de la Guardia Nacional a dar mantenimiento de limpieza de fosa séptica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03-03-23	RANCHO GRANDE	RASTREO Y COMPACTACION	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, brinda atención a la ciudadanía en general, por el cual el equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232) se traslada a la comunidad (Rancho Grande.), para dar inicio con los trabajos de rastreo, compactación y humectación de caminos saca cosechas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-03-23	PANTEON RESURECCION	ACARREO DE MATERIAL	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245,) trabaja en conjunto en el traslado de material del panteón de la Resurrección a la Calle Sierra Fría de la Colonia Lomas de Plateros y a su vez hacen limpieza de escombros en el mismo lugar para después trasladarlo a el tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-05-23	RANCHO GRANDE	RASTREO Y COMPACTACION	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, brinda atención a la ciudadanía en general, por el cual el equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232), continúan trabajando en la comunidad (Rancho Grande.), de rastreo, compactación y humectación de caminos saca cosechas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-03-23	COMUNIDAD: PARDILLO III	SONDEO DE LINEA GENERAL Y LIMPIEZA	MAQUINARIA	264	100
NOTA	Se atiende al delegado y comité de agua potable de la Comunidad de Pardillo 3, ya que afectando a la escuela primaria y algunos vecinos de este lugar, y para dar solución a este problema el personal a cargo del bacall hace sondeo de 400 metros y limpieza de registros saturados de tierra, raíces y basura.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-03-23	RANCHO GRANDE	RASTREO Y COMPACTACION	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	Con el fin de mejorar las vías de transporte en las Comunidades, el equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232,238), continúan trabajando en la comunidad (Rancho Grande.) de rastreo, compactación y humectación de caminos saca				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-03-23	PANTEON RESURECCION	ACARREO DE MATERIAL	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Cargador 227, Volteo 244), trabaja en conjunto en el traslado de material del panteón de la Resurrección, para después trasladarlo a el tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-03-23	VARIAS	MANTENIMIENTO	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264. Hace servicio de limpieza de 13 viajes de fosas del Batallón.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-03-23	RANCHO GRANDE	RASTREO Y COMPACTACION	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	Con el fin de mejorar las vías de transporte en las Comunidades, el equipo de maquinaria (moto 204, Vibro 232,238), continúan trabajando en la comunidad (Rancho Grande.) de rastreo, compactación y humectación de caminos saca cosechas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-03-23	VARIAS	MANTENIMIENTO	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264. Hace servicio de limpieza de 5 viajes de fosas del Batallón.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09-03-23	RANCHO GRANDE	RASTREO DE CAMINOS	MAQUINARIA	204,232. 228,271	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio, atiende a la solicitud de los vecinos de la Comunidad de Rancho Grande, (moto 204, Vibro 232, Buldócer y Pipa 228), esto con el objetivo de mejorar la circulación de quienes transitan por dichas terracerías, por el cual se hace rastreo compactación, construcción de cunetas y humectación de terracerías.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09-03-23	VARIOS	ACARREO DE MATERIAL	MAQUINARIA	204,232	100
NOTA	El equipo de maquinaria (Retro 245,) trabaja en conjunto en el traslado de material del panteón de la Resurrección a la Calle Sierra Fría de la Colonia Lomas de Plateros y a su vez hacen limpieza de escombros en el mismo lugar para después trasladarlo a el tiradero Municipal.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	Debido al problema del Tiradero Municipal, el equipo de Maquinaria (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244 Pipa 132, Volteo 231), trabajan en equipo para sofocar incendio.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas continua trabajado en el Tiradero Municipal, (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244 Pipa 132, Volteo 231), trabajan en equipo para sofocar incendio.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas continua trabajado en el Tiradero Municipal, (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244 Pipa 132, Volteo 231), trabajan en equipo para sofocar incendio.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas continua trabajado en el Tiradero Municipal, (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244, Pipa 132, Volteo 231, RAM), trabajan en equipo para sofocar incendio.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas continua trabajado en el Tiradero Municipal, (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244, Pipa 132, Volteo 231, RAM), trabajan en equipo para sofocar incendio.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	El personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas continua trabajado en el Tiradero Municipal, (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244, Pipa 132, Volteo 231, RAM, RANGER 454), trabajan en equipo para sofocar incendio.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	Después de varios de arduo trabajo, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas logra controlar el incendio en el Tiradero Municipal, (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244, Pipa 132, Volteo 231, RAM), por el cual se continuara atendiendo focos rojos, esto con el fin de evitar que se encienda nuevamente el basurero.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	Después de varios de arduo trabajo, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas logra controlar el incendio en el Tiradero Municipal, (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244, Pipa 132, Volteo 231, RAM), por el cual se continuara atendiendo focos rojos, esto con el fin de evitar que se encienda nuevamente el basurero.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	Después de varios de arduo trabajo, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas logra controlar el incendio en el Tiradero Municipal, (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244, Pipa 132, Volteo 231, RAM), por el cual se continuara atendiendo focos rojos, esto con el fin de evitar que se encienda nuevamente el basurero.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-02-23	VARIAS	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264 acude a dar Mantenimiento de la línea general de drenaje de la C. Gonzales Ortega, para después trasladarse al Convento de la Madres Clarisas para hacer limpieza de fosas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	Después de varios de arduo trabajo, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas logra controlar el incendio en el Tiradero Municipal, (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244, Pipa 132, Volteo 231, RAM), por el cual se continuara atendiendo focos rojos, esto con el fin de evitar que se encienda nuevamente el basurero.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-03-23	OFICINAS DE TRANSITO	LIMPIEZA DE FOSA	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264. Hace trabajos de limpieza de fosas en las oficinas de tránsito (2 viajes)				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22-03-23	RANCHO LOS LIRIOS	LIMPIEZA DE FOSA	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264. Hace trabajos de limpieza de fosas en la Comunidad de Los Lirios (2 viajes).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	Después de varios de arduo trabajo, el personal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas logra controlar el incendio en el Tiradero Municipal, (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244, Pipa 132, Volteo 231, RAM), por el cual se continuara atendiendo focos rojos, esto con el fin de evitar que se encienda nuevamente el basurero.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-03-23	COMUNIDAD: FCO I MADERO	RASTREO Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	MAQUINARIA		100
NOTA	Con el fin de brindar atención a las peticiones expuestas por la población de la zona rural y su vez facilitar el acceso a los que transitan por dichos caminos. El equipo de Maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro 232,) trabajan en el rastreo, conformación de cunetas y compactación de la terracería que conduce de la comunidad Fco. I Madero,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-03-23	RASTRO TIF	LIMPIEZA DE FOSA	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del vacall (Camión de desazolve 264), acude al Rastro Municipal a dar Mantenimiento a la línea general de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27-03-23	COMUNIDAD: FCO I MADERO	RASTREO Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	MAQUINARIA		100
NOTA	Con el fin de brindar atención a las peticiones expuestas por la población de la zona rural y su vez facilitar el acceso a los que transitan por dichos caminos. El equipo de Maquinaria (Moto conformadora 204, Vibro 232,) trabajan en el rastreo, conformación de cunetas y compactación de la terracería que conduce de la comunidad Fco. I Madero,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27-03-23	VARIAS	LIMPIEZA DE FOSA	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264. Hace trabajos de limpieza de fosas en las oficinas de tránsito (3 viajes)				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	Debido al problema del Tiradero Municipal, el equipo de Maquinaria (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244 Pipa 132, Volteo 231), trabajan en equipo para sofocar incendio.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-02-23	COMUNIDAD ESTACION SAN JOSE	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del bacall 264 acude a dar Mantenimiento de la línea general de drenaje del C. Vicente Guerrero de la Comunidad de Estación. San José.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-03-23	COMUNIDAD CHILITOS	LIMPIEZA DE FOSAS	VACALL	264	100
NOTA	El equipo a cargo del Vacall 264. Hace trabajos de limpieza de fosas en la Comunidad de Rio Florido, esto con el objetivo de dar atención a 5 viviendas en las cuales su depósito de drenaje estaba a punto de desbordarse.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-03-23	TIRADERO MUNICIPAL	SOFOCAR INCENDIO	MAQUINARIA	266,630, 227,245, 236,244, 132,231	100
NOTA	Después de varios días el equipo de Maquinaria (Cargador 227, Retro 245, Volteo 236, Volteo 244 Pipa 132, Volteo 231), trabajan en equipo para tapar la basura que aún se encuentra encendida.				



Se apoya el la excavacion de zanja En Mesa de San Albino, sistema pardillo y carrillo en la reparacion de fuga de agua potable (SIAPAF).

