

**4to Informe Trim 2023 Obras Publicas**  
BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02-10-23	FRACCIONAMIENTO PROAÑO	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216	100
NOTA:	El equipo a cargo de los drenajes acude al fraccionamiento Proaño, esto con el fin de solucionar el problema de drenaje.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02-03-10-23	VARIAS	REHABILITACION DE ZANJA DE DRENAJE	BACHEO	251	100
NOTA:	El personal de mantenimiento físico, hace rehabilitación de zanja de drenaje en calle Barreno y Calle Vaso de la Lagunilla, por el cual aplican 32 metros cuadrados de mezcla hidráulica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
03-10-23	COMUNIDAD: BOCA DE RIO CHICO	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216	100
NOTA:	El personal a cargo de los drenajes acuden Comunidad de Boca de Rio Chico para dar mantenimiento de la línea general de drenaje.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-10-23	VARIAS	REHABILITACION DE ZANJA DE DRENAJE	BACHEO	251	100
NOTA:	El personal de mantenimiento físico, hace limpieza de escombro en Calle Niño Artillero, y a su vez llevan a cabo bacheo hidráulico en Calle Samuel Quiñones y calle M. Ávila Camacho. Aplicando un total de 17 metros cuadrados de mezcla para bacheo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
04-10-23	CALLE MINA, COL. CENTRO	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216	100
NOTA:	<u>El personal a cargo de los drenajes acude a dar mantenimiento de la línea general de drenaje de la Calle Mina de la Colonia Centro.</u>				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-10-23	COMUNIDAD: PLENITUD	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216	100
NOTA:	Se atiende el reporte expuesto por la Presidenta de Participación Social, El personal a cargo de los drenajes acude a dar mantenimiento de la línea general de drenaje a la comunidad de Plenitud.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
05-10-23	VARIAS	REHABILITACION DE ZANJA DE DRENAJE	BACHEO	251	100
NOTA:	El personal de mantenimiento físico a cargo del programa de bacheo hace nivelación de zanja en Calle Legalidad y se hace supervisión en Escuela de la Comunidad Matías Ramos, esto con el fin de hacer rampas de banquetas al interior de la institución.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-07-10-23	VARIAS	SONDEO DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216	100
NOTA:	Se atiende el problema de drenaje en Calle Juventino Rosas esquina con Lázaro Cárdenas de la Zona centro, por el cual el personal a cargo de los drenajes hace sondeo de línea general de drenaje.				





**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-10-23	VARIAS	SONDEO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACALL	216 264	100
NOTA:	Se atiende el problema de drenaje en Calle Barreno y Juventino rosas de la Zona centro, por el cual el personal a cargo de los drenajes hace sondeo de línea general de drenaje.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-10-23	C.LEGALIDAD, COL. PETROLEOS	BACHEO	BACHEO	251	100
NOTA:	La cuadrilla a cargo del programa de bacheo, continua con la rehabilitación zanja de drenaje, por el cual acuden a la Calle Legalidad de la Colonia Petróleos y aplican 55 metros cuadrados de mezcla hidráulica.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-10-23	VARIAS	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO	216 264	100
NOTA:	La cuadrilla a cargo del programa de bacheo trabaja en coordinación con el equipo de drenajes en corte de 5 descargas domiciliarias en Calle Ejercito Nacional de la Colonia González Ortega, para después continuar con la conexión de 34 metros de tubería de pvc de 12" en la Calle Lázaro Cárdenas de la Zona Centro.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-10-23	VARIAS	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 264	100
NOTA:	La cuadrilla a cargo del programa de bacheo apoya a la cuadrilla de drenajes en el corte de descargas domiciliarias, de la Calle Ejercito Nacional.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-10-23	VARIAS	SONDEO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO	216 264	100
NOTA:	Se atiende a los reportes de la ciudadanía, por el cual la cuadrilla carago de los drenajes, trabaja en el mantenimiento de líneas generales de drenaje en diferentes puntos de la ciudad donde se presentan problemas de taponamiento.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-10-23	C.VIOLETAS, COL LAS FLORES	SONDEO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO	216 264	100
NOTA:	Se atiende a los reportes de la ciudadanía, por el cual la cuadrilla carago de los drenajes, trabaja en el mantenimiento de líneas generales de drenaje en la Calle Violetas.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
12-10-23	C. EJERCITO NACIONAL,	SONDEO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 264	100
NOTA:	El personal a cargo del bacheo apoya al equipo de drenajes en la conexión de descargas domiciliarias en Calle Ejercito Nacional de la Colonia Cuauhtémoc.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-10-23	ESC. SEC. TECNICA 71	SONDEO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO	216 264	100
NOTA:	El personal a cargo de los drenajes acude a la Escuela Secundaria Técnica 71, a dar solución al problema de taponamiento de drenaje, por el cual hacen limpieza y sondeo a base de varillas.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-10-23	LOC. RAFEL YAÑEZ SOSA (EL MEZQUITE)	BACHEO HIDRAULICO	DRENAJES BACHEO	216 264	100
NOTA:	En el fin de atender los problemas de los ciudadanos de la Comunidad Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite), el personal a cargo de los drenajes hace mantenimiento de línea general de drenaje a base de varillas.				






**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-10-23	VARIAS	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO	216 264	100
NOTA:	El personal a cargo de los drenajes hace mantenimiento en varias calles de la ciudad esto con el fin de dar solución al taponamiento de la línea general de drenaje.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-10-23	CALLE COSTA RICA	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO	216 264	100
<b>NOTA:</b>	<b>El personal de mantenimiento físico acude a la Calle Costa Rica, esto con el objetivo de hacer la reparación del hundimiento por la erosión debido a la humedad causado por el agua que satura el suelo.</b>				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-10-23	C. EJERCITO NACIONAL	REHABILITACION DE ZANJA DE DRENAJE	DRENAJES BACHEO	216 264	100
NOTA:	Se continúa con la rehabilitación de zanja de drenaje en Ejercito Nacional, por el cual el personal a cargo de bacheo aplica 54 metros cuadrados de mezcla hidráulica.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-10-23	VARIAS	VARIAS	DRENAJES BACHEO	216 264	100
NOTA:	Se continúa con la rehabilitación de zanja de drenaje en Calle Ejercito Nacional, por el cual el personal a cargo de bacheo aplica 17 metros cuadrados de mezcla hidráulica, así como también se corta descarga en Banco Santander y se limpia escombro en Calle Barreno.				





**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-10-23	PRIVADA ANADAOR SAN FRANCISCOI	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 264	100
NOTA:	El personal de mantenimiento físico trabaja en equipo en la trituración de concreto para zanja de drenaje en la Privada Andador San Francisco.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-10-23	PRIVADA ANADAOR SAN FRANCISCOI	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 264	100
NOTA:	Con el fin de mejorar los servicios básicos en la zona urbana, el personal de Mantenimiento Físico, continua con las actividades en Privada Andador San Francisco,				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-10-23	COMUNIDAD EL MEZQUITE	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216	100
NOTA:	Debido al taponamiento de las líneas generales de drenaje, el equipo a cargo de los drenajes acude a la Comunidad del Mezquite, esto con el fin de dar mantenido a varias calles de dicha comunidad.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-10-23	VARIOS	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216 Y 264	100
NOTA:	El personal a cargo de los drenajes acude a varios puntos de la ciudad con problema de taponamiento en sus descargas y líneas generales (Lázaro Cárdenas, C. Ébano, C. Robles y Calle Gómez Farías).				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-10-23	PRIVADA ANDADOR SAN FRANCISCO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES MAQUINARIA BACHEO	216 228 251	100
NOTA:	Con el fin de mejorar los servicios básicos en la zona urbana, el personal de Mantenimiento Físico, hace reposición de 42 metros de tubería de pvc de 12 pulgadas en Privada Andador San Francisco,				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-10-23	PRIVADA ANDADOR SAN FRANCISCO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES MAQUINARIA BACHEO	216 228 251	100
NOTA:	Con el fin de mejorar los servicios básicos en la zona urbana, el personal de Mantenimiento Físico, continua con la reposición de 16 metros de tubería de pvc de 12 pulgadas en Privada Andador San Francisco,				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-10-23	CALLE ROBLE	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES MAQUINARIA BACHEO	216 228	100
NOTA:	Debido al taponamiento constante, el personal a cargo de los drenajes acude a Calle Robles con problema de taponamiento en sus descargas y líneas generales, para después continuar con la reposición de 1 tramo de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-10-23	AV. JUAREZ, COL CENTRO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA:	Debido al reporte en Av. Juárez de la Zona Centro, el personal de Mantenimiento físico hace sondeo a base de varillas dando solución a dicho problema.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-10-23	C SIERRA MADRE, COL. LOMAS DE PLATEROS	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERA	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA:	El personal de Mantenimiento físico trabaja en día de descanso para dar solución al taponamiento de la Calle Sierra Madre, sondeando 112 metros a base de varillas destapa caños.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30-10-23	VARIAS	VARIAS	DRENAJES BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA:	El personal de Mantenimiento Físico acude a la Privada Andador San Francisco, esto con el propósito de hacer colocación de 39 metros de tubería de 12 pulgadas, para después continuar con el sondeo de línea general en Calle Vietnam de la Colonia Emiliano Zapata.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01-11-23	COMUNIDAD EL MEZQUITE	VARIAS	DRENAJES, BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA:	Debido al problema de taponamiento el personal a cargo de los drenajes apoyan en el mantenimiento de y reposición de tubería en la Comunidad Rafael Yañez Sosa (El Mezquite).				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-11-23	COMUNIDAD TRUJILLO	MANYTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES, BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA:	Con el fin de mejorar los servicios básicos de la zona rural, el equipo a cargo de los drenajes acude a la comunidad de Trujillo a dar mantenimiento a la línea general de drenaje.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
06-11-23	VARIAS	VARIAS	DRENAJES, BACHEO MAQUINARIA	216 251	100
NOTA:	El equipo de bacheo hace limpieza de escombro en Fraccionamiento Villas de Plateros, Secundaria #4, para después continuar con la rehabilitación de 2 baches en C. Robles y Calle Encinos de la Colonia Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-11-23	C. IXCOATL, COL. ESPARZA	REPOSICION DE TUBERIA	DRENAJES, BACHEO MAQUINARIA	216 251 228	100
NOTA:	El personal a cargo de los drenajes hace la reposición de 5 metros de tubería de pvc de 12" en Calle Ixcoatl de la Colonia Esparza.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
07-11-23	C. ZARAGOZA, COL ESPARAZA	REPOSICION DE TUBERIA	DRENAJES, BACHEO MAQUINARIA	216 251 228	100
NOTA:	Se atiende al reporte expuesto por los vecinos de la Calle Zaragoza de la Colonia Esparza, por el cual el equipo de drenajes acuden hacer revisión de la línea general de dicha calle.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-11-23	VARIAS	RECOLECCION DE BASURA	DRENAJES, BACHEO	216 251	100
NOTA:	El equipo de bacheo apoya al departamento de limpia en la recolección de basura en diferentes puntos de la ciudad, esto con el fin de erradicar el problema que aqueja a la ciudadanía en general.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
08-11-23	LOC. SAN PABLO DE RANCHO GRANDE	MANTENIMIENTO DE DRENAJES	DRENAJES	216	100
NOTA:	Con el fin de mejorar los servicios básicos de la zona rural, el equipo a cargo de los drenajes acude a la comunidad de San Pablo de Rancho Grande, a dar mantenimiento a la planta tratadora de aguas residuales.				




**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09-11-23	VARIAS	BACHEO / LIMPÍEZA DE ESCOMBRO	BACHEO MAQUINARIA	251	100
NOTA:	El personal de mantenimiento físico, hace limpieza de escombros en Calle Roble esquina Calle Encinos y Calle Heroico Colegio Militar de la zona Centro, y a su vez llevan a cabo recubrimiento de bache a base de mezcla hidráulica a un costado de mediana norte.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
09-11-23	VARIAS	BACHEO / LIMPIEZA DE ESCOMBRO	DRENAJES MAQUINARIA	216	100
NOTA:	El personal de mantenimiento físico, hace limpieza de escombros en Calle Niño Artillero, y a su vez llevan a cabo bacheo hidráulico en Calle Samuel Quiñones y calle M. Avila Camacho. Aplicando un total de 17 metros cuadrados de mezcla para bacheo.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
10-11-23	VARIAS	BACHEO / LIMPÍEZA DE ESCOMBRO	DRENAJES MAQUINARIA	216	100
NOTA:	Debido a la carga de trabajo que se ha presentado en los últimos días, el personal a cargo de los drenajes atiende reportes fuera del horario del trabajo, atendiendo a los vecinos de la Calle Independencia, Calle Delicias y Calle Olivo de la Zona Centro.				





**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-11-23	VARIAS	VARIAS	DRENAJES BACHEO	216 251	100
NOTA:	Después de las intensas lluvias presentadas en los últimos días, la cuadrilla a cargo del programa de bacheo, apoya en la reparación de registros y colocación de tapaderas de pozos de vista en distintos puntos de la Ciudad (C. Sierra de Chapultepec, C. Santa Elena, C. Gabriel Lugo y Calle Tlaltenango).				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-11-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO	251	100
NOTA:	La cuadrilla a cargo del programa de bacheo trabajan en la reparación de registro en Calle Tlaltenango, reacomodo de tapadera de pozo de visita en Calle Reforma de la Zona centro, para después continuar con la limpieza de escombro a un costado del Hospital Medica Norte.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-11-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO	251	100
NOTA:	Debido a la reporte de los vecinos de la Calle Duranguito de la Zona Centro, el personal a cargo de dar Mantenimiento de las líneas generales de drenaje, realiza sondeo a base de varillas destapa caños esto con el fin de dar solución a dicho problema sin afectar a la Escuela Primaria Evolución.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-11-23	VARIAS	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	BACHEO	251	100
NOTA:	Se atiende a los reportes de la ciudadanía, por el cual la cuadrilla cargo de los drenajes, trabaja en el mantenimiento de líneas generales de drenaje en Calle Constitución de la Zona Centro para después continuar con los trabajos de limpieza de registros en Calle Limas de la Colonia Arboledas.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-11-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO MAQUINARIA	251 204	100
NOTA:	El personal a cargo de bacheo, hace rehabilitación de una desigualdad en la Calle Juárez de la Zona Centro, con la revisión de descargas domiciliarias en Calle Tabasco, para después acudir apoya al equipo de maquinaria en el traslado de llantas para maquinaria a la Comunidad la Muerta.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-11-23	VARIAS	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	BACHEO	251	100
NOTA:	16 El personal a cargo del bacheo apoya al equipo de drenajeros en el corte de descargas particulares en Mercado Poniente, para después continuar con sus actividades en Calle Tabasco reparando 2 descargas de drenaje domiciliarias.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-11-23	C.LAZARO CARDENAS	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	BACHEO	216	100
<b>NOTA:</b>	El personal a cargo de los drenajes acude a dar mantenimiento a la línea general de drenaje de la C. Lázaro Cárdenas de la Zona Centro, percatándose de que el problema que ocasionaba el problema se localizaba en la descarga domiciliar, por el cual se hace sonde de 10 metros a base de varillas.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
17-11-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO	251	100
<b>NOTA:</b>	<b>El personal de Mantenimiento físico, hace actividades de corte de zanja de Drenaje en Calle Limas, reposición de tapadera de pozo de visita en Calle Guillermo Marconi de la Colonia Jose Antonio Casas Torres y para después continuar col la limpieza de escombro de la Calle Juárez de la Zona Centro.</b>				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-11-23	COMUNIDAD LAGUNA SECA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	DRENAJES	216	100
NOTA:	Con el fin de atender los problemas de los ciudadanos de la Comunidad de Laguna Seca, el personal a cargo de los drenajes hace mantenimiento de línea general de drenaje a base de varillas.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-11-23	VARIAS	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	DRENAJES	216 264	100
NOTA:	El personal a cargo de los drenajes hace mantenimiento en varias calles de la ciudad esto con el fin de dar solución al taponamiento de las líneas generales de drenaje.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
18-11-23	VARIAS	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	DRENAJES	216 264	100
NOTA:	El personal de mantenimiento físico acude a la Calle Costa Rica, esto con el objetivo de hacer la reparación del hundimiento por la erosión debido a la humedad causado por el agua que satura el suelo.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-11-23	CALLE EJERCITO NACIONAL	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
NOTA:	Se continúa con la rehabilitación de zanja de drenaje en Ejercito Nacional, por el cual el personal a cargo de bacheo aplica 54 metros cuadrados de mezcla hidráulica.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-11-23	CALLE EJERCITO NACIONAL	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO	251	100
<b>NOTA:</b>	<b>Debido al reporte de la ciudadanía, el personal a cargo del bacheo trabaja en domingo en la reparación de brocal y colocación de tapadera de pozo de visita de la Calle Hombres Ilustres.</b>				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
19-11-23	CALLE VETA GRANDE, COL. SOLIDARIDAD	SUPERVISION DE LINEA DE DRENAJE	DRENAJES	216	100
NOTA:	Con la finalidad de dar solución al reporte de la ciudadanía, el personal a cargo de los drenajes hace revisión de la línea general de drenaje, percatándose que es necesario hacer cambio de 70 metros de tubería.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
20-11-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO MAQUINARIA	251 245,236	100
NOTA:	Se continúa con la rehabilitación de zanja de drenaje en Ejercito Nacional, por el cual el personal a cargo de bacheo aplica 17 metros cuadrados de mezcla hidráulica, así como también se corta descarga en Banco Santander y se limpia escombro en Calle Barreno.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
21-11-23	VARIAS	SONDEO A BASE DE VARILLAS	DRENAJES	216	100
NOTA:	El personal de mantenimiento físico trabaja en equipo en el mantenimiento de la línea general de drenaje de la Calle Fundición de la Colonia Balcones, Calle Pedro Moreno de la Colonia Industrial y para finalizar sus actividades acuden a un costado de Puente de Liverpool.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
23-11-23	PRIVADA ANDADOR SAN FRANCISCO	TRITURACION DE CONCRETO	BACHEO MAQUINARIA	216	100
<b>NOTA:</b>	<b>El personal de mantenimiento físico trabaja en equipo en la trituración de concreto para zanja de drenaje en la Privada Andador San Francisco.</b>				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
24-11-23	COMUNIDAD EL MEZQUITE	MANTENIMIENTO DE LINEA GENERAL	DRENAJES	216	100
<b>NOTA:</b>	Debido al taponamiento de las líneas generales de drenaje, el equipo a cargo de los drenajes acude a la Comunidad del Mezquite, esto con el fin de dar mantenimiento a varias calles de dicha comunidad.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
25-11-23	PRIVADA ANDADOR SAN FRANCISCO	REPOSICION DE TUBERIA	DRENAJES MAQUINARIA BACHEO	216	100
<b>NOTA:</b>	25 Con el fin de mejorar los servicios básicos en la zona urbana, el personal de Mantenimiento Físico, hace reposición de 42 metros de tubería de pvc de 12 pulgadas en Privada Andador San Francisco.				





BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-11-23	PRIVADA ANDADOR SAN FRANCISCO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	BACHEO MAQUINARIA	216	100
<b>NOTA:</b>	Con el fin de mejorar los servicios básicos en la zona urbana, el personal de Mantenimiento Físico, continua con la reposición de 16 metros de tubería de pvc de 12 pulgadas en Privada Andador San Francisco.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26-11-23	CALLE ROBLE, COL CENTRO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	DRENAJES MAQUINARIA	216	100
<b>NOTA:</b>	Después de recibir varios reportes, el personal a cargo de los drenajes acude a Calle Roble, esquina con C. Duranguito, con problema de taponamiento en sus descargas y líneas generales, para después continuar con la reposición de tramo de drenaje.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27-11-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO MAQUINARIA	216	100
<b>NOTA:</b>	El personal de Mantenimiento Físico, continúa con la rehabilitación de Registros en Calle Prolongación Zaragoza de la Colonia Esparza y para después hacer limpieza de escombro en Calle Limas de la Colonia Arboledas.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-11-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO MAQUINARIA	216	100
<b>NOTA:</b>	<b>Debido al taponamiento constante de las líneas generales de drenaje, el equipo a cargo de los drenajes hace reposición de tubería de pvc de 12" en Calle José María Vásquez de la Zona Centro.</b>				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-11-23	VARIAS	VARIAS	DRENAJES	216	100
<b>NOTA:</b>	Con el propósito de atender los reportes de la ciudadanía, hace actividades de limpieza de escombro en Privada Cecyt, corte de zanja de drenaje en Privada Enrique Estrada y para finalizar se hace reparación de registro en Callejón Santa Clara.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28-11-23	C.JOSE MARIA VAZQUEZ, COL. CENTRO	REPOSICION DE LINEAS GENERALES DE DRENAJE	BACHEO MAQUINARIA	251	100
<b>NOTA:</b>	Se continua con las con los trabajos de reposición de tubería de pvc de 12" en Calle José María Vazquez de la Zona Centro.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-11-23	COL INDUSTRIAL, COL. LAS FLORES	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE	DRENAJES	216	100
<b>NOTA:</b>	<b>El personal de Mantenimiento físico trabaja de manera extraordinaria en mantenimiento de las líneas generales en diferentes calles de la colonia industrial así como también en la colonia las flores.</b>				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29-11-23	COL INDUSTRIAL, COL. LAS FLORES	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DRENAJE	DRENAJES	216	100
<b>NOTA:</b>	<b>El personal de Mantenimiento Físico acude a la Comunidad Hidalgo de Ojuelos con la finalidad de hacer revisión de hundimiento de loza en espacios públicos.</b>				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30-11-23	VARIAS	CONSTRUCCION DE TAPAS, REVISION DRENAJE	BACHEO	251	100
<b>NOTA:</b>	El personal a cargo de la cuadrilla de bacheo apoya en la revisión de drenaje en Puente de Liverpool, hace corte para bacheo en Calle Vasconcelos y elaboran 2 tapas para registro.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30-11-23	C.JOSE MARIA VAZQUEZ, COL. CENTRO	REPOSICION DE LINEA GENERAL	BACHEO, MAQUINARIA DRENAJES	251	100
<b>NOTA:</b>	<b>Se continua con las con los trabajos de reposición de línea general y descargas domiciliarias en Calle José María Vázquez de la Zona Centro.</b>				




**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
01-12-23	C.VAZCONCELOS	VARIAS	BACHEO, MAQUINARIA DRENAJES	251 216	100
<b>NOTA:</b>	Debido al deterioro de la Calle Vasconcelos, el personal de Mantenimiento Físico continúa con el corte de pavimento dañado para hacer bacheo hidráulico en los próximos días y construcción de tapaderas de registro.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02-12-23	COMUNIDAD DE MARIANA	CORTE DE ZANJA PARA AGUA POTABLE	BACHEO DRENAJES	251 216	100
<b>NOTA:</b>	<b>Debido al problema de taponamiento el personal a cargo de los drenajes apoya en el corte de zanja de drenaje de toma particular de agua potable en la Comunidad de Mariana.</b>				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
02-12-23	VARIAS	CORTE DE ZANJA PARA AGUA POTABLE	BACHEO DRENAJES	251 216	100
<b>NOTA:</b>	Debido al problema de taponamiento el personal a cargo de los drenajes, hacen mantenimientos de líneas generales en diferentes puntos de la Ciudad.				





**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
11-12-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO DRENAJES	251 216	100
<b>NOTA:</b>	<b>El personal a cargo de la rehabilitación de calles, hace corte de baches en Calle Francisco villas y a espaldas del Mercado de Abastos.</b>				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
13-12-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO DRENAJES	251 216	100
<b>NOTA:</b>	<b>El personal de Mantenimiento Físico, hace corte de baches en Calle Rio Lerma y Calle Francisco villa.</b>				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
14-12-23	VARIAS	REPOSICION DE TUBERIA	BACHEO DRENAJES	251 216	100
<b>NOTA:</b>	<b>El personal a cargo de lo drenajes en equipó con la cuadrilla de bacheo, hacen reposición de tubería de drenaje de pvc de 10 pulgadas, en Privada Enrique Estrada, para después continuar con el corte descarga en frente a la Tortillería San Miguel.</b>				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
15-12-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO DRENAJES	251 216	100
<b>NOTA:</b>	El personal a cargo del programa de bacheo hace varias actividades en beneficio de la ciudadanía: se hace reparación de registro en calle reforma, demolición de tumba en Panteón Santa Cruz y se corta zanja de drenaje en Calle Oaxaca.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
16-12-23	VARIAS	VARIAS	BACHEO DRENAJES	251 216	100
<b>NOTA:</b>	El equipo de bacheo apoya en la reparación de descarga de de drenaje a la tortillería San Miguel, para después hace sonde a base de varillas de la Calle Oaxaca y Calle Hombres Ilustres.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
DE 17 AL 21 DE DIC	C.EMILIANO ZAPATA, COL CENTRO	REPÓSICION DE LINEA GENERAL.	BACHEO DRENAJE MAQUINARIA	251 216, 245, 236	100
<b>NOTA:</b>	Después de varios días tratando de dar solución al problema que se presentó en la Calle Emiliano Zapata de la zona centro, el personal de Mantenimiento físico concluye sus actividades con la reposición de 20 metros de tubería de pvc de 12", esto con el fin de dar solución al colapso de la línea general de drenaje.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
22,23/12/23	C.EMILIANO ZAPATA, COL. CENTRO	REPARACION DE DESCARGAS	BACHEO DRENAJE MAQUINARIA	251 216, 245, 236	100
<b>NOTA:</b>	<b>El personal de Mantenimiento Físico continua con los trabajos de reparación de descargas de drenaje en la Calle Emiliano zapata de la Zona centro</b>				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
26/12/23	VARIAS	VARIAS	BACHEO DRENAJE MAQUINARIA	251 216, 245, 236	100
<b>NOTA:</b>	<b>El personal de mantenimiento físico hace limpieza de línea general de drenaje de la Prolongación Manuel M Ponce y continua con la reparación de Calle Vasconcelos.</b>				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
27/12/23	C.EMILIANO ZAPATA, COL CENTRO	BACHEO HIDRAULICO	BACHEO DRENAJE MAQUINARIA	251 216, 245, 236	100
<b>NOTA:</b>	La cuadrilla a cargo del programa de bacheo, continua con la rehabilitación zanja de drenaje, por el cual acuden a la Calle Emiliano Zapata y aplican 71 metros cuadrados de mezcla hidráulica.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
28/12/23	VARIAS	VARIAS	BACHEO DRENAJE	251 216,	100
<b>NOTA:</b>	La cuadrilla a cargo del programa de bacheo, continua con la rehabilitación de tapadera de registro en lateral salida a Estación San José y sondeo a base de varillas destapa caños en Calle Manuel Acuña.				



BITACORA DE ACTIVIDADES

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
29/12/23	EMILIANO ZAPATA	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	BACHEO DRENAJE MAQUINARIA	251 216, 236 245	100
<b>NOTA:</b>	Después de varios días de trabajo en Calle Emiliano Zapata de la Zona Centro el personal de Mantenimiento Físico, concluyen sus actividades con la limpieza de escombros.				



**BITACORA DE ACTIVIDADES**

FECHA	NOMBRE DE LA OBRA	ACTIVIDAD	CUADRILLA	NO. EQUIPO	%
30/12/23	COMUNIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO	SONDEO	BACHEO DRENAJE	251 216	100
<b>NOTA:</b>	Con el fin de dar solución al problema de drenaje, reportado por los habitantes de la Comunidad de la Presa Leobardo Reynoso, el personal de Mantenimiento Físico hace sondeo a base de Varillas.				

