

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1314	1246	4	9	32	1	33	32	10	406	4	40	38	235
------	------	---	---	----	---	----	----	----	-----	---	----	----	-----



LAMPARA NUEVA 100 W DE LED	LAMPARA QUEMADA	REPOSICION	LAMPARA LED 50 W	LAMPARA LED MEDIO USO 100 W	SOLARES	ACTIVIDADES	CONTRATISTA
						SE INSTALO CENTRO DE CARGA, CABLE Y PASTILLA DE	
				2		SE INSTALARON 2 LAMPARAS DE LED DE MEDIO USO, UN POSTE	
				1		SE ACOMODARON 3 LAMPARAS QUE ESTABAN LADIADAS Y SE	
						SE INSTALAN MTS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 DEL NO 16	
						FALSO EN HILO PILOTO DE LA AREA.	
						SE RASTREO CABLE DANADO DEL AREA DE JUEGOS Y SE	
						SE RECONECTARON 2 REGISTROS DAÑADOS	
						SE RESTABLECIO CABLE DAÑADO, QUENDANDO	
						SE CONECTARON 2 POSTES A HILO PILOTO Y SE DESCONECTO	
				1		SE CAMBIO LAMPARA AGILED DE 100 W DE MEDIO USO	
						SE CAMBIO FOTOCELDA DE 220 V	
				1		CAMBIO DE LAMPARA LED DE MEDIO USO DE DE 100 W	
				1		CAMBIO DE LAMPARA LED DE MEDIO USO DE DE 100 W	
				1		SE CAMBIO LAMPARA LED DE 100 W DE MEDIO USO Y UN	
						SE CAMBIO FOTOCELDA DE 110 V	
						SE REACOMODO LUMINARIA	
						SE REACOMODARON LAMPARAS LADEADAS EN LA CALLE PLATA	
						SE ARREGULARON CABLES DAÑADOS, QUEDANDO EN	
						SE PUSO LISTON FUSIBLE EN AREA DE SALIDA A DURANGO	
2							EMPRESA MINERA
						SE RESTABLECIO PASTILLA Y SE REVISO HP POR FALLAM QUEDO	
						CABLE DAÑADO	
						SE INSTALARON 18 METROS DE CABLE XLP PARA ALIMENTAR	
	2						
						SE INSTALARON 2 FOTOCELDS DE 220 V Y SE RECOENCTO 2	
						16 FALSOS CONTACTO, 2 FOTOCELDA 220 V DE MEDIO	ALUMBRADO PUBLICO
				1		SE CAMBIO UNA LAMPARA DE MEDIO USO DE 100 W MARCA	
				1		SE CAMBIO UNA LAMPARA DE MEDIO USO DE 100 W MARCA	
				2		SE CAMBIARON 2 LAMPARASY SE RECOENCTARON CABLES	

1			4			SE INSTALAN 4 LUMINARIAS DE 50 W FORLEXA Y 1 DE 100 W	
				1		SE CAMBIA 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO MARCA AGILED	
						CABLES DAÑADOS EN REGISTRO	
						CABLES DAÑADOS EN REGISTRO	
						SE REACOMODO FOTOCELDA	
						SE ENDEREZO LAMPARA LADEADA	
						SE ENDEREZO POSTE LADEADO	
						SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA CAIDA	
						QUE SE REINSTALO LAMPARA SOLAR QUE ESTABA A PUNTO DE	
						SE ARREGLARON CABLES DAÑADOS, QUEDANDO 2	
						1 SE CAMBIO, 2 SE REINSTALO Y 3 CABLES DAÑADOS EN	
5				5			
				1			
				1		SE CAMBIO LAMPARA AGILED DE 100 W DE MEDIO USO	
7							MARQUEZ
						CABLES DANADOS EN HILO PILOTO	
						SE REACOMODO LAMPARA	
							PENDIENTE
						SE REACOMODO EL POSTE LADEADO	
	2						
						SE REACOMODO EL CABLE QUE ESTABA TIRADO	
						SE ENDEREZO LAMPARA QUE ESTA LADEADA	
						SE RESTABLECIO PASTILLA	
						CABLE DANADO EN BRAZO, QUEDO FUNCIONANDO	
						SE REACOMODARON Y ALIMENTARON	CORREA
				2		SE CAMBIARON 2 LAMPARAS DE MEDIO USO MARCA AGILED	
				1		SE CAMBIA LUMINARIA DE MEDIO USO DE 100 W Y BRAZO	
				1		SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO DE 100 W DE LED	
				1		SE CAMBIO LAMPARA DE MEDIO USO DE 100 W MARCA AGILED	
2						SE INSTALARON 2 LAMPARAS, CON SUS BRAZOS Y CABLE.	
				1			EDGAR
	1					Y 2 LUMINARIAS EXTRAVIADAS.	
				1		SE INSTALO LAMPARA DE LED 100 W DE MEDIO USO	

					2	SE INSTALARON DOS LAMPARAS SOLARES QUE SE HABIAN	
				2		SE CAMBIARON 2 LAMPARAS DE MEDIO USO DE 100 W MARCA	
						SE REACOMARON 2 ESFERAS EN EL JARDIN	
						FALSO CONTACTO EN CONTACTOR	EDGAR
	12					CABLE DANADO AFECTANDO AREA DE 5 LUMINARIAS	MARQUEZ
						SE REACOMODO 1 LUMINARIA	
						SE REACOMODO 1 LUMINARIA	
						SE REACOMODO 1 LUMINARIA HAY 12 SUBURABANAS PARA	
						REPLAZO	PENDIENTE
	1					FALTAN 5 LUMINARIAS COMPLETAS	EDGAR
						FOTOCELDA DANADA DEJANDO EN FUNCION EL AREA	
						POSTE CHOCADO SIN LUMINARIA	
						SE REACOMODO LUMINARIA	
						SE REACOMODO LUMINARIA	
				4			MARQUEZ
						SE LE DIO APOYO A TRANSITO PARA REACOMODAR	
						SE REACOMODA 2 LUMINARIAS A HILO PILOTO	
						SE REACOMODA 2 LUMINARIAS A HILO PILOTO	
						SE DEJA AREA EN FUNCION SE REACOMODA CABLE DAÑADO	
						SE LE DA APOYO AL BATALLON PARA INSTALAR LUMINARIAS	
						LUMINARIAS DANADAS SE LES DA REPARACION QUEDANDO EN	
						SE INSTALARON 9 FOCOS ADITIVO METALICO	
						FALSO EN CABLE (DAÑADO)	
				6			MARQUEZ
						SE RESTABLECIO EL AREA PASTILLA BOTADA	
						SE RESTABLECIO EL AREA SE CONECTO A MEDICION	
	1			1		1 LUMINARIA DAÑADA	
6	4						EDGAR

						SE REACOMODO LUMINARIA QUE ESTABA POR CAER	
						SE REACOMODO LUMINARIA QUE ESTABA POR CAER	
				1			
						SE REACOMODARON 4 LUMINARIAS LADEADAS	
						SE LEVANTO PUESTE DAÑADO LLEVANDO A INST. DE LA FERIA	
6						SE INSTALARON 6 LUMINARIAS FORLEXA EN PARQUE BEISBOL	
			2	2			EDGAR
						SE RECONECTAN LINEAS A HILO PILOTO DEJANDO EN FUNCION	
						SE REACOMODARON 2 LUMINARIAS	
						SE CONECTO A HILO PILOTO	
				1			
	1						
						SE CONECTAN A HILO PILOTO	
				1		SE CAMBIO DE 175' ADM A LED 100W	
						SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE ESFERAS(	
						SE ARREGLARON CABLES DAÑADOS, Y HAY DOS LAPARAS	
	2					SE ARREGLARON CABLES DAÑADOS.	
						CABLES DAÑADOS, NO SE OCUPO CAMBIAR Y SOLO SE CAMBIO	
8	2		5	5		SE INSTALARON 8 LAMPARAS NUEVAS DE LED DE 100 W DE SE CAMBIARON 6 FOCOS, EL MATERIAL FUE	MARQUEZ
						1 REDUCCION, SE INSTALARON 7 BALASTROS ADM 175 W USADOS.	
						SE RETIRARON 2 LUMINARIAS DE MEDIO USO	
						SE INSTALARON 4 LAMPARAS DE LED DE 150 W WATSS A	CORREA
				1			
				1		SE INSTALA 1 LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO MARCA	
				2		SE INSTALARON 2 LAMPARAS DE MEDIO USO DE LED	
						SE INSTALARON 13 BALASTROS DE 175 W ADM USADOS, 18	
						CABLE DAÑADO, QUEDO FUNCIONANDO.	
						SE RETIRARON 4 LAMPARAS DE 150 W QUE SE HABIAN	
				1		SE INSTALARON 2 LAMPARAS DE LED DE 100 W DE MEDIO USO EN LAMPARA DE LED DE MEDIO	EDGAR
				1		USO MARCA AGILED	

				1		SE CAMBIO LAMPARA DE LED DE 100 W MARCA AGILED DE MEDIO	
						BALASTRO DANADO, QUEDO FUNCIONANDO	
3				4			EDGAR
						SE DA MANTENIMIENTO A LUMINARIAS TIPO FAROL	
						CABLE DANADO EN HILO PILOTO, QUEDO FUNCIONANDO	
						SE LIMPIO REGISTRO Y SE LE PUSO TAPADERA DE REGISTRO	
						SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA LA PODA DE 4	
						SE REUBICO LAMPARA QUE ESTA CAIDA, QUEDANDO EN FUNCION	
	3			5		Y 3 REACOMODOS DE LAMPARAS	MARQUEZ
						SE CAMBIO CONTACTOR TORK DE 60 AMP NOS DA 43 AMP	
						CABLE DANADO, QUEDO FUNCIONANDO.	
						BALASTRO DANADO, QUEDO FUNCIONANDO.	
						SE CAMBIO FOTOCELDA	
2	1					Y 4 REACOMODOS DE LAMPARA	EDGAR
PRESTAMO						SE INSTALAN 2 LAMPARAS DE 100 W DE LED FORLEXA V2	
						SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA LADEADA	
						FALLAS EN LA PASTILLA Y EN LA BASE, QUEDANDO EN FUNCION	
			2			SE CAMBIARON 2 LUMINARIAS MARCA MEGALUZ DE MEDIO USO	
						CABLE DE ALIMENTACION EN CORTO, SE LOCALIZA Y QUEDO	
	1						
						CABLES DAÑADOS EN REGISTRO	
						SE RETIRO POSTE CHOCADO, SE RECONECTO EL AREA	
						SE RESTABLECIO EL AREA	
	3					FALTAN 13 FOCOS DE 50 W DE LED Y 10 SOCKET.	EDGAR
1						SE INSTALA POSTE Y LUMINARIA LED DE 100 W Y CABLE DE	
						6 REACOMODOS DE LAMPARAS CAIDAS	EDGAR
						SE CONECTO AREA DE 9 POSTES	
						SE DIO APOYO AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y	

1						SE INSTALO LAMPARA NUEVA LED DE 100 W MARCA AGILED	
			1			SE CAMBIO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO DE 50 W MARCA	
						SE RASTRO CABLE DAÑADO EN CORTO, QUEDO FUNCIONANDO A	
						SE CONECTARON LAS LAMPARAS, QUEDO TODO	
			1			SE INSTALO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO MARCA MEGALUZ	
1						SE CAMBIO UNA LAMPARA FORLEXA DE 100 W Y UNA	
						SE CONECTAN 2 LAMPARAS AL HILO PILOTO	
						SE ARREGLARON CABLES DAÑADOS	
1							
				2		SE CAMBIAN 2 LAMPARAS DE MEDIO USO MARCA AGILED	
				2		SE CAMBIAN DOS LAMPARAS DE LED DE MEDIO USO FORLEXA	
						SE ARREGLO FALSO CONTACTO Y SE REACOMODO LAMPARA	
						SE CONECTO LAMPARA AL HILO PILOTO	
						SON LAMPARAS SUB URBANAS, SE OCUPA 10 LAMPARAS DE LED	EDGAR
						SE REVISO POSTE POS POSTE, SE CORTARON 3 POSTES Y SE	
						SE RESTABLECIO AREA	
						Y 5 FOCOS DE LED DE 50 W NUEVOS Y 5 REDUCCIONES	
						FOTOCELDA ESTABA DAÑADA	
	2						
						SE INSTALA REFLECTOR DE 100 W DE LED EN EL KIOSKO	
	1					1 LAMPARA CAIDA, QUEDANDO EN FUNCION, 1 REACOMODO, 1	MARQUEZ
							EDGAR
						SE RESTABLECIO EL AREA	
						SE LE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES	
						SE REACOMODO LAMPARA	
1						SE CAMBIO LAMPARA NUEVA DE LED IWJ	
				2		SE INSTALA UN POSTE Y 50 METROS DE CABLE PARA OCUPA 40 METROS DE CABLE PARA ALIMENTAR POSTE	
						CABLES SARROSOS	
						TOFO FUNCIONANDO NORMAL	
1							
				1		SE INSTALO 1 LAMPARA DE LED DE MEDIO USO AGILED	
						SE INSTALA FAROL CON BALASTRO Y FOCO DE ADM 175	
						SE RECONECTO EN REGISTRO FRENTE A LA PARADA DE LOS LAMPARAS FORLEXA NUEVAS DE 50 W	EDGAR
			12			SE INSTALO 1 LAMPARA DE LED DE MEDIO USO	
				1			

						SE ARREGLO CABLE DEANADOS Y QUEDO EN FUNCION EL AREA	
			1			SE INSTALO 1 LAMPARA DE LED DE 50 W DE MEDIO USO	
						Y SE ARREGLO 1 FALSO CONTACTO	
	1						
						SE CAMBIO A 110 UNA LINEA, QUEDO FUNCIONANDO	
						LINEA SE RETORNA DE LA MOTOCROSS	
1						SE CAMBIO LAMPARA NUEVA DE 100 W MARCA LIGHTEC	
						SE REACOMODO LUMINARIA	
						SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA LADEADA	
						TENIA CABLES DANADOS, QUEDO EN FUNCION EL AREA	
			12			SE INSTALARON 12 LAMPARAS NUEVAS DE LED MARCA	EDGAR
						SE REVISO AREA Y FAROLES DEL DOMO, 3 ESTAN QUEMADOS, SE FALSO CONTACTO EN LA PASTILLA, QUEDO EN FUNCION	CORREA
						SE DIO APOYO A PULIDO A ARREGLAR EL HASTA DE LA	
				1		SE CAMBIA LUMINARIA DE LED 100 W USADA, SE REvisa	
				1		SE INSTALO LAMPARA DE LED 100 W MEDIO USO Y SU BRAZO	
1			5			5 LAMPARAS NUEVAS LED FORLEXA DE 50 W Y 1 LAMPARA	EDGAR
							PENDIENTE
						Y SE ARREGLO LAMPARA QUE ESTABA CAIDA, QUEDANDO EN SE RETIRARON 4 POSTES PARA REVISAR CABLES DANADOS	
						SE CONECTARON 20 LAMPARAS AL HILO PILOTO DE LA CALLE	
						SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA LADEADA	
			5			5 LAMPARAS 50 W LED FORLEXA SE DIO APOYO A MANTENIMIENTO PARA PINTAR	
			5			5 LAMPARAS 50 W LED FORLEXA	EMPESA MINERA
			1	1		SE INSTALARON 2 LUMINARIAS 1 NUEVA Y 1 USADA, LA NUEVA ES	
			2	3		SE INSTALARON 3 LAMPARAS DE LED DE MEDIO USO Y 2	
						SE RETIRO LAMPARA SOLAR PORQUE ESTA DESOLDADO EL	
						SE DIO APOYO A PARQUES Y JARDINES PARA PODAR UNOS	
			1			SE DIO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	PENDIENTE
							SCOTT
						SE ARREGLO FALSO CONTACTO Y SE REACOMODO LAMPARA QUE	

						SE CONECTARON AL HILO PILOTO	
						SE CONECTARON AL HILO PILOTO	
						SE REVISO REGISTRO, CHECAR EN LA NOCHE QUE PRENDA	
				1		SE INSTALO 1 LAMPARA DE LED DE MEDIO USO LIGHTEC	
						SE CONECTA AL HILO PILOTO	
						SE CONECTARON AL HILO PILOTO	
						SE REACOMODO LAMPARA Y SE INSTALO 1 LAMPARA DE LED DE MEDIO USO DE 100 W	
				1		SE CAMBIO LAMPARA DE MEDIO USO DE 100 W	
				1		LAMPARA DE LED DE MEDIO USO DE 100 W	
			5			SE INSTALARON 5 LAMPARAS DE LED FORLEXA DE 50 W	CORREA
			3			SE INSTALARON 3 LAMPARAS DE LED FORLEXA DE 50 W	CORREA
			1			LAMPARA NUEVA FORLEXA DE 50 W	MARQUEZ
			2				EDGAR
				1		SE INSTALO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO DE 100 W	
						ES LAMPARA SUBURBANA DE 150 W VS, OCUPA CAMBIO A LED	PENDIENTE
				1		SE CAMBIO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO DE 100 W	
	1		2			SE COLOCARON 2 LAMPARAS DE LED MARCA FORLEXA DE 50 W	SCOTT
1							
				1		SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO MARCA LIGHTEC DE	
						PASTILLA BOTADA SE RESTABLECIO	
						CABLE DANADO, QUEDO FUNCIONANDO	
						BALASTRO DANADO, QUEDO FUNCIONANDO	
						BALASTRO DANADO, QUEDO FUNCIONANDO	
						SE REACOMODO LA LAMPARA SE RECONECTO PILOTO, QUEDO FUNCIONANDO	
						SE DA APOYO A TRANSITO PARA REACOMODAR SEMAFORO	
			6				MARQUEZ
					4	SE INSTALARON 4 LUMINARIAS SOLARES DE MEDIO USO	
	8		10				MARQUEZ
			6				MARQUEZ
				1		SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO MARCA AGILED	
						SE INSTALARON 120 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 PARA	
						SE LEVANTO CABLE QUE SE ENCONTRABA TIRADO, EN EL	
						SE DIO APOYO PARA PONER A FUNCIONAR BOMBA DE AGUA	
						SE INSTALARON 50 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 PARA	
			2	1		LA LUMINARIA DE LED DE MEDIO USO FUE MARCA AGILED	EDGAR

						SE REINSTALO LAMPARA QUEDO EN FUNCION	
						SE DIO APOYO A LA RUTA NO 310 EN LA CONEXION Y REPARACION	
						SE INSTALARON 4 FOCOS DE LED EN EL KIOSKO, CABE	
				1		SE INSTALA LAMPARA DE LED 100 W DE MEDIO USO	
				1		SE INSTALA LAMPARA DE LED 100 W DE MEDIO USO	
						SE PUSIERON PUENTES NO TENIA MEDIDOR	
						SE REACOMODO LAMPARA	
						CABLES DANADOS EN HILO PILOTO	
	1		9				EDGAR
				1		SE CAMBIO LAMPARA AGILED DE MEDIO USO 100 W	
						CABLE DANADO, QUEDO FUNCIONANDO	
				1		SE CAMBIO LAMPARA AGILED DE MEDIO USO 100 W	
				1		1 FALSO Y SE CAMBIO LAMPARA AGILED DE MEDIO USO 100 W	
	1						
1						SE INSTALO LUMINARIA LED DE 100 W MARCA LIGHTTEC	
			4			Y UNA LAMPARA DE MEDIO USO A CAMBIO	EDGAR
				4		Y 1 REACOMODO DE LAMPARA	PENDIENTE
				1		SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO LED DE 100 W	
				1		SE INSTALO LAMPARA DE MEDIO USO LED DE 100 W,	
						SE REINSTALO LAMPARA Y SE PODO ARBOL	
						SE REACOMODO LAMPARA QUE ESTABA A PUNTO DE CAER	
				1		SE INSTALO LAMPARA DE LED MEDIO USO MARCA LIGHTTEC	
			3				EDGAR
			5				MARQUEZ

				1		SE CAMBIO UNA LUMINARIA DE LED 100 W DE MEDIO USO	
						SE CAMBIO UNA LUMINARIA DE LED 100 W DE MEDIO USO	
						BALASTRO DANADO, QUEDO FUNCIONANDO	
						SE REINSTALA LAMPARA CAIDA	
						SE CONECTO AREA DE 6 LAMPARAS DE 100 W AREA	PENDIENTE
			4	1		SE RASTREO CORTO EN HILO PILOTO, QUEDO FUNCIONANDO.	EDGAR
						BALASTRO DANADO, QUDO FUNCIONANDO	
						SE CONECTARON 3 POSTES AL HILO PILOTO	
						SE REACOMODARON 3 LAMPARAS LADEADAS	PENDIENTE
						SE CAMBIO UNA LUMINARIA DE LED 100 W DE MEDIO USO	
			6	6			MARQUEZ
						SE CONECTARON LAMPARAS AL HILO PILOTO	
				1		SE INSTALO LAMPARA DE LED DE MEDIO USO MARCA LIGHTEC	
						SE CONECTA AL HILO PILOTO	
				1		SE CAMBIA LAMPARA AGILED DE MEDIO USO	
				1		SE CAMBIA LAMPARA AGILED DE MEDIO USO	

50

51

127

110

6